งานประชุมวิชาการ และนวัตกรรม กฟภ. ปี 2564



Data Driven Business in Digital Utility Era ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยฐานข้อมูลในยุค Digital Utility

การปรับตั้งค่าการทำงานของ Feeder Management Relay สำหรับตรวจจับสายเคเบิลอากาศในระบบ จำหน่าย 22/33 kV ขาดตก

นายวีรภัทร เสนวิรัช¹, นายภาณุ ศรีสุขใส² ¹กองอุปกรณ์ป้องกันและรีเลย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค weerapat.sen@pea.co.th ²กองอุปกรณ์ป้องกันและรีเลย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค panu.sri@pea.co.th

1. บทคัดย่อ

ระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22/33 kV ของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคใช้งานรีเลย์ป้องกันฟิดเดอร์ (Feeder Management Relay) ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์หลักในการป้องกันความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าเมื่อเกิดฟอลต์ขึ้น แต่ด้วยปัญหาการ เกิดฟอลต์อิมพีแดนซ์สูงหรือ High Impedance Fault (HIF) อันเนื่องมาจากปัญหาสายเคเบิลอากาศขาดตกพื้น (Down Conductor) หรือต้นไม้แตะสาย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวกระแส ฟอลต์ที่เกิดขึ้นมีค่าต่ำมากๆ รีเลย์ป้องกันฟิดเดอร์ไม่สามารถ ตรวจจับและตัดวงจรที่เกิดฟอลต์ออกได้ จึงนำไปสู่อันตรายถึง ชีวิตหากมีคนเข้าไปใกล้หรือสัมผัสบริเวณที่เกิดฟอลต์ ซึ่งเคย เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วหลายครั้งในระบบจำหน่ายของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การตรวจจับสายเคเบิลอากาศขาดตกจึงมี ความสำคัญและเร่งดำเนินการ โดยใช้ความสามารถของรีเลย์ที่ สามารถวัดค่าองค์ประกอบทางไฟฟ้า และข้อสังเกตหรือ พฤติกรรมการเกิดสายขาดจากหน้างาน นำมาปรับปรุง Logic การทำงานของฟังก์ชัน Broken Conductor (46BC) ให้ เหมาะสมกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คำสำคัญ: Broken Conductor, High Impedance Fault, Down Conductor

1. บทนำ


Broken Conductor เกิดขึ้นจากปัญหาสายเคเบิลอากาศ ขาด และบางครั้งตกลงบนพื้นผิวประเภทต่างๆ เช่น ทราย ถนนลาดยางมะตอย ดินแห้ง ดินชื้น กรวด ฯลฯ ทำให้กระแส ฟอลต์จะมีค่าต่ำจนบางครั้งใกล้เคียงกับกระแสโหลด ซึ่ง เรียกว่า High Impedance Fault (HIF) รีเลย์ป้องกันฟิดเดอร์ (Overcurrent Protection) ไม่สามารถตรวจจับและตัดวงจร ที่เกิดฟอลต์ออกได้ จึงนำไปสู่อันตรายถึงชีวิตหากมีคนเข้าไป ใกล้หรือสัมผัสบริเวณที่เกิดฟอลต์

บทความนี้นำเสนอแนวทางการตรวจจับสายเคเบิลอากาศ ขาดโดยใช้ฟังก์ชั่น (Broken Conductor, 46BC) ในรีเลย์ ป้องกันฟิดเดอร์ (Feeder Management Relay) โดยใช้ หลักการตรวจจับด้วยค่าอัตราส่วนของกระแส I_2/I_1 (Negative Current/Positive Current)

2. ที่มาของปัญหา

2.1 รูปแบบการเกิดสายเคเบิลอากาศ 22/33 kV ขาด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพบปัญหาสายเคเบิลอากาศขาดของ ระบบจำหน่าย 22/33 kV ขาดอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งจำแนกได้เป็น 3 รูปแบบ [1] ตามรูปที่ 1



รูปที่ 1 ลักษณะการเกิดสายเคเบิลอากาศขาดแบบต่างๆ

 สายเคเบิลอากาศขาดตกพื้นด้าน Source บนพื้นผิวที่ มีความต้านทานต่ำ (R_f มีค่าน้อย) – กระแสฟอลต์ I_{sc} จะมีค่าสูงตามสมการที่ 1 รีเลย์ป้องกันฟิดเดอร์ทั่วไป สามารถตรวจจับได้

$$I_{sc} = \frac{E}{R_f + \frac{z_{1} + z_{2} + z_{0}}{3}}$$
(1)

- สายเคเบิลอากาศขาดตกพื้นด้าน Source บนพื้นผิวที่ มีความต้านทานสูง (R_f มีค่ามาก) และเกิดอาร์คทำให้ สายเคเบิลอากาศสะบัดแกว่งไปมา – กระแสฟอลต์ เร จะมีค่าต่ำหรือใกล้เคียงกับกระแสโหลดรีเลย์ ป้องกันฟิดเดอร์ไม่สามารถตรวจจับและเคลียร์ฟอลต์ ได้ ในกรณีที่สายเคเบิลอากาศสะบัดแกว่งไปมาจะ เกิดกระแสฟอลต์ในช่วงสั้นๆ ไม่ถึง Operating Time ของรีเลย์
- 3. สายเคเบิลอากาศขาดตกพื้นด้าน Load บนพื้นผิวที่มี ความต้านทานต่ำ กระแสฟอลต์ I_{sc} ไหลกลับมายัง จุดที่สายเคเบิลอากาศขาดเนื่องจากหม้อแปลง จำหน่ายใช้ Vector Group Dyn11 รีเลย์ป้องกันฟิด เดอร์อาจจะไม่สามารถตรวจจับและเคลียร์ฟอลต์ได้ ขึ้นอยู่กับ Zero Sequence (310) ที่เกิดขึ้น



รูปที่ 2 ตัวอย่างสายเคเบิลอากาศขาดตกลงพื้นถนน


2.2 ระบบป้องกันฟิดเดอร์ 22/33 kV ของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ Phase/Ground Overcurrent Protection (50/51, 50N/51N) เป็นระบบป้องกันหลักของ สายเคเบิลอากาศระบบจำหน่าย 22/33 kV และเนื่องจาก ฟอลต์ที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนมากเป็นฟอลต์ชั่วคราวจึงมีการเปิดใช้งานฟังก์ชั่น Auto-

recloser (79) จำนวน 2 ครั้ง การกำหนดค่าการทำงานของ ฟิดเดอร์ 22/33 kV Outgoing Feeder ใช้ Criteria ตาม ตารางที่ 1 และแสดงกราฟ Co-ordination Curve ได้ดังรูปที่ 3

ตารางที่ 1 ค่าการทำงานของ Outgoing Feeder


Function	Pickup Current	Curve	Operating		
			Time		
51	120% l _{cable} (Ip=500A)	VI	0.2 Sec		
50	100% of 3 Phase	DT	0 sec		
	Fault at MV bus				
51N	30% l _{cable} (In=150A)	VI	0.2 Sec		
50N	100% of 1 Phase	DT	0 sec		
	Fault at MV bus				
79	51,51N = 2 shots Auto-reclose				
	Dead Time=0.5, 15 sec,				
	Reclaim Time =50 sec				



รูปที่ 3 Co-ordination Curve ของ Outgoing Feeder


ตัวอย่างเหตุการณ์ สายเคเบิลอากาศ 22/33 kV ขาดใน ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่ 25 เมษายน 2563 เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง สายเคเบิลอากาศชนิด PIC ระบบจำหน่าย 22 kV สถานีไฟฟ้า สันทราย 1 (XSU) ฟิดเดอร์ 3 ขาดตกลงมาบนพื้นเนื่องจาก ฟ้าผ่าลงเสาไฟฟ้าระบบจำหน่าย ที่บริเวณสี่แยกแม่กวงห่าง จากสถานีไฟฟ้า 3.4 กิโลเมตร สรุปการทำงานของรีเลย์ได้ดังนี้ - เวลา 13.45 น. XSU03VR-01 Trip Reclose 1 ครั้ง รีเลย์โชว์เฟส BG กระแสฟอลต์ 3395 แอมป์ (IA = 550A, IB = 3395A, IC= 1675A, IN= 3385A) รีเลย์ใช้เวลา เคลียร์ฟอลต์ 0.273 ms เป็นเวลาเดียวกับที่เกิดฟ้าผ่าทำ ให้เกิดวาบไฟตามผิวย้อนของลูกถ้วย มีหลักฐานภาพถ่าย จากกล้องของรถยนต์



รูปที่ 4 Disturbance Record เวลา 13.45น

- เวลา 14.27 น. XSU03VR-01 Trip Reclose 1 ครั้ง รีเลย์โชว์เฟส BG กระแสฟอลต์ 622 แอมป์ (IA = 32A, IB = 622A, IC= 35A, IN = 593A) รีเลย์ใช้เวลาเคลียร์ฟอลต์ 0.644 ms และหลังจาก Recloser ปิดกลับพบว่าสายเคเบิล อากาศเฟส B ขาดตกแกว่งไปมาบนพื้น



รูปที่ 5 Disturbance Record เวลา 14.27น.

- เวลา 14.49 น. XSU03VR-01 พนักงานปลด 3R-01 ออกด้วย Manual Local สั่งปลดหน้าตู้

จากเหตุการณ์ดังกล่าวพบว่า Overcurrent Protection (50/51, 50N/51N) ไม่ทำงานหลังจากเกิดสายเคเบิลอากาศ ขาด


4. แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการปรับตั้งค่าการทำงาน ของฟังก์ชั่น Broken Conductor (46BC) ใน Feeder Management Relay

ปัจจุบันเทคโนโลยีรีเลย์ได้พัฒนาเป็นชนิด Numerical Relay สามารถประมวลผลและคำนวณค่าต่างๆ ตามความ ต้องการของผู้ใช้งาน ด้วยจุดเด่นดังกล่าวทำให้รีเลย์แต่ละ ผลิตภัณฑ์ใช้ประโยชน์จากอัตราส่วนของค่ากระแส I₂ และ I₁ เพื่อตรวจจับการขาดของสาย [2-6] หรือเรียกกันโดยทั่วไปคือ ฟังก์ชั่น Broken Conductor (46BC) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 Broken Conductor (46BC) ของรีเลย์

Product	Conceptual	Input	Program Logic	Remark
Micom, ABB,,NR	• 12/11	• %I2/I1 • Delay Time	✓	
Ingeteam	• I2/I1 • I2/Irated	%I2/I1%I0/IratedTimer	✓	There are 2 mode • Always Mode: 12/11. • Yes with 52: CB close and 12/Irated
ZIV	• 12/11	%I2/I1%I1Delay Time	✓	• I1 must set for identifying normal load current.

เพื่อลดผลกระทบของเหตุการณ์สายเคเบิลอากาศขาดตก พื้น ในระยะสั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พิจารณาเปิดใช้งาน ฟังก์ชั่น Broken Conductor (46BC) ที่สามารถเปิดใช้งานใน Feeder Management Relay ใช้หลักการตรวจจับด้วยค่า อัตราส่วนของกระแส I₂/I₁ (Negative Current/Positive Current) ซึ่งในสภาวะการจ่ายไฟปกติมีค่าเท่ากับศูนย์ แต่เมื่อ เกิดสายขาดจะทำให้เกิดค่าดังกล่าวขึ้น และหากค่า ${\sf I_2/I_1}$ มีค่า เกินค่า Setting ที่กำหนดไว้ที่รีเลย์ป้องกัน รีเลย์จะทำงานด้วย ฟังก์ชั่น Broken Conductor แต่เนื่องจากระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอุปกรณ์ Single Phase Switching เช่น Dropout Fuse ซึ่งหากฟิวส์ขาดไป 1 เฟส ก็จะทำให้เกิด ค่า 12/11 ขึ้นเช่นเดียวกับกรณีสายขาด ทำให้รีเลย์ป้องกัน ฟังก์ชั่น Broken Conductor ไม่สามารถแยกแยะระหว่างสาย ขาดจริงหรือฟิวส์ขาดได้หรืออาจทำงานผิดพลาดขณะศูนย์ จ่ายไฟสับขนานสวิทช์เพื่อถ่ายเทโหลด จากประสบการณ์ของ การไฟฟ้าหน้างานและการศึกษาข้อมูลเหตุการณ์สายเคเบิล อากาศของการไฟฟ้า PPL Electric Utilities ในรัฐ Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งข้อสังเกตว่าโดยทั่วไป สายเคเบิลอากาศในระบบจำหน่ายมักจะขาดหลังจากที่เกิด เหตุการณ์ฟอลต์ในครั้งแรกที่มีกระแสสูง [7]




ร**ูปที่ 6** ฟังก์ชั่น Broken Conductor ของรีเลย์ผลิตภัณฑ์ Alstom/Schneider

สำหรับการตั้งค่าการทำงานของฟังก์ชั่น Broken Conductor ในระบบ Single Grounded System ปกติจะมี อัตราส่วนกระแส I_2/I_1 น้อยกว่าระบบ Multi-grounded System กรณีเกิดสายเคเบิลอากาศขาดจะมีอัตราส่วนกระแส I_2/I_1 ตามตารางที่ 3 ดังนั้นบริษัทผู้ผลิตรีเลย์ เช่น Siemens และ Alstom แนะนำให้ตั้งค่าการทำงานกระแส I_2/I_1 ขณะจ่ายไฟปกติ โดยค่ากระแส I_2 ต้องมี ค่ามากกว่า 8% ของพิกัด CT และการตั้งเวลาการทำงานไว้ ประมาณ 50 - 60 วินาที ตามรูปที่ 6 เพื่อให้ Overcurrent Protection ทำงานก่อนกรณีเกิดฟอลต์ที่มีความต้านทานต่ำ

ตารางที่ 3 อัตราส่วนกระแส I₂/I₁

ประเภทความผิดปกติ	อัตราส่วน 12/11
ฟอลต์สามเฟสสมดุล	0%
ฟอลต์เฟสหนึ่งขาดและลอย	50%
ฟอลต์สองเฟสขาดและลอย	100%
สายตัวนำขาดและตกลงพื้นด้านโหลด	25-50%


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้มีแนวคิดในการปรับปรุง Logic ใหม่ ดังรูปที่ 7 มีหลักการคือตรวจจับกระแส Unbalance หลังจากเบรกเกอร์ปิดกลับทุกครั้ง โดยให้ฟังก์ชั่น Broken Conductor ทำงานหลังจากที่รี่เลย์ป้องกันสั่งทริปด้วยฟังก์ชั่น Overcurrent Protection และรีเลย์สั่งปิดกลับภายใน 2 นาที (120,000 ms) เท่านั้น ส่วนกรณีที่ยังไม่มีการทำงานของ Overcurrent Protection และคำสั่งปิดกลับครั้งแรก แล้วมี เหตุการณ์ทำให้เกิดอัตราส่วนกระแส I_2/I_1 เกินค่า Pickup รีเลย์ป้องกันฟังก์ชั่น Broken Conductor จะต้องไม่ทำงาน และเพื่อป้องกันในกรณีที่ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้ามีการถ่ายเทโหลดจึงต้องมีสัญญาณ Auto-Reclose Cut Off และ Earth Fault Cut Off มาใช้ Block



รูปที่ 7 Logic สำหรับตรวจจับสายอากาศขาดรูปแบบใหม่

5. สรุปผล

ในระยะสั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอนุมัติการเปิดใช้ ฟังก์ชั่น Broken Conductor (46BC) ร่วมกับ Logic เพื่อ ตรวจจับสายเคเบิลอากาศระบบจำหน่าย 22/33 kV ขาดใน หลายๆ พื้นที่ที่มีความเสี่ยงแล้วประมาณ 100 สถานี (1,000 วงจร) สามารถตรวจจับเหตุการณ์สายเคเบิลอากาศขาดได้ 5 เหตุการณ์ และไม่สามารถตรวจจับได้ 1 เหตุการณ์ จากการ วิเคราะห์จาก Disturbance Record พบว่ากระแส I2 ไม่เกิน 8% ของพิกัด CT Rated (Ratio 600/1) ดังรูปที่ 8



รูปที่ 8 Disturbance Record เหตุการณ์สายเคเบิลอากาศ ขาดตกพื้นสถานีไฟฟ้านิคมพัฒนา เมื่อค่ากระแส I₂ มีค่าต่ำกว่า 8% ของพิกัด CT

จากผลการติดตั้งใช้งานจริง ในกรณีที่ไม่สามารถ ตรวจจับสายขาดได้นั้น พบว่าค่ากระแส I₂ มีค่าประมาณ 5.33% ของพิกัด CT ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการตั้งค่า %I₂ Threshold มีนัยสำคัญในใช้งาน Logic การตรวจจับสายขาด รูปแบบใหม่นี้ และต้องคำนึงถึงความสามารถในการกำหนดค่า เริ่มต้นการทำงานค่ากระแส I₂ ของรีเลย์แต่ละผลิตภัณฑ์

ในระยะยาวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนพิจารณาการ ทดลองติดตั้งใช้งาน High Impedance Fault (HIF) Relay ซึ่งการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงที่ผ่านมายังไม่ได้ผลเป็นที่น่า พอใจ จำเป็นต้องศึกษาหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสม เพิ่มเติมอีก ซึ่งในขณะนี้มีรีเลย์ใช้สำหรับตรวจจับ High Impedance Fault อยู่ 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ABB รุ่น REF550 REF615R REF620 ผลิตภัณฑ์ GE รุ่น F60 และ ผลิตภัณฑ์ SEL รุ่น SEL451, SEL-751 รวมทั้งการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคมีแผนที่จะพัฒนาทำชุดตรวจจับ High Impedance Fault (HIF) ขึ้นมาใช้งานเองในอนาคต

6. เอกสารอ้างอิง

- [1] Miguel LOURO, LABELEC/EDP, Portugal "Evaluation of Protection Approaches to Detect Broken Conductor in Distribution Network"
- [2] AREVA, 2001, "MICOM P14x Technical Manual", 82-84
- [3] ABB, Revision N 2018, "615 series Technical Manual",578-583
- [4] NR Electric, 2017, "PCS-9611 Feeder Relay Instruction Manual", 34-36
- [5] Ingeteam, UME_INGEPAC_MD_eng Rev. I (06/18), "MULTIFUNCTION PROTECTION INGEPAC EF-MD User Manual", 84-86
- [6] ZIV grid automation, S.L. 2012, "Integrated Protection, Control & Metering IED Instructions Manual", 3.9-2 – 3.9-4
- [7] Mychal Kislter, PPL Electric Utilities, Frank Heleniak and Tanvi Varshney, Schweitzer Engineering Laboratories,Inc "Practical Experience with High-Impedance Fault in Distribution Systems"