งานประชุมวิชาการ และนวัตกรรม กฟภ. ปี 2564



Data Driven Business in Digital Utility Era ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยฐานข้อมูลในยุค Digital Utility

การปรับปรุงระบบป้องกันกรณีอุปกรณ์ป้องกันต้นทาง (Circuit Breaker) ทำงานพร้อมกัน 2 วงจร กรณีศึกษา : ฟิดเดอร์ 9 และฟิดเดอร์ข้างเคียง สถานีไฟฟ้าโคกแย้

วิชาญ อินทร์* และ ณกุล อรกิจ ชมรมวิศวกร, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา *wichan6562@gmail.com

บทคัดย่อ

ตามนโยบายการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ตลอดจน การส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียนทดแทนการผลิตไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์โดย กำหนดส่วนเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงและเทคโนโลยี ประเภทต่างๆ ทำให้ภาคเอกชนสนใจที่จะผันตัวเองเป็นผู้ผลิต ไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ผลิตไฟฟ้าขายเข้าระบบของ PEA ซึ่งจะกระจายตัวอยู่ตาม พื้นที่ต่างๆ เป็นการช่วยลดการลงทุนในการก่อสร้างทั้งระบบ ผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่ายของภาครัฐบาลลงได้จำนวน มาก แต่ในขณะเดียวกัน การที่มีโรงไฟฟ้ากระจายตัวอยู่เป็น จำนวนมากผลิตไฟฟ้าเพื่อขายเข้าระบบของ PEA ก็จะส่งผลให้ การออกแบบระบบควบคุม และระบบป้องกันของโรงไฟฟ้า ต่างๆ เกิดความยุ่งยากและซับซ้อนในการออกแบบควบคุม ผลางผลิห์ไฟฟ้า เกิดความยุ่งยากผละซับซ้อนในการออกแบบความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ป้องกันทั้งของ PEA และของผู้ใช้ไฟ

บทความนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ การรับซื้อพลังไฟฟ้าจากภาคเอกชนโดยผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก มาก (VSPP) จะมีข้อกำหนดหรือมาตรฐานในการติดตั้งหรือ ปรับตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน (Protection) แล้วก็ ตาม แต่การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ่ายไฟใน บางกรณี ก็อาจส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันทำให้เกิดการ ทำงานผิดพลาด หรืออาจต้องเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันบางชนิด เพื่อให้การจ่ายไฟที่สถานีไฟฟ้าของ PEA และที่โรงไฟฟ้าของ VSPP ทำงานประสานสัมพันธ์กัน (Protection Coordination) และถูกต้องตามฟังก์ชั่นเพื่อให้ทุกภาคส่วน สามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คำสำคัญ: VSPP, Protection, Protection Coordination

1. บทนำ

ในขั้นตอนของการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากเอกชนหรือ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) หลังจากได้มีการพิจารณา อนุญาตและการดำเนินการในการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แล้ว จะต้องมีการทดสอบการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) First Synchronization) เข้ากับระบบไฟฟ้าของ PEA ก่อนที่จะ เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD) ซึ่งก่อนที่ PEA จะอนุมัติให้ผู้ผลิต ไฟฟ้าเอกชนสามารถขายไฟเข้าระบบไฟฟ้าของ PEA ได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดทางด้านเทคนิค ในเบื้องต้นโดยในส่วนของระบบจำหน่าย 22 เควี ในพื้นที่ กฟก.1 ประกอบด้วย ปริมาณกำลังไฟฟ้าขายรวมต้องไม่เกิน 8 เมกะวัตต์/วงจร โดยปริมาณกำลังไฟฟ้ารวมที่รับซื้อในระบบ จำหน่ายรวมทกวงจร จะต้องไม่เกิน 75 เปอร์เซ็นต์ (หน่วยเป็น กิโลโวลต์-แอมแปร์) ของพิกัดสูงสุดของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง แต่ละเครื่องของสถานีไฟฟ้า นอกจากนี้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ ผ้ผลิตไฟเอกชนจะต้องไม่ทำให้ค่ากระแสลัดวงจรรวมในระบบ โครงข่ายไฟฟ้าเกินร้อยละ 85 ของค่าวิสัยสามารถตัดกระแส ลัดวงจร (Short Circuit Interrupting Capacity) ของอุปกรณ์ ตัดการเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์ป้องกัน และไม่ทำให้เกิดการ ทำงานที่ไม่ประสานสัมพันธ์ (Protection Coordination) ของอุปกรณ์ป้องกันอีกด้วย


2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2.1 ข้อมูลสถานีไฟฟ้าโคกแย้

สถานีไฟฟ้าโคกแย้ (KYE) เป็นสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังขนาด 50 MVA จำนวน 2 เครื่อง ต่อลงดินผ่าน NGR 12.7 โอห์ม 22 เควี สวิตช์เกียร์ จำนวน 13 ชุด รับพลังไฟฟ้าระบบ 115 เควี จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงสระบุรี 5 กฟผ. ผ่านสถานีไฟฟ้าลานไกหนองแค 2 กฟภ. มีข้อมูลการจ่ายไฟ ดังนี้

หม้อแปลง TP1 จ่ายไฟให้ฟิดเดอร์ 1,2,3,4,5 ซึ่งระบบ จำหน่ายฟิดเดอร์ 1,3 จ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟบริเวณริมถนน พหลโยธินช่วง อ.วังน้อย-บ้านหินกอง โหลดสูงสุด 3.1 MW และ 1.6 MW ตามลำดับ ส่วนระบบจำหน่ายฟิดเดอร์ 2, 4, 5 จ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟภายในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค โหลด สูงสุดรวม 3 วงจร 2.8 MW โหลดรวมหม้อแปลง 7.5 MW.

หม้อแปลง TP2 จ่ายไฟให้ฟิดเดอร์ 6,7,8,9,10 จ่ายไฟ ให้กับผู้ใช้ไฟภายในนิคมอุตสาหกรรมหนองแคทั้งหมด โหลด หม้อแปลงสูงสุด 8.5 MW.



รูปที่ 1 ระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้าโคกแย้

2.2 ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก และที่มาของ VSPP ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค

ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบการรับซื้อ ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และร่างระเบียบ ว่าด้วยการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบไฟฟ้าของ ฝ่ายจำหน่าย ตลอดจนมีมติเห็นชอบให้มีการส่งเสริมการผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้มาตรการจูงใจด้านราคา ผ่านระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ ทรัพยากรภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพา การผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการ นำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ และช่วยแบ่งเบาภาระด้านการลงทุนของรัฐในระบบการ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยกำหนดส่วนเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟ้า (ส่วนเพิ่มๆ) จากราคารับซื้อไฟฟ้าตามระเบียบ SPP หรือ VSPP ตามประเภทเชื้อเพลิงและเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้คำนึงถึง ภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน จนเป็นที่มาของการรับซื้อไฟฟ้า จากเอกชนดังนี้

2.2.1 ตามบันทึกเลขที่ กสผ.(สช.) 839/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 อนุมัติให้บริษัท สุเพิร์บ พาวเวอร์ จำกัด เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยติดตั้ง Synchronous Generator ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.356 MW ขนานและจ่ายไฟเข้าสู่ ระบบไฟฟ้าของ PEA ในวงจรที่ 9 สถานีไฟฟ้าโคกแย้ เพื่อขาย ไฟฟ้าในปริมาณ 1.2 MW

2.2.2 ตามบันทึกเลขที่ กสผ.(สร.) 1384/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 อนุมัติให้บริษัท สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จำกัด เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยติดตั้ง Synchronous Generator ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.992 MW จำนวน 1 เครื่อง และขนาด 3.240 MW จำนวน 2 เครื่อง ขนานและ จ่ายไฟเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของ PEA ในวงจรที่ 9 สถานีไฟฟ้าโคก แย้ เพื่อขายไฟฟ้าในปริมาณ 6.8 MW

2.3 การเปลี่ยนแปลงแผนงานจ่ายไฟหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง เพื่อลดกำลังสูญเสียในหม้อแปลง

ตามมาตรการในการควบคุมหน่วยสูญเสียของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ ศึกษาความเป็นไปได้ในการจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าที่มีโหลดรวมทั้ง สถานีไม่เกิน 50 % ของพิกัดหม้อแปลง 1 เครื่อง ให้จ่ายไฟ ด้วยหม้อแปลงเพียง 1 เครื่องสลับหมุนเวียนกันทุก 30 วัน เพื่อ ลดหน่วยสูญเสียของขดลวดหม้อแปลง ทั้งนี้หากมีผลกระทบ ต่อความมั่นคงในการจ่ายไฟให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ซึ่งจากการตรวจสอบสถานีไฟฟ้าทั้งหมดใน พื้นที่ กฟก.1 จำนวน 97 สถานี พบว่ามีอยู่จำนวน 16 สถานี ไฟฟ้าที่ในเบื้องต้นสามารถจ่ายโหลดหม้อแปลงเพียง 1 เครื่อง ได้ดังนี้

2.3.1 กำลังสูญเสียขณะไม่มีโหลด (No Load Loss) หมายถึง กำลังไฟฟ้าที่สูญเสียขณะที่หม้อแปลงไฟฟ้ายังไม่จ่าย โหลด กำลังสูญเสียนี้เกิดขึ้นในแกนเหล็กเรียกว่า Iron Loss หรือ Core Loss ซึ่งค่า Iron Loss นั้น มีค่าเกือบคงที่ไม่ขึ้นอยู่ กับโหลด แต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของเส้น แรงแม่เหล็กในแกนเหล็ก และขึ้นอยู่กับความถี่ ความหนาแน่น สูงสุดของเส้นแรงแม่เหล็กในแกนเหล็ก คุณภาพของเหล็ก ปริมาตร หรือน้ำหนักของแกนแม่เหล็ก

2.3.2 กำลังสูญเสียขณะมีโหลด (Load Loss) หมายถึง กำลังไฟฟ้าที่สูญเสียไปเนื่องจากความต้านทานของขดลวด ขณะที่หม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายโหลด กำลังสูญเสียนี้เรียกว่า Copper Loss กำลังสูญเสียของหม้อแปลงไฟฟ้า สามารถ นำมาคำนวณหาประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าได้

2.3.3 ตามบันทึกเลขที่ ก.1 กปบ.(คฟ) 35095/2564 ลง วันที่ 9 กันยายน 2564 กำหนดแผนงานสลับการจ่ายไฟหม้อ แปลงไฟฟ้ากำลังที่มีโหลดหม้อแปลง 2 เครื่อง รวมกันไม่เกิน ร้อยละ 50 ของพิกัดหม้อแปลงเหลือเพียง 1 เครื่องทุก 30 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

No.	Sub	TP1 (50 MVA) MW	TP2 (50 MVA) MW	โหลด รวมทั้ง สถานี (MW)	% โหลด/ หม้อแปลง 1 เครื่อง (ที่ P.F. 0.9)
1	BKT	0.0	6.0	6.0	13.3
2	BMB	6.0	16.5	22.5	50.0
3	BNM	2.5	0.0	2.5	5.6
4	BPH	8.0	8.2	9.4	36.0
5	BPI	8.2	9.4	17.6	39.1

6	BSG	10.0	7.8	17.8	39.6
7	DOP	5.1	9.7	14.8	32.9
8	KYE	7.5	8.5	16.0	35.5
9	LBL	7.0	8.5	15.5	34.4
10	NSI	9.3	9.4	18.7	41.6
11	NVA	11.5	8.7	20.2	44.9
12	PJB	13.5	9.0	22.2	50.0
13	RCN	5.0	7.0	12.0	33.3
14	RCQ	10.4	3.0	13.4	29.8
15	RCR	6.0	0.0	6.0	13.3
16	RCS	6.0	6.5	12.5	27.8

ตารางที่ 1 โหลดหม้อแปลงแต่ละสถานีไฟฟ้า

โดยในส่วนของสถานีไฟฟ้าโคกแย้ (KYE) การดำเนินการสลับ จ่ายหม้อแปลง 1 เครื่องทุก 30 วัน สามารถลดหน่วยสูญเสีย ได้ดังนี้

- กำหนดหม้อแปลงกำลังขนาด 50 MVA มีค่า Core Loss ที่พิกัดแรงดัน (115 เควี) ไม่เกิน 25.5 kW
- Load สูงสุด TP1 เท่ากับ 7.5 MW
- Load สูงสุด TP2 เท่ากับ 8.2 MW
- สลับกันจ่ายโหลดเครื่องละ 30 วัน

จากการปรับแผนการจ่ายโหลดหม้อแปลง 2 เครื่องเหลือ 1 เครื่องของสถานีไฟฟ้าโคกแย้สามารถลดหน่วยสูญเสียของ หม้อแปลงลงจาก 38,182.44 kWh/เดือน เป็น 22,094.76 44 kWh/เดือน จึงได้เริ่มดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา

2.4 เปรียบเทียบสถิติไฟฟ้าขัดข้องก่อนและหลังแผนงาน การสลับจ่ายไฟหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังที่สถานีไฟฟ้าโคกแย้

หลังจากดำเนินการจ่ายโหลดสถานีไฟฟ้าโคกแย้ด้วย หม้อแปลงเพียง 1 เครื่อง พบว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง ที่สถานีไฟฟ้าโคกแย้ พฤติกรรมการทำงานของรีเลย์ป้องกันที่ สถานีโคกแย้มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป คือเมื่อเกิดเหตุการณ์ ลัดวงจร จะมีการปลดวงจรพร้อมกัน 2 วงจร บ่อยครั้งซึ่งต่าง จากลักษณะการปลดวงจรในช่วงปีที่ผ่านมา

0-10		બ ૮ જે	1 6	
2563	เวลา	ฟังก์ชั่น	อุปกรณ์	สาเหตุ
12-	22:54	T/R1	01VB-01	พบรอยอาร์คหางปลา
ม.ค.				เฟส C ด้าน Soure
03-	16:39	T/R2	04VB-01	สายเฟสBด้านโหลดของ
มี.ค.				KYE4S-03 ขาด
34				111213 03 0 111
19-	9:27	T/L	09VB-01	H/Lกับล่อฟ้าชำรุด บ.
เม.ย.				.ไอคอน ห่าง สฟ2กม.
		(Fucn.)		
				и
08-	8:02	T/R1	03VB-01	ไม่พบสาเหตุ
พ.ค.				
10-	8:10	T/D0	05.40.04	11/1 00 10 00 1000
	8:10	T/R2	05VB-01	H/Lกับล่อฟ้าชำรุด บ.
พ.ค.				.ไอคอน ห่าง สฟ2กม.
10-	10:49	T/L	06VB-01	ช็อตงู บ.เอสซีจี ห่างสฟ.
ก.ย.	10.77	1/ -	004001	2กม.
11.0.		(Fucn.)		۷۱۱۵۰
10-	7:40	T/R1	04VB-01	ไม่พบสาเหตุ
ก.ย.				
2564	เวลา	ฟังก์ชั่น	อุปกรณ์	สาเหตุ
16-	9:23	T/R2	04VB-01	ไม่พบสาเหตุ
เม.ย.				
				у і
05-	16:35	T/L	02VB-01	ไม่พบสาเหตุ
พ.ค.		(Fucn.)		
		(i ucii.)		
29-	14:53	T/R1	09VB-01	กิ่งไม้แตะสายเฟส A
พ.ค.				
29-	14:53	T/R1	04VB-01	กิ่งไม้แตะสายเฟส A
พ.ค.				
06-	3:08	T/R1	09VB-01	ไม่พบสาเหตุ
ก.ค.				
06-	3:08	T/R1	02VB-01	ไม่พบสาเหตุ
ก.ค.				
				И
17-	18:38	T/R1	06VB-01	ไม่พบสาเหตุ
ก.ค.				
,=	4 = 4 =	=	0.07:15	у і
17-	18:38	T/R1	09VB-01	ไม่พบสาเหตุ
ก.ค.				

31- ก.ค.	06:02	T/R1	01VB-01	ไม่พบสาเหตุ
31- ก.ค.	06:02	T/R1	09VB-01	ไม่พบสาเหตุ

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบสถิติไฟฟ้าขัดข้องปี 63/64

3. วิเคราะห์สาเหตุการทำงาน

3.1 ตรวจสอบสาเหตุที่เซอร์กิตเบรกเกอร์ทำงานพร้อมกัน จากสถิติไฟฟ้าขัดข้องเบื้องต้น

จากการตรวจสอบและพิจารณาสาเหตุไฟฟ้าขัดข้องจาก การตรวจสอบระบบจำหน่ายของชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้า และศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ ทำให้ตั้งข้อสังเกตการทำงานของ อุปกรณ์ได้ดังนี้

- ระบบจำหน่ายที่เกิดลัดวงจรไม่ได้จ่ายไฟไปทาง เดียวกัน และตรวจสอบยืนยันจากศูนย์ๆแล้วว่าไม่มีการจ่ายไฟ ขนานวงจร
- ลักษณะการปลดวงจร 2 ฟีดเดอร์พร้อมกันเริ่มเกิดขึ้น ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2564 หลังจากดำเนินการตามแผนงานจ่าย โหลดรวมจากหม้อแปลงเครื่องเดียวสลับกัน 30 วันเพื่อลด Loss โดยการสับเบรกเกอร์ Bus Tie KYEBVB-03 ทำให้ทั้ง 10 วงจรรับไฟจากบัสเดียวกัน
- ทุกครั้งที่เซอร์กิตเบรกเกอร์ทำงานพร้อมกัน 2 วงจรไม่ ว่าจะเกิดลัดวงจรในฟิดเดอร์ใดก็ตาม CB ฟิดเดอร์ KYE09 จะ ทำงานตามไปด้วยทุกครั้ง
- จากการตรวจสอบโหลดวงจร KYE09 พบว่ามี VSPP บ.สยามเพลเล็ท พาวเวอร์ และบ.สุเพิร์บ ชีวมวล จ่ายไฟขนาน เครื่องเข้าระบบ

ซึ่งจากข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้นสันนิษฐานได้ว่าปัญหา อุปกรณ์ป้องกันต้นทางทำงานพร้อมกัน 2 วงจร น่าจะมาจาก ผลกระทบของระบบป้องกันจากวงจรที่มี VSPP ขนานขายไฟ อยู่และการจ่ายเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่สถานีไฟฟ้าแบบ Tie Bus ทำให้อุปกรณ์ป้องกัน VSPP มองเห็นจุดลัดวงจรของฟิดเดอร์ อื่นด้วย

3.2 ตรวจสอบค่า Setting ของ VSPP บริษัท สยามเพล เล็ทพาวเวอร์ จำกัด และสถานีไฟฟ้าโคกแย้

ตรวจสอบรายละเอียด Relay Setting ของ VSPP บริษัท สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จำกัด ตามหนังสือเลขที่ กสผ.(สช.) 1070/2559 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 ดังนี้

VSPP Synchronizing Check Relay (25)				
Description	Setting	Remark		
Angle diff	10 deg.	IEEE 1547		
Voltage diff.	3 %			
Frequency diff.	0.1 Hz.			

VCDD Voltage Disply Closing Polary (60)						
	VSPP Voltage Block Closing Relay (68) Description Setting Remark					
Description		Setting				
Live line – Live bus		Disable	Line means PEA			
Live line – Dead bu		Disable	Bus means VSPP			
Dead line – Live bu		Enable				
Dead line – Live bu	IS	Enable				
VSPP Under voltage	e ar	nd Over voltage	Relay (27/59)			
Description	Se	etting	Remark			
U> ₁	1(04%, 2 Sec	Alarm			
U>2	10	06%, 1 Sec	Trip			
U<1	9()%, 2 Sec	Alarm			
U<2	85	5%, 1 Sec	Trip			
VSPP Rate of chang	ge c	of frequency (RC	OCOF) (81R)			
Description	Se	etting	Remark			
frequency diff.	-		Alarm			
frequency diff.	0.	3 Hz., 0.3 Sec.	Trip			
VSPP Under freque	ncy	and Over frequ	uency Relay (81)			
Description	Se	etting	Remark			
F>1	50).5 Hz, 3 Sec	Alarm			
F>2	51	1.0 Hz, 0.15 Sec	Trip			
F<1	49	9.5 Hz, 1 Sec	Alarm			
F<2	49	9.2 Hz, 0.1 Sec	Trip			
VSPP Phase angle r	nea	suring Relay (78	3)			
Description	Se	etting	Remark			
Angle diff.	-		Alarm			
Angle diff.	5	deg, 0.3 Sec.	Trip			
VSPP Reverse Powe	er R	elay (32)				
Description	Se	etting	Remark			
VSPP to PEA	-		Trip			
PEA to VSPP	10) MW. 200 Sec.	Trip			
VSPP Phase and Gr	our	nd Overcurrent	Relay (50/51)			
Description	Se	etting	Remark			
lp	0.	7 A (280 A)	CT ratio 400/1			
Curve	N	ormal Inverse	IEC Standard			
Dial	0.	25				
Instantaneous	7.	75 A (3100 A)				
Time	0.	15 Sec.				
I _G	0.	28 A (112 A)				
Curve	N	ormal Inverse				
Dial	0.	25				
Instantaneous	3.	3.1 A (1240 A).				
Time	0.	3 Sec.				
VSPP Phase and Gr	our	nd Directional R	elay (67/67N)			
Description	Se	etting	Remark			
lР	1.	45 A (580 A)	CT ratio 400/1			
Curve	D	efinite Time	IEC Standard			
Dial	-		MTA phase 30 deg.			
Instantaneous	-		MTA ground -60 deg.			
Time	0.	05 Sec.	ทิศทางให้มองไปที่			
			PEA			

IG	6 A (2400 A)	
Curve	Definite Time	
Dial	-	
Instantaneous	-	
Time	0.05 Sec.	

ตารางที่ 3 Relay Setting บ.สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จำกัด

ตรวจสอบการทำงานประสานสัมพันธ์กับ Relay Setting ของ วงจรขาออกที่สถานีไฟฟ้าโคกแย้ โดยมีรายละเอียดดังนี้


KYE01-10 Phase and Ground Overcurrent Relay (50/51)				
Description	Setting	Remark		
I _P	0.8 I _n (480A)	CT ratio 600/5		
Curve	Very Inverse	IEC Standard		
Dial	0.6			
Instantaneous	22.1 I _n (13260			
	A)			
Time 0.02 Sec.				
I _G 0.24 I _n (144A)				
Curve	Very Inverse			
Dial	0.1			
Instantaneous	23 I _n (13800 A)			
Time	0.02 Sec.	* NGR = 12.7 โอห์ม		

ตารางที่ 4 Relay Setting วงจรขาออกที่สถานีไฟฟ้าโคกแย้


4. การทดลอง

4.1 แบบจำลองการเกิดลัดวงจรและค่าการทำงานของ อุปกรณ์ป้องกันต้นทาง

จากการจำลองเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องโดยใช้ข้อมูลจริงของ วันที่เกิดเหตุ 31 กรกฎาคม 2564 โดยตรวจสอบจาก Event ของตัว Relay เทียบกับแบบจำลองการลัดวงจรจากโปรแกรม DigSilent Version 15.1



รูปที่ 2 แบบจำลองระบบจำหน่าย วงจรที่ 1 และ VSPP บ.สยามเพลเล็ท ๆ (วงจรที่ 9) สถานีไฟฟ้าโคกแย้ ในโปรแกรม DigSilent Version 15.1




รูปที่ 3 กราฟกระแสลัดวงจรจาก Relay ฟิดเดอร์ KYE09 (บน) และ Relay ฟิดเดอร์ KYE01 (ล่าง)

เวลา	อุปกรณ์	Event	Relay	IFG	IFA	IFB	IFC
06.02	01VB-01	TR/1	G/T	439	-	-	1523
06.02	09VB-01	TR/1	G/T	439	478	479	479

ตารางที่ 5 เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องวันที่ 31 กรกฎาคม 2564


4.2 ผลการจำลองและบทวิเคราะห์




รูปที่ 4 ผลการศึกษาแบบจำลองระบบกระแสลัดวงจรจำหน่ายวงจรที่ 1 และ VSPP บ.สยามเพลเล็ทฯ (วงจรที่ 9) ต่อหม้อแปลงแบบ YNd กับ สถานีไฟฟ้า โคกแย้กรณีหม้อแปลงต่อ NGR

จากผลการศึกษาแบบจำลองค่ากระแสลัดวงจรในไลน์ฟิด เดอร์ KYE01 ตามรูปที่ 4 ด้วยขนาดใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริง (1523 แอมแปร์) ที่ 1316 แอมแปร์ ชนิดหนึ่งเฟสลงดินพบว่า จะมีกระแสกราวด์จากจุดลัดวงจรไหลผ่านกราวด์นิวตรอน ทางด้านทุติยภูมิของหม้อแปลง VSPP บ.สยามเพลเล็ทพาว เวอร์ จำกัด ซึ่งติดตั้งหม้อแปลงชนิด YNd ไหลกลับย้อนขึ้น กราวด์ของวงจร KYE09 ด้วยขนาดเดียวกับวงจร KYE01 ที่ เกิดการลัดวงจรด้วยขนาด 434 แอมแปร์ไหลเข้าบัสที่สถานี ไฟฟ้าโคกแย้ผ่านรีเลย์ป้องกันวงจร KYE09 ในทิศทางย้อนกลับ (Reverse) ทำให้รีเลย์ป้องกันกระแสเกิน (Overcurrent Relay) ทำงานปลดวงจรทั้ง KYE01 และ KYE09 ใกล้เคียงกัน

มาก (0.166 วินาที และ 0.168 วินาที ตามรูปที่ 5 ตามลำดับ) โดยจะเห็นเป็นค่ากระแสลัดวงจรแต่ละเฟสประมาณ 1/3 เท่า ของกระแส I_0 (IFA = 537A, IFB = 384A, IFC = 380A) ใกล้เคียงกับค่ากระแสการทำงานจริงในวันเกิดเหตุ



รูปที่ 5 ผลการศึกษาแบบจำลองระยะเวลาการปลดวงจรของระบบ จำหน่ายวงจรที่ 1 และ VSPP บ.สยามเพลเล็ทฯ (วงจรที่ 9) ต่อหม้อ แปลงแบบ YNd กับสถานีไฟฟ้าโคกแย้กรณีหม้อแปลงต่อ NGR



รูปที่ 6 แสดงองค์ประกอบในการไหลของกระแส I₀ กรณีเกิดลัดวงจรจาก การต่อหม้อแปลงแบบ Ynd

แนวทางแก้ไข: กปบ.ก.1 ได้หารือส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ จัดประชุมแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันทั้งในส่วนของ PEA และ ในส่วนของผู้ผลิตไฟเอกชน VSPP ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการ ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันซึ่งวิธีการที่ จะสามารถแก้ไขได้คือการเสนอเปลี่ยน Relay ระบบป้องกัน ในวงจรที่มี VSPP เกาะอยู่จาก Overcurrent Relay (50/51) เป็น Directional Relay (67/67N) เพื่อให้ Relay เห็นกระแส ใหลออกจากบัสเพียงทิศทางเดียวไปก่อน ส่วนแนวทางการ แก้ไขอื่น ๆ จะรอหารือในที่ประชุมต่อไป ทั้งนี้หากเป็น เหตุการณ์ที่เกิดในลักษณะเดียวกันแต่เกิดที่สถานีไฟฟ้าอื่น ๆ ก็อาจจะไม่เกิดปัญหาในลักษณะเหี่ยวกันแต่เกิดที่สถานีไฟฟ้าอื่น ๆ ก็อาจจะไม่เกิดปัญหาในลักษณะเนี้มากหม้อแปลงกำลังแต่แบบ Solid ground โดยตรงทำให้เมื่อเกิดลัดวงจร กระแสลัดวงจร ส่วนใหญ่จะวิ่งจากแหล่งจ่ายไหลไปยังจุดลัดวงจร ทำให้ อุปกรณ์ป้องกันในวงจรอื่นที่มี VSPP เกาะอยู่ไม่มีการทำงาน

เนื่องจากกระแสลัดวงจรที่จะไหลย้อนกลับไปที่ Relay วงจร อื่น ๆ เห็นมีค่าน้อยมาก

5. สรุป

จากการจำลองพฤติกรรมการเกิดเหตุการณ์ลัดวงจรและ การทำงานของอุปกรณ์ป้องกันดังกล่าวจะเห็นว่าเหตุการณ์ กระแสไฟฟ้าขัดข้องแล้วเกิดอุปกรณ์ป้องกันทำงานพร้อมกัน นั้น เกิดจากการลัดวงจรจากเหตุผิดพร่องในระบบไฟฟ้า 1 วงจร และกระแสลัดวงจรดังกล่าวไหลย้อนผ่านกราวด์ของ หม้อแปลงผู้ใช้ไฟที่ต่อผ่านระบบกราวด์ทางด้านแรงสูงกลับไป ที่ Relay ป้องกันต้นทางในทิศทางย้อนกลับ (Reverse) อีก 1 วงจร ซึ่งมีแนวทางป้องกันในเบื้องต้น คือ

- 1) ตรวจสอบป้องกันปรับปรุงระบบจำหน่ายโดยใช้สาย หุ้มฉนวนทั้งหมด พันเทปจุดต่อและติดอุปกรณ์ cover ต่างๆ เพื่อป้องกันการลัดวงจรในเบื้องต้น
- 2) กรณียังไม่สามารถป้องกันการลัดวงจรได้ อาจ พิจารณาจ่ายไฟทุกวงจรด้วยหม้อแปลง 2 เครื่องแบบ แยกบัส เพื่อลดผลกระทบการลัดวงจรจากบัส ข้างเคียง
- 3) พิจารณาเปลี่ยนแปลง Relay ป้องกันจาก Overcurrent Relay (50/51) เป็น Directional Relay (67/67N) เฉพาะวงจรที่มี VSPP เกาะอยู่ไป ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ Relay ทำงานในกรณีเกิด กระแสลัดวงจรแบบไหลย้อนขึ้นบัส
- 4) อาจปรับตั้งค่า Relay Setting ของวงจรที่มี ผลกระทบได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องพิจารณา ถึงความเหมาะสมกับการทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน หลักและรองของวงจรอื่นๆร่วมด้วย

เอกสารอ้างอิง

- [1] ระเบียบ กฟภ.ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ โครงข่ายไฟฟ้า ปี 2559, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- [2] คู่มือการขอจำหน่ายไฟฟ้ากับ กฟภ., สำนักงานโครงการ รับซื้อไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก กฟภ.
- [3] เงื่อนไข Sub-Bid C_Power transformer 50 MVA 115-23.1 kV Dyn1 จำนวน 3 เครื่อง (งบลงทุนปกติ ประจำปี 2562), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- [4] Saif Aldeen Saad Obayes Al-Kadhim, "Three phase Transformer: Connection and Configuration," July 2020
- [5] C. Russell Mason, "The Art & Science of Protective Relaying," GE Grid Solutions, pp. 46-70.