

臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告

2019 年 1 月 2 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
一廠技服部	工程師	江富誠	中國大陸
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	例行訪視技服、產品推廣、客戶交流		
出國期間	自 2018 年 12 月 24 日 起 至 2018 年 12 月 29 日		
重點摘要	1.參訪摘要： 1.1 此次行程由德樺方黎明、永光吳振文與江富誠拜訪晉城富士康、和韵、展韵與臺染等 4 家，並與客戶溝通使用情況及交流市場訊息。 1.2 晉城富士康金加六廠黃廠長表示除 APPLE 訂單外皆未指定染料，所以需要尋找具競爭優勢的染料，因此職於現場作永光染料介紹。 1.3 職在與富士康交流過程中表示永光是一個追求進步創新的公司，且對於環保無污染極度重視，因此所有產品都符合法規可安心使用，客戶表示認同。 1.4 富士康線上主管程楠提出拋光時有部份白點未拋光情形，職表示是硝酸濃度不足所造成，程楠表示認同，並立刻指示現場處理。 1.5 和韵主要反映 K2208003、8004 色光偏紅，經職與章工溝通後，確認為染色濃度與膜厚不同造成在品保判定上的差異，章工表示認同。 1.6 展韵戰經理指出染料供應商日漸增多，品質良莠不齊，大陸北方鋁陽極 3C 產業近來有較為減少的趨勢。 1.7 臺染表示有克萊恩 SANODYE MAGENTA LF 的需求，臺染索樣後轉給永光開發。 2.結論： 2.1 鋁陽極產業近來有需求減少的趨勢，各家陽極廠採取尋找具競爭力染料的策略，職認為這是永光的機會。 2.2 業務同仁事前並未明確得知客戶明確需求，因此無法準備相關資料，僅能靠技服於現場發揮，建議爾後可以提供客戶更詳細的需求。		
申請單位	廠(處)長： 經(副)理：		
董事長		總經理	

富士康(晉城)會談重點：

時間：2018/12/25

地點：晉城

富士康：黃周平廠長、程楠(線上主管)、趙鵬(線上工程師)

德樺：方黎明

永光：吳振文、江富誠

會談內容：

1. 該廠為金加六廠，主要生產手機相機外框圈與其他小配件，鋁陽極共有 1 條陽極線，生產線槽體約 600L，染色槽共計六槽，屬於自動線生產。
2. 程楠表示目前接單屬於空窗期，產線整體產能僅剩下 60%。
3. 該線主生產彩色系，每月使用量約 40~60Kg。
4. 目前線上約有 10 種色樣生產中，未來希望永光協助配色或是染料篩選建議的工作。
5. 目前染料為華保(同永保體系)提供，但主要提供奧野染料，但染料入廠實外包裝更換為華保標籤。
6. 希望永光協助開發奧野 411 產品，因為該支產品容易缺斷貨，已提供該樣品帶回。

和韵會談重點：

時間：2018/12/26、2018/12/27

地點：桐廬

和韵：章文筆工程師、品保楊經理

永光：吳振文、江富誠

會談內容：

1. 和韵章工認為 K2208002、8003 色光偏紅，經職解釋與提供色卡後，確認是染色濃度與陽極工藝不同所造成，因此建議永光未來出貨時可以加做和韵方式，以降低判定不同的狀況。
2. 和韵 K220 檢測方式如下：
染色濃度 2g/L，55°C，pH 5.5~6.0
陽極時間：染色時間為：17min:30sec，33min:2min，50min:5min。
3. 和韵表示希望永光提供的染料粉末外觀可以盡量穩定，如 K080 與 K320 常有粉末外觀深淺與顏色差異。
4. 章工表示希望染料含水率可以在 10%以下(和韵檢測方式)，並指出超過 10%會造成染料容易結塊，職表示該檢測方式會造成染料中結晶水喪失，並非真的含水率，且含水率 10%並不是每一支染料都可以達成，因此需再確認才可以回覆。
和韵檢測方式：105°C烘烤 2 小時

永光代碼	測試濃度	測試溫度	水分	pH	有效濃度	色光	氯離子	日期/批號	雷射水分	目前有效濃度範圍	目前pH	外觀	Cl雷射ppm
K080	4	55	<5%	5~6	100±3%	△E<1.5 (淺) △E<1 (中) △E<0.5 (深) △a<0.5 △b<0.5	<900ppm	2018. 7. 16 K0807005C4 2018. 8. 16 K0808002C4	1. 90% 4. 08%	98. 69~106. 8%	5. 8~6. 7	外壁有黑色和灰色	未輸出 432ppm 800ppm
K220	2	55	<5%	5~6	100±3%	△E<2 (淺) △E<1 (中) △E<0.5 (深) △a<0.5 △b<1	<900ppm	2018. 7. 18 K2207003C4 2018. 7. 18 K2208002C4	2. 97% 1. 17%	94. 95~108. 77%	6. 1~6. 9	藍灰色，有時偏灰些， 原料不夠均勻，有時能看 到紅色的細顆粒	204ppm
K340	2	55	<10%	5~6	100±3%	△E<3 (淺) △E<2 (中) △E<2 (深) △a<1 △b<1	<10000ppm	2018. 8. 16 K3408001C4 2017. 2. 14 K3407001C4	19. 11% 25. 95%	100~107. 41%	6. 8~7. 1		
K320	2	55	<10%	5~6	100±3%	△E<3 (淺) △E<2 (中) △E<2 (深) △a<1 △b<1	<10000ppm	2018. 8. 16 K3208001C4 2016. 6. 20 K3206002C4	10. 39% 17. 61%	107. 31~111. 37%	6. 1~6. 8	外壁顏色有橙黃色和橙紅 色	28423
K210	2	55	<10%	5~6	100±3%	△E<2 (淺) △E<1 (中) △E<1 (深) △a<1 △b<1	<10000ppm	2018. 8. 16 K2108003C4 2017. 8. 22 K2107001C4	21. 82% 27. 06%	102. 86~108. 97%	6. 6~7. 3		
K032	2	55	<10%	5~6	100±3%	△E<1.5 (淺) △E<1 (中) △E<0.5 (深) △a<0.5 △b<0.5	<10000ppm	2016. 09. 22 K0326005C4 2017. 11. 14 K0327006C4	6. 02% 4. 56%	99. 66~105. 37%	3. 6~5. 6	pH值很不穩，有3. 69、 4. 69、5. 59	
K130	2	55	<10%	5~6	100±3%	△E<2 (淺) △E<1 (中) △E<0.5 (深) △a<0.5 △b<1	<10000ppm	2016. 9. 22 K1305004C4 2017. 5. 18 K1307002C4	20. 85% 23. 72%	100~113. 16%	6. 5		41748 24855
K820	2	55	<10%	5~6	100±3%	△E<2 (淺) △E<1 (中) △E<0.5 (深) △a<0.8 △b<0.5	<10000ppm	2016. 05. 17 K8205001C4 2018. 02. 07 K8207002C4	17. 07% 28. 88%	85. 45~119. 57%	5. 8~6. 8	外壁顏色由淺灰色到暗紅 色，氯離子在 4000~37000ppm	4680 4000 5850 37020
K600	2	55	<10%	5~6	100±3%	△E<2 (淺) △E<1 (中) △E<0.5 (深) △a<0.8 △b<0.5	<10000ppm	2018. 07. 16 K6008001C4 2017. 11. 14 K6007004C4	1. 34% 15. 46%	100~114. 45%	7. 6~8. 5		37578
K200	1	55	<10%	5~6	100±3%	△E<2 (淺) △E<1 (中) △E<0.5 (深) △a<0.8 △b<0.5	<10000ppm	2015. 10. 27 K2005001C4 2016. 09. 22 K2005001C4	29. 05% 23. 19%	95~105			
K160	1	55	<10%	5~6	100±3%	△E<2 (淺) △E<1 (中) △E<0.5 (深) △a<0.8 △b<0.5	<10000ppm	2017. 11. 14 K1607005C4 2018. 09. 10 K1608005C4	11. 75% 11. 34%	106. 6~112. 5%	7. 2~7. 5		
K520	1	55	<10%	5~6	100±3%	△E<2 (淺) △E<1 (中) △E<0.5 (深) △a<0.8 △b<0.5	<10000ppm	2017. 2. 14 K5206001C4 2018. 2. 6 K5208001C4	16. 70% 14. 96%	95~105	6. 7		
K410	1	55	<10%	5~6	100±3%	△E<2 (淺) △E<1 (中) △E<0.5 (深) △a<0.8 △b<0.5	<10000ppm	2017. 7. 3 K4106002C4 2017. 11. 14 K4106002C4	12. 79% 9. 18%	95~105	7. 3~7. 8		65090
K140	1	55	<10%	5~6	100±3%	△E<2 (淺) △E<1 (中) △E<0.5 (深) △a<0.8 △b<0.5	<10000ppm	2018. 12. 6 K1408001C4 2018. 12. 6 K1408002C4	26. 06% 25. 67%	95~105	6. 0~6. 5		12020
K230	1	55	<10%	5~6	100±3%	△E<2 (淺) △E<1 (中) △E<0.5 (深) △a<0.8 △b<0.5	<10000ppm	2017. 12. 25 K2307006C4 2018. 9. 30 K2307006C4	5. 07% 4. 57%	97. 47~102. 7%	6. 2~6. 8		未輸出 7016

3. 德樺目前供應展運永光鋁陽極染料進行銷售。

4. 戰經理表示鋁陽極染料新進供應除大陸當地染料外，還有一家荷蘭-赫爾金，但經職網路查詢，僅查到大陸當地網路註冊，荷蘭與 Google 搜索無法查到該公司，判定應該是偽造的假外國染料。

臺染會談重點：

時間：2018/12/28

地點：昆山

臺染：郭俊宏副總、蕭詩瑩特助

德樺：方黎明

永光：吳振文、江富誠

會談內容：

1. 大陸當地鋁陽極染料需求有減少的趨勢。
2. 客戶有克萊恩 COPPER 色的需求，經職了解該色光後，建議使用 K370 搭配 K210 作測試。
3. 大陸目前有藉著永光名義在販賣鋁陽極染料產品，經台染提供資料給吳振文經理瞭解後，確認非永光體系，吳經理表示將會再去了解。