

臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告

2016 年 5 月 20 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
一廠品保部	工程師	江富誠	大陸惠州市
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	客戶訪視、教育訓練、染料推廣、技術交流		
出國期間	自 2016 年 5 月 8 日 起至 2016 年 5 月 13 日		
重 點 摘 要	1.參訪摘要： 1.1 此次因應客戶貝泰企業要求，協助將永光染料導入使其生產順利。 1.2 拜訪貝泰有限公司部分(大陸廠-品鈺)：(永光業務：許戎翔、明廣業務：章文亮、代理商州翔：鄒世榮) (1)本次主要協助將永光染料導入品鈺產品線，內部主要幹部為朱康寧經理(貝泰派駐)、唐老闆、魯老闆、關建(鋁陽極現場主要管理者)、周先生、盤師傅。 (2)貝泰主要生產 Dyson 吸塵器管件，年產 3~4 百萬件/年，約占 Dyson 總產量 50~60%(Dyson 於 2016 年約 700 萬件)。 (3)目前生產 Dyson 鋁管廠商共計 3 家，分布於馬來西亞(1 家)與中國大陸(2 家) 1.3 品鈺鋁陽極現況： 目前約有 5~6 色為生產色系，而紫色為生產色系中的最大宗，占總產量 60%以上。染料使用量 15~20 Kg/月。 1.4 協助染料導入部分： (1)本次共計完成 4 色，皆通過在色光認可。 (2)紫色中試確認後，已製成上、中、下限度樣板成品，並寄送至 Dyson 馬來西亞總部進行色光最後確認。同一時間要求永光儘快報價。 (3)於第一日完成紫色後，關先生對於其他顏色沒有很積極的想要處理，因此陽極後的鋁材不容易取得，後續職與明廣張文亮便直接與盤師傅溝通聯繫，才得到足夠工件進行後續其他顏色，完成配比尋找的任務。 (4)關先生表示仍有吸塵器黑色管件需要協助尋找配比，預計於 5 月底由朱經理將標準管帶回台灣。 2.結論： 2.1經了解目前貝泰為Dyson最大供應商，且有持續增長的可能性，而該工廠是由電鍍廠轉為陽極廠，因此，在許多部分仍需技術面配合，職判斷永光可以提供技術上支援，進而推廣品牌與染料的銷售。 2.2本次任務為協助貝泰生產線使用永光染料進行量產，子公司雖臨時提出額外的技服需求，但因截至最後一天僅完成一色之限度樣板，仍有三色限度樣板需繼續，同時貝泰亦在等永光報價，詢問產品經理亦認同技服人員以完成此行任務為主，因而不克前往。 2.3建議客戶建浴時，可到廠協助與維護，使其產品線穩定生產，加深客戶依賴性。		
申請單位	廠(處)長： _____ 經(副)理： _____		
董事長		總經理	

貝泰企業有限公司大陸鋁陽極生產廠(品鈺)會談重點：

時間：2016/5/9~5/12

地點：大陸惠州市

人員：朱康寧經理(貝泰派駐)、唐老闆、魯老闆、關建(鋁陽極現場主要管理者)、周先生、盤師傅

子公司：明廣章文亮

永光：江富誠、許戎翔

州翔：鄒世榮

現況：

1. 鋁陽極廠現場約 30~40 人，為 12 小時生產。
2. 品鈺有許多廠別，噴砂、壓鑄、擠型...等製程廠。
3. 生產 Dyson 產品相關鋁製品，如吸塵器、電風扇管件。
4. 品鈺共有 2 條陽極線，每條同時可進行 9 個掛具進行陽極作業，一個掛具可負載 32 個鋁管。染色部分約有 4~6 個染色槽可同時使用，每槽容量約 1 噸，同時可供 4 個掛具進行染色作業。
5. 全線皆為手動線，每線有 9 個陽極槽，每日最大產能可達到 10000 件/日，目前平均產能為 7000~8000 件/日。

交流項目：

1. 客戶拜訪部分-主要協助將永光染料導入客戶產品線與教育訓練(鋁陽極介紹)，並於期間進行產品問題解決與技術交流。
2. 客戶表示使用其他公司紫色產品一段時間(約 1 個月)後，添補染料色光仍無法修正，因此希望永光予以協助。基於客戶需求，職表示永光可提供配比的方式進行染色，可讓客戶自行調整修色，對於現場幫助很大，因為以往混合型的染料，無法調整色光，往往造成異常率提高並且降低效率。
3. 職於第一日就紫色部分進行配比尋找，並完成其工作，色光已獲認可。
4. 紅色中試的同時有其他染料供應商(進行紅色染槽維護)在場，色光經關先生確認核可，並表示較其他染料供應商更為接近中心值。
5. 鐵灰色為未來新色系，已完成中試部分，並經關先生確認色光位於中心值。
6. 黑色完成中試部分，此為 Dyson 電風扇配件。
7. 朱經理表示希望永光盡快提供本次所有配色染料的單支報價。
8. 朱經理表示原本使用美喬美提供的紫色染料(染料商表示為永光染料)，但經職觀察染料外包裝與束帶裝袋方式與永光不同，因此，向朱經理表示無法證實為永光染料。