

臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告

2016 年 9 月 19 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
一廠品保部	工程師	江富誠	大陸惠州市
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	客戶訪視、教育訓練、染料推廣、技術交流、客訴處理		
出國期間	自 2016 年 8 月 22 日 起至 2016 年 8 月 26 日		
重點摘要	1.參訪摘要： 1.1 此次因應客戶貝泰企業要求，協助品鈺處理使用永光染料所發生之異常，使其量產順利。 1.2 貝泰(品鈺)為主要拜訪公司，目前生產紫色與金色產品，前次協助生產鐵灰色(使用永光染料)已完成生產出貨。本次客戶表示紫色產品使用永光染料的均染性差，希望提供技術協助處理。 1.3 協助貝泰(品鈺)處理異常部分： (1) 異常主因在於沒有添補染料所導致，染料品質正常，經添補後，進行 2 掛(32 根/掛)試染，客戶確認品質沒有問題。 (2) 目前紫色生產已改用富士達的染料，品鈺表示內部沒有進行染料添補的能力，認為富士達可以提供隨傳隨到的服務，即使色光有問題，染料商必須可隨時協助修正。 (3) 州翔認為品鈺將產線問題推給染料商，且要做到隨傳隨到的服務，與當初協議可自行調色相違背，認為其要求極不合理，並向品鈺表示不滿。 (4) 因永光染料品質無異常，故州翔表示就本次更換染料與後續是否繼續使用等問題會與品鈺再溝通聯絡。 2.結論： 2.1 本次技術服務，確認永光所提供之配方與染料並無問題，但因客戶自身技術能力不足而衍生出異常問題，並以永光無法即時提供協助與趕貨為由更換染料供應商。職認為本次異常產生原因並不單純，應有人為因素介入，已請產品經理瞭解處理。 2.2 經與品鈺數次溝通並了解現場人員工作內容後，職認為該公司並無訓練生產線上技術人員之計畫。因此，認為大陸品鈺並無長久經營的計畫，建議先暫緩技服交流，待產品經理與台灣貝泰公司重新洽詢是否有其他合作方式，再評估技服之可行性。 2.3 目前州翔為永光明廣的代理商，但在近來幾次處理客戶問題過程中，可以看出州翔並無任何處理的能力，僅將問題回傳給永光，職認為若僅是傳遞訊息無其他功用，建議將業務轉回明廣，也可以增加價格上的競爭力。		
申請單位	廠(處)長： _____ 經(副)理： _____		
董事長		總經理	