

臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告

2017 年 3 月 6 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
一廠品保部	工程師	江富誠	大陸廣州
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	客戶訪視、教育訓練、染料推廣、技術交流		
出國期間	自 2017 年 2 月 20 日 起至 2017 年 2 月 25 日		
重 點 摘 要	1.參訪摘要： 1.1 此次主要拜訪比亞迪(1、3 期)、柏全、信泰光學與和勝五金。 1.2 比亞迪 1、2、3 期皆有生產鋁陽極相關產品，每期黑色染料總使用量 200Kg/月。 (1)於 1、3 期各別進行永光簡介、染料介紹與技術交流，3 期約 20 人，1 期為 2 人。 (2)3 期李工程師表示沒有永光色卡，因此無法挑選合適染料使用，職已向州翔與明廣要求提供比亞迪色卡。 (3)1 期黃興脈工程師詢問是否有奧野 415 與 402 對抗產品，職表示 K071 與 K080 為該兩支產品對抗品，可提供樣品先行試用。 (4)比亞迪詢問是否有鑄件黑色染料與深染相關問題，職表示 K071、K080、K082 都可以達到深染，而深染等技術問題可以等使用永光染料後來進行交流。 1.3 柏全： (1)柏全蕭總經理表示拋光後有褪色的問題，職於觀察鋁件後表示，並非是褪色而是因為染色力度不足且拋光後光澤度提高，會導致力度經反射後偏低而造成。 (2)職觀察鋁件後，根據客戶現有製程條件與問題可能發生原因，提供 DOE 方式來建議蕭總經理找出最佳化製程與解決現有問題。 1.4 信泰光學： (1)王華經理表示有黑色鑄件深染的技術與染料需求，經溝通後，王經理提供素材給永光製作樣品，完成後將直接給客戶確認。 1.5 和勝五金： (1)羅工表示有大紅色染料配方的需求，並詢問黑色鑄件深染的技術，職於現場已建議使用 K171、K140、K310 搭配使用，鑄件部分待確實有需求時再行提供。 2.結論： 2.1職認為鑄件深染的技術已為許多廠商的需求，在其他染料商無法提供該項數數服務之際，永光目前有該項技術，應可藉由此項技術同時來推廣永光鋁陽極染料。 2.2本次拜訪比亞迪須使用電腦進行簡報，發現代理商州翔並無確實達到溝通的職責，險些造成無法現場進行簡報，職建議明廣須再次評估州翔的適任性。		
申 請 單 位	廠(處)長： _____ 經(副)理： _____		
董 事 長		總 經 理	

比亞迪會談重點會談重點：

時間：2017/2/21(3 期)、2017/2/22(1 期)

地點：惠州

比亞迪：3期：李工程師與線上、研發工程師(20人)

1期：黃興脈工程師、研發工程師(1人)

永光：江富誠

明廣：章文亮

州翔：鄒世榮

現況：每期鋁陽極產線有 3 條大線與 2 條小線，主要生產手機殼(華為、VIVO、OPPO、SAMSUNG…等)、電腦背蓋

鋁陽極產線：黑色染料主要使用奧野 415 與奧野 402，每月黑色使用量約 200Kg

訪談內容：

1. 介紹永光、介紹永光鋁陽極染料與技術交流。
2. 詢問 UV 是否可作為判別染料濃度與檢驗的基準?職表示 UV 可列為參考，但無法做為線上濃度判斷的基準，還是需要試染來確認。
3. 詢問日光牢度與 QUV 是否有一致性?職表示兩者有相關性，但並非具有完全的一致性。
4. 詢問是否有可以降低上色速率的藥劑?職表示不建議使用藥劑，而是利用調整濃度或是陽極條件來作控制。
5. 比亞迪表示若永光有 2017 流行色的配方，將會優先考慮使用，職表示將會積極進行。
6. 職向李工程師詢問未來是否會朝向與 APPLE 相同的超鏡面拋光進行?李工程師表示比亞迪該一案件因良率過低，且客戶表示無此需求，因此已停止超鏡面工藝的開發。
7. 詢問是否有無鎳封孔劑?職表示永光有朝此方向努力，目前永光有中溫型封孔劑，若有需求，可以提供試樣進行測試。

柏全五金股份有限公司會談重點：

時間：2017/2/22

地點：博羅

柏全：蕭總經理

永光：江富誠

明廣：章文亮

州翔：鄒世榮

現況：主要生產天瓏科技手機殼(sugar)。

鋁陽極產線：一條陽極線，染料每月使用量約 80Kg，黑色為大宗。

訪談內容：

1. 客戶目前使用電壓較低，且封孔後有橘皮現象，因此需經過拋光時間較長才可以達到亮面的品質。
2. 基於該問題點，職提供改進方案並提供 DOE 方式來找出最佳製程化。
3. 因柏全封孔溫度較高且封孔後橘皮現象嚴重，職推薦永光 Z701 中溫型封孔劑給客戶進行測試，蕭總經理表示盡快提供(明廣已於隔日送達)。

信泰光學會談重點：

時間：2017/2/23

地點：惠州

信泰光學：王華經理

永光：江富誠

明廣：章文亮

州翔：鄒世榮

現況：

1. 鋁陽極產線主要生產相機、手機框(華為、中興、SAMSUNG...等)、鏡頭圈

鋁陽極產線：染料主要使用 K082，每月使用量約 40Kg。

2. 菲律賓產線已開始生產，由台灣直接採購 K082 送往菲律賓使用中。

訪談內容：

1. 王經理表示 K340 使用每隔 3~4 個月會發生 QUV 檢測不通過的現象，職表示此一現象因為非連續發生，故排除染料造成，建議由製程或是鋁材原物料方面著手了解。
2. 使用 K082 染色後，封孔後經過高溫耐水煮試驗會發生黑色粉末析出現象，職表示此一測試尚未進行過，故無法確實給予解決方式，並要求王經理提供詳細測試方式與素材以了解發生原因(並提供異常樣品)，王經理也允諾，希望永光協助處理。
3. 信泰光學目前有接收到運動攝影機大廠(GO PRO)的黑色鑄件單，但因對鑄件技術不熟悉，希望永光提供協助，職表示將就信泰提供樣品進行處理，並於後續客戶認可後，提供染料與技術上協助。

廣東和勝工業鋁材股份有限公司會談重點：

時間：2017/2/24

地點：大陸中山市

和勝：羅工程師

永光：江富誠

明廣：章文亮

產品使用：K071、K140、K600

現況：

1. 目前黑色產品已全面採用永光 K071。
2. 該公司為一貫化廠，具有沖壓、壓錠、物理拋光、CNC...等製程。
2. 陽極線上員工約有 30~40 人，生產車用滑軌、旅行箱拉桿、露營架與小米充電寶外殼，主要供應歐洲廠商，大陸內地為小米。
3. 6 條陽極線，全線皆為自動線，每線有 3 個陽極槽，3 個染色槽，目前使用鋁材大多為 5、6 字頭，亦有最新 7 字頭鋁材。

交流項目：

1. 客戶拜訪部分-了解 K071 使用情況，羅工程師表示 K071 使用一段時間後，會有偏黃的現象，職建議添加些許 K220 來做調整。
2. 羅工程師表示大紅色系有需求，但無法調整出需要的色光，職表示可以使用 K171、K140、K310 來做配合使用。
3. 羅工程師表示目前有客戶黑色鑄件的詢問，職表示待和勝有確實的需求時，永光可提供染料與技術上的協助。