

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL8011

報告日期:2018/4/2

p.1/1

客戶名稱	竣淵科技股份有限公司		拜訪日期	2018/3/31	
地址	竣淵:台中市大甲區日南里幼獅工業區工九路 33 號		參與同仁	葉振東	
電話	竣淵:(04)26817799				
重點摘要	一.拜訪目的：☐例行訪視 ☐教育推廣 ☒客訴處理 二.拜訪人員：竣 淵：林水生專員、曾成睿(線上控管人員) 三.客戶概況：1.竣淵今年業績與去年相當，目前生產主力為重機、腳踏車零組件，同時針對室內傢具零組件亦有開發，黑色染料使用永光 K082 約 250Kg/Mon。 四.訪談內容： 1. 此次拜訪目的是因客戶反應 K0828004 使用 10~12 天後無法上色，希望永光協助分析找出原因。 2. 經使用竣淵異常染液染色確認後，職與林水生表示沒有發生不上色的問題，並向其詢問更詳細狀況。林水生表示溝通表達錯誤，實際問題為延長時間後仍無法深染的狀況。 3. 林水生表示此問題發生在去年 8 月，竣淵內部先自行檢視與排除原因，但一直無法有效解決，染槽壽命由原先 250~300 工作小時降至目前為 120~150 工作小時，希望永光協助分析。 4. 經職詢問作業方式與取得客戶工件後，將就提供染料與異常染液再行分析，確認原因。 五.競爭者動態： 竣淵目前已有一槽改用奧野-415，目的在於確認是否與目前 K082 會有相同之情況發生。。 六.建議事項： 1. 職認為本次發生溝通表達錯誤的問題應該是可以避免的，建議未來當業務提出客戶問題時，技術部門可以請業務向客戶再三確認問題。				
核示		單位主管		報告人	江富誠 2018/4/2

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示
