

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號: DL4097

報告日期:2024/4/24

p.1/1

客戶名稱	竣淵科技股份有限公司		拜訪日期	2024/4/23	
地址	竣淵:台中市大甲區日南里幼獅工業區工九路 33 號		參與同仁	江富誠 林俊穎	
電話	竣淵: (04)26817799				
重點摘要	一.拜訪目的: ☐例行訪視 ☒教育推廣 ☐客訴處理 二.拜訪人員: 竣 淵: 黃郁濬組長、洪國書廠長、SRAM(速聯): 鄧毓峯 三.客戶概況: 竣淵今年產線僅常日生產, 無加班, 訂單量約以往的 6 成, 黑色仍是主力產品。 四.訪談內容: 1. 此次拜訪目的是因客戶回報使用 PZ702 進行封孔時, 手感不佳(產生黏滯感), 並且封孔完浸泡在硫酸溶液中會急速流色與確認二次陽極的可行性。 2. 與竣淵取得廠區內的 RO 水後, 與永光內部的 RO 水進行比較檢測與試驗, 發現竣淵所使用的 RO 水仍有少量鈣、鎂等金屬離子, 永光的水皆為 ND, 並於實驗中發現竣淵的水封孔完的鋁片, 的確有手感不佳與容易流色的問題, 永光的水封孔完的鋁片手感正常(無黏滯感)且流色少。 3. 針對實驗結果向竣淵與速聯說明因 PZ702 對於陽離子較為敏感, 所以當水質較差時, 會造成流色多且皮膜固化時間要拉長才不會有黏滯感。 4. 竣淵黃組長使用永光提供之 RO 水進行 PZ702 的泡製, 並使用 6 字頭與 7 字頭鋁材進行染色、烘乾來確認手感。烘乾後, 6 字頭手感正常無黏滯, 7 字頭手感有黏滯感, 7 字頭加長烘乾時間(30 分鐘)強化皮膜固化後, 手感正常無黏滯, 速聯鄧毓峯表示確切烘乾時間會請竣淵再進行試驗確定。 5. 職就二次陽極的部分進行說明, 因 PZ702 屬於覆蓋形式的封孔, 因此當皮膜被雷雕破壞後, 就無法有效提供防護力, 造成染色會被汙染。速聯鄧毓峯與竣淵黃組長表示認可, 並表示 PZ702 雖不可以用在二次陽極, 但可使用在一次陽極的內部套筒件。 6. 竣淵黃組長表示 PZ702 使用銅加速鹽霧試驗時, 具有比醋酸鍍更好的防護性, 醋酸鍍無法通過該測試, PZ702 可以通過。 五.競爭者動態: 無。 六.建議事項: 1. 職認為藉由這次的合作找出 PZ702 的優勢與缺點, 未來可依該優勢來進行推廣。				
核示		單位主管		報告人	江富誠 2022/6/6

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案, 禁止對外展示