

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
一廠技服部	工程師	江富誠	泰國、馬來西亞
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	1.產品推廣 2.例行訪視技服 3.技術研討、訓練		
出國期間	自2024年8月19日起至2024年8月23日		
重點摘要	1.參訪摘要： 1.1 拜訪東南亞(泰國、馬來西亞)的客戶，與客戶進行技術交流、產品介紹與市場資訊交流(共計 6 家廠商)。 1.2 PB Metal Works 現場染槽使用一年多，表示染色力度不佳，並表面有顆粒懸浮感，職表示經觀察推論染料有析出現象，可以先過濾後染色，若力度不足再添補染料，若補完染料後力度無明顯提升，表示槽內雜質過多，建議更換染槽。 1.3 宏泰鑫徐總經理表示目前有一個灰色染色無法達到力度或是色光的需求，並提供標準品，希望永光提供建議，職觀察後建議單用 PK080 可以滿足色光與力度的要求，可以再嘗試確認。 1.4 Oneey 老闆娘表示目前使用 TAC 415-AN 黑色染料價格偏高，但使用過永光黑色染料，消耗性大，經職詢問與確認後，判斷應該是使用到不同色光的染料，造成消耗性大的誤解，建議客戶使用 PK075，再確認一次效果與損耗，老闆表示認同，盧經理表示永光會提供樣品給其測試。 1.5 精華鋁業目前使用的染色槽因環境因素，很容易造成槽液發霉，詢問要如何維護與處理。職表示當槽液發霉，先過濾，過濾後將染液抽出到外面的儲槽，接著將槽體清洗乾淨，再將染液抽回槽液內，添加適量殺菌劑與防黴劑，即可使用。 2.結論： 本次出差在與客戶溝通中了解到目前東南亞鋁陽極產業因大陸廠遷入，同時使用價格戰競爭，導致當地廠商業績普遍降低 30~50%，而三價鉻鈍化染料在當地仍屬於未開發的產業，建議可以利用該項產品來推動與拓展永光的品牌與銷售。		
	申請單位	廠(處)長：經(副)理：	
董事長		總經理	

PB Metal Works、宏泰鑫、Q-square、Unique、精華鋁業、南亞工業(RK)會談重點：

PB Metal Works 會談重點：

時間：2024/8/20

地點：泰國春武里府

PB Metal Works：Suraporn Boonyusathien 總經理

Winimex：Montri

永光：盧建宇、江富誠

會談內容：

1. PB Metal Work 的工廠從事陽極表面處理、電鍍等工藝，廠內有噴砂、拋光、鑄件與硬質陽極。
2. Suraporn 總經理表示目前進行鑄件黑色深染，無法達到該深度，詢問如何處理，職表示須先進行珠磨(噴砂)後再進行陽極處理，並搭配梯度電壓調整到 50 伏特以上，就可以達到深染。
3. Suraporn 總經理表示目前廠內最高電壓為 30 伏特，但可以配合變更設備到 50 伏特，後續會測試噴砂後再陽極。
4. 客戶多個染槽內有發霉現象，職建議過濾後確認染色效果再使用。
5. Suraporn 總經理表示目前整體鋁陽極染色市場不佳，鋁鑄件目前反而有逐量遞增的趨勢。
6. Suraporn 總經理詢問是否有提供鉻酸鹽染料，驚蟄詢問與確認後，了解到是要使用三價鉻鈍化染料，因此有根據其顏色需求，建議採用 PK750 來進行測試。



宏泰鑫會談重點：

時間：2024/8/20

地點：泰國 A.Bangplee


宏泰鑫：Min-Hung Hsu 總經理、Nuanchan 小姐(品保)

Winimex：Montri

永光：盧建宇、江富誠

會談內容：

1. 宏泰鑫經營項目有：陽極氧化、鍍錫、化學鍍膜與鈍化染色。
2. 徐總經理表示目前泰國有許多中國大陸廠商進入，造成鋁陽極訂單量減少，目前鋁鑄件量有上升。
3. 徐總經理詢問如何提升鑄件染色深度，目前已有使用珠磨，但仍無法達到需求，經職了解後表示，發現目前廠房內最高電壓為 20 伏特，所以膜厚最高只能達到 5~6 μm ，若要達到更高膜厚，需要更高的電壓才可達到，依現有設備無法達成。
4. 徐總經理指出目前客戶有黑色經 QUV TEST 300 小時照射後不變色的需求，職表示可以使用 PK080、PK082 或是 PK071(依據色光挑選)來測試，不過 300 小時不變色有困難，但是目前鋁陽極黑色以這幾隻特性最佳，可以先做測試。



Q-square 會談重點：

時間：2024/8/21

地點：馬來西亞

Q-square：Oneey 老闆娘、Winnie

Maha Chem – 李嘉煌

永光：盧建宇、江富誠

會談內容：

1. Q-square 主要從事鋁陽極染色、鑄件染色與型材染色，約為 10~15 人的工廠，管

理人員為馬來人，生產工件主要為散熱片及家電配件。

2. 該公司主要配合韓國三星生產冰箱把手，前次協助配色，Winnie 表示依照配方染出色光、力度皆不對，職依照提供的照片判斷，表示調整配方中 PK080 與 PK220 的比例就可達成色光需求，Winnie 聽完後表示認同，並希望永光未來可以提供配方以利該工廠來調整。
3. Oneey 表示目前馬來西亞有需多中國陽極廠商進駐，並且以極低的價格破壞市場與搶單，造成目前生意低落，損失 30~50%，並有中國廠商欲收購該工廠。
4. Oneey 表示冰箱手把成品手感不佳，並提供樣品給永光判斷，經職觸摸與了解後，判斷應該是表面法線沒有做得很均勻所造成，Oneey 表示認同，並會跟廠商溝通調整。



Unique 會談重點：

時間：2024/8/22

地點：馬來西亞-檳城

Unique-黃遠發(老闆)

Maha Chem – 賴勇利

永光：盧建宇、江富誠

會談內容：

1. 黃老闆接單以機車零件(鑄件)為主，染料主要為黑色，目前使用 K072，每月使用 3 公斤。
2. 工廠原有兩條陽極線，目前有新增電鍍與硬質陽極線，每個槽體約 600 升，為手動線，現場環境不佳。
3. 黃老闆表示目前檳城鋁陽極產業環境不好，整體訂單約僅剩 30%，大多訂單被中國陽極廠以價位來破壞市場。

4. 黃老闆表示有意願想出售該廠房，但因目前員工與價錢因素仍未同意出售。
5. 黃老闆詢問是否有三價鉻鈍化染色(金黃色)的染料，並提供該樣板，經職判斷，可使用 PK750 染出可滿足該色光，黃老闆表示這是另一個朋友的案子，並協助聯絡與約定在 8/23 早上拜訪南亞工業。



精華鋁業會談重點：

時間：2024/8/23

地點：檳城


精華鋁業：盧信宏課長

Maha Chem – 賴勇利

永光：盧建宇、江富誠

會談內容：

1. 精華企業(股)公司創立於西元 1968 年，累積多年的鋁散熱器、頂級音響鋁面板、鋁零件、鋁殼，各式鋁製品製造加工與鋁陽極染色。
2. 精華鋁業生產鋁陽極產品，接單以音響、擴大機等面板製品為主，公司規模約 30 人。
3. 盧課長表示永光是否有銷售殺菌劑與防黴劑，職表示永光並無出售該產品，可以去化工材料行詢問購買，如殺菌劑(百菌清)、防黴劑(卡松)等。
4. 盧課長表示目前鋁陽極產業訂單價格因為大陸來檳城大量設廠，導致價格都偏低，所以目前精華鋁業減少開支，並期望度過目前低價的搶單期。
5. 盧課長指出目前馬來西亞並無環保廢水排放鎳的管控，所以沒有無鎳封孔劑的需求。





南亞工業(RK)會談重點：

時間：2024/8/23

地點：檳城

南亞工業(RK)：胡進裕 經理、張麗琴 製程工程師

Maha Chem – 賴勇利

永光：盧建宇、江富誠

會談內容：

1. RK 南亞有限公司 BHD (以前稱為 Kilang Rantai SA Sdn. Bhd.) .RKSA 成立於 1984 年 4 月 30 日，是鏈條行業的先驅，擁有最現代化的基礎設施和最先進的機械。RKSA 的核心業務是摩托車鏈條、自行車鏈條和工業鏈條的製造。
2. RKSA 生產的大多數鏈條都帶有著名的自有品牌 “RK-M” 或 “SSS” 。RKSA 擁有超過 25 年的經驗，透過向整個馬來西亞和海外供應其產品，已成為滾子鏈行業的領導者和成功製造商。
3. 在馬來西亞，RKSA 涵蓋了 100%的 OEM 市場 (HONDA、YAMAHA、SUZUKI、KAWASAKI 和 MODENAS) 和 70%的 REM 市場。RKSA 位於北賴工業區，距離檳城國際海港 13 公里，地理位置優越，為本地及國際物流提供便利。RKSA 產品遠銷日本、美國、中東、東協國家、印度、巴基斯坦、歐洲等地。
4. 經由 Unique 黃老闆介紹來拜訪與介紹三價鉻鈍化染料。
5. 胡經理表示南亞工業目前僅鍍鋅不染色，所以對染色工藝不熟悉。經過職介紹後，胡經理表示滿意，並索樣 PK750 以利後續測試。
6. 胡經理表示南亞工業本身也有鋁陽極產線生產，也願意幫永光介紹給鋁陽極產線的人來做切入。

