臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告

2024 年 8 月 29 日

部　門	職　稱	姓　名	出 國 地 區
一廠技服部	工程師	江富誠	泰國、馬來西亞
出國類別	■ 營業　□ 受訓　□ 其他		
出國事由	1.產品推廣 2.例行訪視技服 3.技術研討、訓練		
出國期間	自2024 年 8 月 19 日 起至2024 年 8 月 23 日		

重點摘要

1.參訪摘要：

1.1 拜訪東南亞(泰國、馬來西亞)的客戶，與客戶進行技術交流、產品介紹與市場資訊交流(共計 6 家廠商)。

1.2 PB Metal Works 現場染槽使用一年多，表示染色力度不佳，並表面有顆粒懸浮感，職表示經觀察推論染料有析出現象，可以先過濾後染色，若力度不足再添補染料，若補完染料後力度無明顯提升，表示槽內雜質過多，建議更換染槽。

1.3 宏泰鑫徐總經理表示目前有一個灰色染色無法達到力度或是色光的需求，並提供標準品，希望永光提供建議，職觀察後建議單用 PK080 可以滿足色光與力度的要求，可以再嘗試確認。

1.4 Oneey 老闆娘表示目前使用 TAC 415-AN 黑色染料價格偏高，但使用過永光黑色染料，消耗性大，經職詢問與確認後，判斷應該是使用到不同色光的染料，造成消耗性大的誤解，建議客戶使用 PK075，再確認一次效果與損耗，老闆表示認同，盧經理表示永光會提供樣品給其測試。

1.5 精華鋁業目前使用的染色槽因環境因素，很容易造成槽液發霉，詢問要如何維護與處理。職表示當槽液發霉，先過濾，過濾後將染液抽出到外面的儲槽，接著將槽體清洗乾淨，再將染液抽回槽液內，添加適量殺菌劑與防黴劑，即可使用。

2.結論：

本次出差在與客戶溝通中了解到目前東南亞鋁陽極產業因大陸廠遷入，同時使用價格戰競爭，導致當地廠商業績普遍降低 30~50%，而三價鉻鈍化染料在當地仍屬於未開發的產業，建議可以利用該項產品來推動與拓展永光的品牌與銷售。

申請單位	廠(處)長：	經(副)理：

董事長		總經理	