

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號: D25018 報告日期:2025/11/18 p.1/1

技服人員 ↓ 單位主管 ↓ 技服部門 ↓ 呈核 ↓ 技服部門 ↓ 歸檔

客戶名稱	天朗企業股份有限公司		拜訪日期	2025/11/17	
地址	台中市潭子區祥和路 35 巷 9 號		參與同仁	林俊穎經理	
電話	(04)25376449			江富誠課長	
重點摘要	一.拜訪目的：☒例行訪視 ☒教育推廣 ☐客訴處理 ☐駐廠服務 二.拜訪人員：天朗：張瑀容 總經理 三.客戶概況：天朗設立於 1984 年元月，專營各種鋁合金零件之普通陽極、硬膜陽極處理、超硬膜陽極處理。推廣硬質陽極處理運用於汽機車與氣動工具零件之高耐磨耗與耐高電壓表面處理。研發出超硬膜陽極處理+二硫化鉬潤滑含浸技術，深受市場肯定。目前使用永光 Everanod Black SL-02(PK083)，每月 80Kg 使用量。 四.訪談內容： 1. 天朗張瑀容總經理表示目前使用永光 Everanod Black SL-02(PK083)，染色品質與色光穩定。但近期發生染出工件表面有白點與表面濛濛的感覺，另外染液有黏稠感。 2. 了解整體狀況後，與張總經理表示染液黏稠感與表面濛濛的感覺是染液發霉的問題，張總經理表示認同，並提供過濾後照片，證實染槽有發霉的現象。 3. 張總經理敘述清洗染槽方式後，職建議增加使用漂白水清洗的工序，可以有效去除黴菌，降低再次發霉的機率，張總經理表示會依照建議執行。 4. 白點的部分，職建議加強針對表面油脂去除的前處理時間，另外陽極槽的使用壽命需要去了解，避免電解槽液內離子積存過高造成皮膜連續生成上的異常，張總經理表示理解，並會交辦現場進行調整與管控。 5. 張總經理表示產業環境不佳，導致訂單量下降，所以排班由 24 小時降低為 16 小時(無夜班)，但整體業績沒有下降太多，原因在於朝向高單價訂單的增加有關，詢問高單價訂單的產業方向，張總經理表示不便透露。 五.競爭者動態： 無。 六.建議事項： 本次拜訪天朗，張總經理對於永光染料品質抱有相當的信心，並且對於本次技術服務的速度與討論表示滿意，職認為本次可以快速解決客戶問題在於業務同仁提供正確資訊是重要的關鍵，未來仿照本次的配合模式可以加速並正確解決客戶問題。				
核示		單位主管		報告人	江富誠 2025/11/18

(2-A5-02-05) [2004.08]