

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號: MD2303

報告日期:2023/7/06

p.1/1

客戶名稱	慶峰工業社	拜訪日期	2023/7/05
地址	新北市樹林區三俊街 144 號	參與同仁	吳振文經理 姜良茂主任 張政乾副理 陳政銘
電話	0978362636		
重點摘要	一.拜訪目的：☐例行訪視 ☒教育推廣 ☐客訴處理 二.拜訪人員：朱宏祥老闆(第二代) 三.客戶概況：慶峰工業社今年業績不佳，朱老闆表示截至現在訂單完全沒有起色，預估持續要到明年 2024 才有可能回復至正常，目前當地環保針對氨、氮廢水管有嚴格管控，甚至在使用相關化學品須穿著防護服作業，對作業上有極大的困擾。 四.訪談內容： - 此次拜訪目的是與客戶溝通未來在雙方買賣回收液時的合法化，因此慶峰的營業項目需新增化學品買賣，目的是方便進行回收液交易時能夠合乎法規。 - 建議客戶新增染色工段時間用計時器，用來了解 Everanod Black SL-01 染液使用的壽命，對未來試驗上能有數據參考染槽的壽命與活化回復程度的關聯性。 - Everanod Black SL-01 回收染液從 3 月送至慶峰工業社因景氣不佳，導致先前皆無使用，為了避免因長期沒使用進而變質、劣化影響上色力度，故本次直接進行現場測試，染出的工件力度較現用桶(高濃度 13g/L)低，朱老闆認為仍在允收範圍內。職判斷力度差異為色光偏黃造成，因此進行添加 Everanod Navy S-02 來調色提高力度，朱老闆確認染出後樣品，認可其品質及原因。 - 朱老闆說目前訂單業績不佳，要等現用桶經判斷無法使用後才會更換 Everanod Black SL-01 活化液這桶來使用。 - 限於環保法規，朱宏祥老闆(第二代)有心在場內設立汗水處理區，詢問是否能夠拜訪廠區及參考永光處理方式，了解我司汗水處理方法，吳經理有回覆未來可安排時間來觀摩。 五.競爭者動態： 無。 六.建議事項： - 職認為因近期市場整體景氣皆不好，所以慶峰工業社在訂單的開展有困難，但因慶峰工業社在 Everanod Black SL-01 回收染液有持續配合的意願，且對未來循環經濟推廣與開發有益，所以可以持續連繫並解決慶峰工業社鋁陽極染料上的問題，進而維持良好的合作關係。		
核示		單位主管	報告人 陳政銘 2023/7/06

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示