

台灣永光化學工業股份有限公司
一廠 技術服務報告書

技服申請單編號: DL4098 報告日期:2024/04/26 p.1/1

客戶名稱	慶峰工業社		拜訪日期	2024/4/25	
地址	新北市樹林區三俊街 144 號		參與同仁	吳振文經理	
電話	0978362636			陳政銘	
重點摘要	一.拜訪目的： ☒ 例行訪視 ☐ 教育推廣 ☐ 客訴處理				
	二.拜訪人員：朱慶峰老闆(第一代)、朱宏祥老闆(第二代)				
點	三.客戶概況：慶峰工業社目前業績較去年有所提升，訂單回復至以往 6~7 成，現場生產仍以黑色樣品為主色，今年到目前下訂黑色染料 16Kg。				
	四.訪談內容： 1. 此次拜訪目的是為取得循環經濟專案試驗的現用黑色染液樣品與前次回收活化染槽樣品，經與現場作業人員及朱宏祥老闆(第二代)詢問，客戶去年處理調酸異常報廢染槽時，一同將回收活化染槽排掉了，故本次只取回現場黑色染槽樣品。				
摘	2. 朱宏祥老闆(第二代)表示目前訂單有回復至以往的 6~7 成，同時間第二廠房也開始營運，另外附近其他工廠也開始有夜間加班的現象，代表景氣有回溫的趨勢。				
	3. 詢問朱宏祥老闆(第二代)現場染槽的相關資訊，朱老闆表示今年 1 月建浴，濃度 12g/L，染槽除運用在一般鋁陽極染色外，還會用來進行鑄件陽極染色。				
要	4. 朱宏祥老闆(第二代)指出，工廠為了減少廢水處理費用與符合環保相關法規，去年除了增購小型廢水處理系統來處理工廠廢水，人員部分也積極的考取相關證照，來因應環保局的抽查。				
	五.競爭者動態： 無。				
核	六.建議事項： 1. 職認為慶峰工業社朱宏祥老闆(第二代)，針對環保部份願意去進行設備增購與考取證照，在回收染液活化開發取樣上也有持續與永光配合的意願，為了應對未來越來越嚴苛的環保法規，可以在這議題持續連繫以建立良好的夥伴關係。				
示			單位主管		報告人 陳政銘 2024/4/26

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔