

台灣永光化學工業股份有限公司
一廠 技術服務報告書

技服申請單編號: DL5031

報告日期:2025/01/16

p.1/1

客戶名稱	慶峰工業社		拜訪日期	2025/01/15	
地址	新北市樹林區三俊街 144 號		參與同仁	吳振文經理	
電話	0978362636			陳政銘	
重點摘要	一.拜訪目的：☒例行訪視 ☐教育推廣 ☐客訴處理 二.拜訪人員：朱慶峰老闆(第一代)、朱宏祥老闆(第二代) 三.客戶概況：慶峰工業社業績較去年有所下降，現場觀察生產以本色陽極為主，約佔 8 成，黑色產品為輔。 四.訪談內容： 1. 本次拜訪目的是取得循環經濟專案試驗的現用黑色染液樣品，詢問現場作業人員及朱宏祥老闆(第二代)，了解近期染槽使用狀況與目前業績情形。 2. 目前使用永光黑色鋁陽極染料兩槽，一槽已使用兩個月，主要用於一般工件生產使用，另一槽(2024 年 2 月建槽，由原先生產一般工件轉染鑄件)目前已使用在鑄件染色兩個月。 3. 現場觀察到對比於上次拜訪(2024 年 5 月)，訂單量減少幅度較大，上架數量減少，本色產品占比由原先 5 成提升到 8 成，有染色的樣品減少到 2 成。在包裝區部分也可以明顯觀察到數量的減少，目前客戶業績較為冷淡。 4. 在染槽活化再生的配合意願部分，客戶於 2024 年有架構新的小型廢水處理系統，人員部分朱宏祥老闆(第二代)也考取相關證照，因此在 2024 年下半年至今年已自行進行小量廠區內廢水處理，所以在與小老闆溝通過程中得知在成本的考量下，染液回收活化再利用的意願相對下降。 5. 朱宏祥老闆(第二代)表示目前的廢染液產出量在新架構的廢水處理設備仍可進行處理，但是技術仍尚未成熟，未來如果訂單量提升，可能會有無法負荷的狀況。 五.競爭者動態： 無。 六.建議事項： 1. 職認為慶峰工業社目前有能力自行處理廠內廢水，所以在染液回收活化再利用上意願會下降，但在業內相關資訊分享與回收染液樣品索取的配合，朱宏祥老闆(第二代)也很樂意配合，並表示若慶峰工業社業績訂單回復以往，現有廢水處理可能會無法負荷，若環保法規變得更加嚴苛的話，也會有染液回收活化再利用的技術需求，因此仍希望可以持續連繫維持良好的夥伴關係。				
核示		單位主管		報告人	陳政銘 2025/1/16

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示