

台灣永光化學工業股份有限公司
一廠 技術服務報告書

技服申請單編號: D26025

報告日期:2026/06/02 p.1/1

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

客戶名稱	愛爾蘭商 SRAM 速聯(股)公司 竣淵科技有限公司		拜訪日期	2026/06/01	
地址	台中市大甲區幼獅工業區工 4 路 22 號		參與同仁	林俊穎經理	
電話	(04)35068200#2204			江富誠課長	
重點摘要	一.拜訪目的：■例行訪視 ■教育推廣 □客訴處理 □駐廠服務 二.拜訪人員：速聯：黃錦芳 資深工程師、竣淵：現場線上曾課長 三.客戶概況：配合速聯於竣淵進行 26-030 樣品重新送樣，並進行線上染色測試，SRAM 希望永光配合竣淵盡量加速開發 TAC Gray V4002 色卡色光，製作出樣版提供給設計師確認。 四.訪談內容： 1. 提供樣品 26-030 新混合到線上測試，竣淵曾先生表示目前永光染出色樣底色是沒有問題的，所以認為可以依靠調色達到樣版需求色光。 2. 第一次打樣發現現場染色樣版與實驗室內色光走向完全顛倒(實驗室內已調整到偏黃紅，現場染出整體偏藍綠)，推估是陽極設備不同造成孔隙大小有差異，導致吸收不一致。 3. 在第三次調色時已達到前次染色時 SRAM 黃資深工程師認可的色樣，但在 SRAM 黃資深工程師與竣淵曾先生溝通下，認為需要再調整得更黃紅(a 值:3.57→3.6~3.8、b 值：-7.49→-6.5~-6.8)，因此進行第四次調色。 4. 第四次調色後，經 SRAM 黃資深工程師確認(a 值：3.7、b 值：-6.8)，6 字頭工件符合需求，因此立刻進行 7 字頭染色確認，7 字頭色光走向符合需求，但因現場時間未控制好，整體力度過高，於 6/2 日會再安排力度與色光再現性確認，確認後立刻進行零部件製作。 五.競爭者動態： 山興榮再送樣(依序為第四次)，已確認無法符合需求；另外由黃資深工程師方面了解到 V4002 的部分立督也有山興榮在配合開發，所以希望永光可以協助竣淵早日完成樣板，得到設計師確認，就可以變成標準樣版。 六.建議事項： 由於有標準樣版的急迫性，所以建議後續配合竣淵需求提供駐廠協助，解決線上生產調色的問題。				
核示		單位主管		報告人	江富誠 2026/6/2

