

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL7016

報告日期:2017/5/15

p.1/1

客戶名稱	台姿記工業股份有限公司 竣淵科技股份有限公司		拜訪日期	2017/5/12	
地址	台姿記:台中市大甲區日南里幼獅工業區 工十路 1 號 竣淵:台中市大甲區日南里幼獅工業區工 九路 33 號		參與同仁	葉振東	
電話	台姿記:(04)26816321 竣淵:(04)26817799				
重點摘要	一.拜訪目的：☐例行訪視 ☐教育推廣 ☒客訴處理 二.拜訪人員：台姿記：梁筆創經理、現場蔡青益組長 竣淵：陳彥文總經理、林水生廠長 三.客戶概況：竣淵與台姿記目前生意普通，現場順順地做，不會很趕，也不需加班，比去年同期稍微好一點。 四.訪談內容： 1. 此次拜訪目的是向因客戶說明 K082 染液檢測結果，台姿記梁經理對於職的解說並無意見且態度也較為和善，但梁經理仍然認為 K0827001 品質有問題，建浴四槽，四槽使用壽命只有一半，目前使用 6007 與 7002 都正常，請永光查明 7001 在製程上是否有問題。(職查 K082 混合報表，7001 與 7002 皆使用 SK07 正常原末與 K0807001 下大桶，SK22 都是 6006) 2. 上次竣淵反應工件牙紋有些會有發紅現象(不良率約 2~3 成)，職將實驗室所作的實驗作說明，因小槽無法模擬出工件牙紋有發紅現象，職請水生拿棉花棒沾水差擦拭，有黑色粉體在上面，應是染液附著在牙紋上，請注意清洗。 五.競爭者動態： 1.文擎蘇總曾親自敗訪竣淵陳總，希望能取代永光 K082，但因文擎無法配出和 K082 一樣的色光而告吹。 六.建議事項： 1. 台姿記梁經理對 K0827001 的品質仍有疑慮，將會持續取樣請永光測鉛離子，可藉此展現永光的誠意，除了檢測外，必要時技服人員可至客戶端說明與協助解決問題，展現永光技服能量。				
核示		單位主管		報告人	張政乾 2017/5/15

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示

