台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL3003　　報告日期:2012/6/7　　p.1/1

客戶名稱	鑫瑞豐	拜訪日期	2013/1/29
地址	台北縣樹林市俊英街 219 巷 45 弄 14 號	參與同仁	許智盛、江富誠
電話			

重點摘要

一.拜訪目的：□例行訪視　□教育推廣　■客訴處理

二.拜訪人員：陳文欣老闆

三.客戶概況：

1. 聯立訂單為主要客戶，以電腦機殼為大宗。
2. 使用的主要染料 K082，每月使用量約 20~30Kg。
3. 客戶目前使用冷封孔藥劑(捷順供應)。

四.訪談重點：

1. 客戶反應事項：
   客戶反映發現過濾時有異物(懷疑為微生物)，希望我司協助了解。
2. 到現場了解後發現為發霉，據陳老闆表示使用 1 個半月後(當地連續下雨 13 天)發生此一情況。
3. 我司有向客戶表示此一情形應該是環境因素所導致，如長時間週遭環境溼度過高與空氣中漂浮微粒所造成，並非常態，陳老闆表示應該是連續下雨所造成。
4. 陳老闆表示目前表面起泡現象嚴重會造成表面瑕疵，職此行有準備消泡劑 50mL，並於現場使用並說明，馬上解決起泡問題。
5. 客戶表示 K082 使用壽命短，需常更換，許經理與陳老闆溝通後，建議陳老闆改用 K071，以解決染液使用壽命過短之問題。

五.競爭者動態：

無。

六.建議事項：

客戶於年後將使用 K071 進行測試，將與客戶保持密切聯繫，掌握 K071 使用情況，建議客戶建浴時，可到現場觀看並取樣留檔。

核示		單位主管	張政乾 2013/1/31	報告人	江富誠 2013/1/31

技服人員→單位主管→技服部門→呈核→技服部門→歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示