

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL3005

報告日期:2012/2/22

p.1/1

客 戶 名 稱	佳賢鋼鐵	拜 訪 日 期	2013/2/22		
地 址	桃園縣大園鄉大園工業區民權路 2-3 號	參 與 同 仁	江富誠		
電 話	0932092357				
重 點 摘 要	一.拜訪目的：☐例行訪視 ☐教育推廣 ☒客訴處理 二.拜訪人員：周子傑老闆 三.客戶概況： 1. 友達訂單為主要客戶，以電視機殼為大宗。 2. 使用的主要染料 K010、K020，每月使用量約 10Kg。 3. 廠內為一條陽極產線。 四.訪談重點： 1. 客戶反映事項： 客戶反映發現使用 K010 與 K020 混合染色會有氣泡影響染色，希望我司協助解決此問題(起泡情形如附見相片)。 2. 到現場了解後，提供消泡劑(T264 矽類消泡劑)，並同時在現場教導廠長如何使用，其消泡效果極佳，廠長深表滿意。 3. 職有向客戶表示此一情形是染料合成一定會產生的情況，若起泡嚴重，可照上述做消泡動作，但此問題仍會帶回研究解決。 五.競爭者動態： 目前客戶使用奧野 415 染友達電視框，若 K071 確認 OK，即會取代。 六.建議事項： 客戶使用 K071 進行打樣，將與客戶保持密切聯繫，掌握 K071 使用與友達後續訂單情況。  消泡劑 T264  前 後				
核 示		單 位 主 管	張政乾 2013/3/5	報 告 人	江富誠 2013/3/1

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示

