

臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告

2018 年 1 月 23 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
營一處	專案經理	吳振文	大陸廣州、佛山、惠州
營一處	處長	蕭崇崑	大陸廣州、佛山、惠州
一廠技服部	工程師	江富誠	大陸廣州、佛山、惠州
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	客戶訪視、染料推廣		
出國期間	自 2018 年 1 月 15 日 起至 2018 年 1 月 20 日		
重 點 摘 要	1. 參訪摘要： 1.1 此次主要拜訪祥喆、永尊、和勝、祥順興與超亞。 1.2 拜訪祥喆、永尊、與祥順興，主要是與客戶溝通染料使用上的問題，並了解市場的訊息。和勝與超亞除了常態性拜訪外，針對個別使用上的疑慮及異常情況予以了解與處理。 1.3 祥喆線上已全面改用佛山雙成的染料，開發郭經理表示因線上人員操作習慣所做的變動。蕭總經理希望永光可以派駐廠人員來協助配色與推動染料的使用。 1.4 永尊老闆吳長豹表示使用 K140 容易造成色花，經職了解後判斷應是工件前處理清潔未確實所造成，吳老闆表示詢問其他業者得到的答案與永光的判斷相同。 1.5 祥順興黃建龍先生表示永光染料使用上並無問題，而目前深圳地區因環保問題，鋁陽極廠已大量被迫遷廠到東莞與佛山一帶或是關廠，導致衝擊到染料的銷售。 1.6 本次拜訪和勝主要是針對永光 K120 檢測出六價鉻的問題進行說明。經職與和勝說明後，確認最終產品無疑慮。因客戶針對有、無含鉻廢染液處理部分希望永光提供該訊息，以利和勝分類儲存與委外處理，蕭處長表示將請工廠協助提供。 1.7 香港永光表示客戶將客訴 K032 染料中有雜質，因此職、吳振文經理與香港永光姜錫海經理於 1/19 一同拜訪超亞，但於出發前姜經理表示該問題客戶已解決，表示僅是因為天氣太冷導致染料結晶析出，進行加熱後已無問題。後續仍有拜訪與技術交流。 2. 結論： 2.1 本次和勝 K120 問題並非針對提供特性數據，而是希望永光對檢測出六價鉻原因給予解釋，冀望未來遇到類似問題時，業務同仁可以提供正確資訊。 2.2 香港永光反應 K032 產品異常部份，建議業務同仁可已先請客戶依照色卡上建議操作條件使用後，確認產生異常狀況，再行通報，勿造成資源耗損。		
申請單位	廠(處)長： 經(副)理：		
董事長		總經理	

祥喆五金會談重點：

時間：2018/1/16~2018/1/16

地點：大陸惠州市

祥喆人員：蕭總經理、郭經理

明廣：陳總經理、章文亮

州翔：鄒世榮

永光：蕭處長、吳振文經理、江富誠

會談內容：

1. 針對現場作業人員表示永光染料耗損大，因此改用双成染料。職詢問其使用方式與耗損量差異。郭經理表示現場使用為搭配混用，並無使用量紀錄，僅根據使用人員口述。
2. 州翔-鄒世榮表示約 2-3 個月會拜訪祥喆一次，近來則因為已無使用，故減少拜訪。
3. 蕭總經理表示目前上游天瓏公司已由金屬材質改用塑膠材質，所以將會尋找新的合作廠商，希望永光可以派駐人員到祥喆長期駐廠(0.5~1 個月)，共同開發客戶與協助配色。

和勝工業鋁材股份有限公司會談重點：

時間：2018/1/17~2018/1/17

地點：大陸中山市

和勝人員：雷新平(採購)、童總監、盧文光(品保主管)、彭志彬(品保副理)、羅工程師

明廣：陳總經理、章文亮

永光：蕭處長、吳振文經理、江富誠

會談內容：

1. 針對現場作業人員表示永光染料耗損大，因此改用双成染料。職詢問其使用方式與耗損量差異。郭經理表示現場使用為搭配混用，並無使用量紀錄，僅根據使用人員口述。
 4. 州翔-鄒世榮表示約 2-3 個月會拜訪祥喆一次，近來則因為已無使用，故減少拜訪。
- 蕭總經理表示目前上游天瓏公司已由金屬材質改用塑膠材質，所以將會尋找新的合作廠商，希望永光可以派駐人員到祥喆長期駐廠(0.5~1 個月)，共同開發客戶與協助配色。