

臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告

2018 年 1 月 25 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
營一處	專案經理	吳振文	大陸廣州、佛山、惠州
營一處	處長	蕭崇崑	大陸廣州、佛山、惠州
一廠技服部	工程師	江富誠	大陸廣州、佛山、惠州
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	客戶訪視、染料推廣		
出國期間	自 2018 年 1 月 15 日 起至 2018 年 1 月 20 日		
重 點 摘 要	1.參訪摘要： 1.1 此次主要拜訪祥喆、永尊、和勝、祥順興與超亞。 1.2 拜訪祥喆、永尊、與祥順興，主要是與客戶溝通染料使用上的問題，並了解市場的訊息。和勝與超亞除了常態性拜訪外，針對個別使用上的疑慮及異常情況予以了解與處理。 1.3 祥喆線上已全面改用佛山双成的染料，開發郭經理表示因線上人員表示使用上無問題，暫無更換意願。 1.4 和勝品管部盧文光先生主要針對 K120 這隻染料的六價鉻於 2016 年為 ND，但 2017 時永光提供 SGS 報告為 9 百多 ppm，希望永光給予說明。職表示永光產品責任部黃處長已說明，指出為檢測方式改變所造成。 1.5 和勝童總監表示因最終產品上鉻含量為零檢出，因此將會繼續使用 K120。和勝染料廢液集中在儲槽，委外處理，若廢染液中含有鉻，會造成處理上的問題，所以希望永光可以提供各支染料是否含鉻的資料，讓和勝可以將有無含鉻的廢染液個別儲存。蕭處長表示將請品保部將資料整理後，提供給和勝。。 1.6 永尊老闆吳長豹表示使用 K140 容易造成色花，經職了解後判斷應是工件前處理清潔未確實所造成，吳老闆表示詢問其他業者得到的答案與永光的判斷相同。 1.7 香港永光客戶反映 K032 染料中有雜質與白點，因此職、吳振文經理與香港永光姜錫海經理於 1/19 拜訪超亞，但於出發前姜經理表示該問題客戶已解決，原因為天氣太冷導致染料結晶析出，進行加熱後已無問題。 2.結論： 2.1 導致客戶對 K120 使用上產生疑慮，起因在於提供給客戶的檢測數據未確認比對所造成，建議業務同仁爾後提供數據時需確認再行提供。 2.2 香港永光反應 K032 產品異常部份，建議業務同仁可已先請客戶依照色卡上建議操作條件使用後，確認產生異常狀況，再行通報，勿造成資源耗損。		
申 請 單 位	廠(處)長： 經(副)理：		
董 事 長		總 經 理	

祥喆五金會談重點：

時間：2018/1/16~2018/1/16

地點：大陸惠州市

祥喆人員：蕭總經理、郭經理

明廣：陳總經理、章文亮

州翔：鄒世榮

永光：吳振文經理、江富誠

會談內容：

1. 針對現場作業人員表示永光染料耗損大，因此改用双成染料。職詢問其使用方式與耗損量差異。郭經理表示現場使用為搭配混用，並無使用量紀錄，僅根據使用人員口述，職於現場表示不建議染料混合使用，且希望可以提供較為詳盡的染料使用量。
2. 州翔-鄒世榮表示約 2-3 個月會拜訪祥喆一次，近來則因為已無使用，故減少拜訪。
3. 郭經理表示双成告知提供的染料為奧野原廠改標籤，郭經理表示懷疑，但不打算進一步確認。
4. 蕭總經理表示目前上游天瓏公司已由金屬材質改用塑膠材質，所以將會尋找新的合作廠商，希望永光可以派駐人員到祥喆長期駐廠(0.5~1 個月)，共同開發客戶與協助配色。
5. 郭經理透露鄰近港資廠商威博是鋁陽極廠，員工 5~6 千人，染料商駐廠，且染液每日更換，為一個新的作業模式。明廣陳總經理要求州翔去了解是否有機會導入。

和勝工業鋁材股份有限公司會談重點：

時間：2018/1/17~2018/1/17

地點：大陸中山市

和勝人員：雷新平(採購)、童總監、盧文光(品保主管)、彭志彬(品保副理)、羅工程師

明廣：陳總經理、章文亮

永光：蕭處長、吳振文經理、江富誠

會談內容：

1. 盧文光先生表示柯萊恩提供類似色光的染料檢測值為 200ppm，比永光染料的檢測值為低，希望永光可以於染料結構上降低鉻含量。職向盧文光先生詢問後得知柯萊恩該支產品為液態，因此指出永光 K120 送測為粉體，並非液態，該濃度差異甚大，所以會讓和勝誤認為永光染料鉻含量偏高。另外就染料結構上降低鉻含量部分，職表示該支染料若將鉻去除，其結構將改變，造成色光、特性產生變化，將與 K120 該支產品完全不同，若要求同色光與特性，會無法達到在結構上去除鉻的要求。
2. 羅工程師表示和勝目前接單的廠商有小米、OPPO、華為、Vivo 等目前大陸知名手機廠商的行動電源外殼。訂單中數量較多的顏色為槍色、藍色與黑色。
3. 和勝陽極產線預計於年中後持續擴線，主要是針對汽車與建材產業的鋁陽極加工訂單。

永尊企業社會談重點：

時間：2018/1/18~2018/1/18

地點：大陸東莞市

永尊人員：吳長豹

永光：蕭處長、吳振文經理、江富誠

會談內容：

1. 吳老闆表示 K032 上色速度較慢，希望可以改善上色速度，目前業界使用永光 K032 時會搭配 ATT 黑色染料，比例為 8:2，不但可以快速上染且會均勻上色。
2. 職向吳老闆表示不建議永光染料混合搭配使用，若是希望上色速度快，可以就染色

溫度、酸鹼值、膜厚與染料濃度上進行調整。

3. 吳老闆指出目前有富士康的訂單可以介入，但需要取得永光合格代理的資格，希望永光可以提供，蕭處長表示若真的有需求，將就單一案進行處理。

祥順興五金染料會談重點：

時間：2018/1/18~2018/1/18

地點：大陸東莞市

永尊人員：黃建龍

永光：蕭處長、吳振文經理、江富誠

會談內容：

1. 吳經理向黃建龍先生詢問是否有聽過極品染料與其銷售狀況，黃先生表示沒有聽過該染料產品，僅聽過文擘，但認為文擘染料使用上仍有問題。
2. 黃先生表示目前市面上奧野因原料短缺，導致鋁陽極染料品號 411 缺貨。
3. 祥順興黃建龍先生表示永光染料使用上並無問題，而目前深圳地區因環保問題，鋁陽極廠已大量被迫遷廠到東莞與佛山一帶或是關廠，導致衝擊到染料的銷售。
4. 黃先生表示目前因大陸環保法規日趨嚴謹，所以市面上針對無鎳封孔劑的需求越來越極迫，目前柯萊恩的液態無鎳封孔劑 SH02 效果不錯，建議永光也可以開發類似的產品。

超亞聯合建材科技有限公司會談重點：

時間：2018/1/19~2018/1/19

地點：大陸佛山

佛山人員：陳仲超

香港永光：姜錫海經理

永光：吳振文經理、江富誠

會談內容：

1. 陳老闆表示該公司鋁陽極染料銷售量 5 噸/月，永光染料約占 1 噸/月，屬於中型染料銷售商。
2. 陳老闆指出永光 K010 以前有大量使用，但因黑點問題，目前已無使用。職表示可改用 K080，可解決黑點問題。陳老闆向姜經理索取樣品進行測試。
3. 超亞主要提供建築用型材染料，但同時有提供鑄件、ED 染色之染料，供貨產品來源有永光、奧野與其他印度與臺灣染料。
4. 向陳老闆詢問 K032 異常情況時，陳老闆僅表示進行染液加熱後結晶現象就消失了，並無提到染料有雜質與客訴的問題。