

臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告

2018 年 9 月 12 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
營一處	專案經理	吳振文	大陸廣州、惠州
一廠技服部	工程師	江富誠	大陸廣州、惠州
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	例行訪視技服、產品推廣、客訴處理		
出國期間	自 2018 年 9 月 3 日 起至 2018 年 9 月 5 日		

1. 參訪摘要：

1.1 此次拜訪公司與人員如下：

拜訪客戶	拜訪人員	參訪人員
和韵	金董事長、顏總經理、章工程師、 品保楊經理、單廠長	江富誠、吳振文

1.2 本次拜訪和韵公司，主要是客戶反映 K6206001 造成鋁陽極廠生產咖啡壺外殼白點異常現象發生。

1.3 和韵章工程師表示 K6206001 氯離子含量高於以往提供該產品其他批號，且客戶更換其他批號後染色正常，因此認為 K6206001 是造成白點的主因；但經和韵章工提供資料顯示該客戶使用之染料為兩支染料所組成(K620：未知染料=55：45)，因此希望和韵可以提供未知染料、使用工件與操作條件以利確認異常原因，但最終並未提供該未知染料。

1.4 永光技服使用 K6206001 就提供工件與操作條件進行染色與氯離子提高(提高 324 倍)破壞性試驗進行測試，皆無造成染色工件產生白點異常，並與本次拜訪和韵時告知該工件白點原因並非和韵章工程師所言 K6206001 氯離子含量偏高所造成。

1.5 比亞迪本次出席者皆為各區的新進工程師，因此並無使用上問題，唯一針對是否可以提升 QUV 級數部份提出詢問，職表示此部份仍在努力中，但染料上無法改變，現階段可就封孔工藝上進行改善。職於本次拜訪有針對新開發的 K370 進行介紹，現場工程師表示有興趣，將由州翔鄒世榮提供樣品測試。

1.6 T-Touching 為首次拜訪，該公司主要經營項目為智慧建築操作開關、插座與外框設計及銷售，拜訪期間與首席品質代表陳先生訪談後，了解該公司無鋁陽極染色加工廠，並對於其工藝完全不了解，正在尋求鋁陽極與染料合作廠商，因此，職於現場進行鋁陽極與染料介紹的教育訓練。

1.7 T-Touching 即將與富坤陽極廠進行合作，首席品質代表陳先生希望藉由永光與富坤共同了解後，降低生產上的困難度。富坤嚴總經理表示先前已使用過永光染料，並表示永光染料品質很穩定並可提供技術服務，沒有使用上的疑慮，目前問題是 T-Touching 尚未提供允收規格(限度樣板範圍)給富坤，富坤嚴總經理希望 T-Touching 可以盡早討論該事宜。

2. 結論：

2.1 本次出差主要大多是討論價位問題，而且州翔在本次比亞迪參訪中，無法掌握出席人員(到現場才知道原鋁陽極主管已調職)與討論主題，建議下次出差可請州翔先提供拜訪人員名單與要討論的議題。

2.2 由客戶訪察得知，目前大陸整體市場就鋁陽極手機產業而言衰退約 30~40%，甚至有些陽極廠已被收購並轉型(祥喆被天瓏收購)，因此鋁陽極市場已逐漸轉型，

重點摘要

	需根據這些訊息，及早建立技術資訊以因應。		
申請單位	廠(處)長：經(副)理：		
董事長		總經理	

信泰光學會談重點：

時間：2018/5/22~2018/5/22

地點：大陸惠州市

信泰光學：王華經理

明廣：章文亮

州翔：鄒世榮

永光：吳振文經理、江富誠

會談內容：

1. 信泰光學王經理表示永光染料無操作上問題，並表示目前鋁陽極在手機產業的需求上已大幅降低，因此大多已走向開發其他產業需求(運動攝影機、相機)。
2. 王經理表示目前黑色已全面改用永光 K082，另外大量使用染料為奧野 RED 144，若有對抗品可以提供測試，吳經理表示若需求量大，永光可針對此染料了解是否有生產的可能性。

比亞迪會談重點：

時間：2018/5/23~2018/5/23

地點：大陸惠州市

比亞迪：3期：蔣工程師與陳工程師、研發中心-石工程師

品審：劉小姐

明廣：章文亮

州翔：鄒世榮

永光：吳振文經理、江富誠

會談內容：

1. 劉小姐希望永光提供 QUV 測試後，其 DE 值<3 的染料，職表示因每一家法規不同，是否可以提供相關測試條件，但劉小姐表示關係到客戶保密，無法提供。
2. 比亞迪現有生產三星、OPPO、華為、Vivo 等目前大陸知名手機廠商外殼。
3. 比亞迪表示目前手機外殼已轉用塑膠(PET)，並進行雙色染色，詢問永光有無相關技術，吳振文經理表示若有需要可以協助開發。
4. 劉小姐表示目前奧野 RED 144(原 K172 對抗)處於大量使用，若永光有相關對抗品可以提供測試。

廣東和勝工業鋁材股份有限公司會談重點：

時間：2018/5/24~2018/5/24

地點：大陸中山市

和勝：羅工程師

明廣：章文亮

永光：吳振文經理、江富誠

會談內容：

1. 羅工程師表示 K120 使用長時間後工件上會有小點的現象發生，根據職觀察異常品與了解染液情況後判斷應是發霉所導致，建議羅工程師過濾後再使用，羅工程師表示會進行測試。
2. 羅工程師表示目前和勝內部彩色系較少，因此對於 K370 的色系無使用，但針對奧野 RED 144 有少量需求。

T-Touching 會談重點：

時間：2018/5/24~2018/5/24

地點：大陸東莞市

T-Touching：陳創軍(首席品質代表)、宋桂榮(採購代表)、田順勇(研發經理)

富坤：嚴創鋒總經理

明廣：章文亮

永光：吳振文經理、江富誠

會談內容：

1. 進行鋁陽極相關教育訓練與染料介紹。
2. 陳先生表示目前仍在尋找適合陽極廠配合，並認為富坤符合其規模與條件。
3. 陳先生希望染完的鋁陽極工件可以長期儲存，並詢問儲存的期限，職表示該期限無法明確定義，需先確認保存環境與陽極工藝條件確實進行，方可找出該期限。
4. T-Touching 該公司總經理楊先生為台灣人，本次原本預計一同參與該會議，但因臨時有事無法參與。
5. 富坤與 T-Touching 仍就允收標準與檢驗條件上尚未達成共識，因此後續可能仍需永光提供相關協助。

