

## 臺灣永光化學工業股份有限公司

## 國外出差報告

2018 年 9 月 13 日

| 部 門   | 職 稱                                                                                            | 姓 名 | 出 國 地 區 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 營一處   | 專案經理                                                                                           | 吳振文 | 大陸廣州、惠州 |
| 一廠技服部 | 工程師                                                                                            | 江富誠 | 大陸廣州、惠州 |
| 出國類別  | <input checked="" type="checkbox"/> 營業 <input type="checkbox"/> 受訓 <input type="checkbox"/> 其他 |     |         |
| 出國事由  | 例行訪視技服、產品推廣、客訴處理                                                                               |     |         |
| 出國期間  | 自 2018 年 9 月 3 日 起至 2018 年 9 月 5 日                                                             |     |         |

## 1. 參訪摘要：

## 1.1 此次拜訪公司與人員如下：

| 拜訪客戶 | 拜訪人員                         | 參訪人員    |
|------|------------------------------|---------|
| 和韻   | 金董事長、顏總經理、章工程師、<br>品保楊經理、單廠長 | 江富誠、吳振文 |

1.2 本次拜訪和韻公司，主要是客戶反映 K6206001 造成鋁陽極廠生產咖啡壺外殼白點異常現象發生。

1.3 和韻金董表示永光處理異常速度過慢，並指出 6 月中客戶就發生異常，9 月才到和韻處理，中間僅電子郵件往返，時間拖延過久，「不是染料造成的異常，也是歸類為染料所造成的異常」，所以要求永光可以就和韻已使用的 K6206001 共計 215Kg(陽極廠使用之染料、和韻已自行加工之染料與未使用之染料)予以退換貨，永光吳振文經理表示將與蕭處長討論。

重

點

摘

要

| 往來歷程 |    | 和韻                    | 永光吳經理                                        | 永光一廠                                                     |
|------|----|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1    | 日期 | 7月25日                 | 7月26日                                        | 7月26日                                                    |
|      | 回應 | 告知吳振文經理永光 K6206001 客訴 | 1. 告知永光一廠<br>2. 請和韻確認異常批號，並告知將進行內部測試         | 回覆吳經理查詢出貨紀錄，並進行內部測試                                      |
| 2    | 日期 | 7月30日                 | 8月2日                                         | 8月2日                                                     |
|      | 回應 | 詢問測試結果                | 回覆和韻測試結果                                     | 回覆吳經理測試結果(永光檢測方式)                                        |
| 3    | 日期 | 8月3日                  | 8月3日                                         | 8月3日                                                     |
|      | 回應 | 表示希望永光技服到廠            | 1. 轉達和韻希望永光盡快派人員至和韻了解與協助<br>2. 希望和韻提供工件與染色條件 | 向吳經理表示請和韻提供工件與染色條件來進行測試                                  |
| 4    | 日期 | 8月7日                  | 8月8日                                         | 8月6日                                                     |
|      | 回應 | 告知吳經理將提供工件與染色條件       | 1. 告知永光一廠和韻將提供工件與染色條件<br>2. 暫緩出差             | 1. 再次向吳經理表示請和韻提供工件與染色條件來進行測試<br>2. 因應業務提出技服需求，預計安排人員出差技服 |
| 5    | 日期 | -                     | 8月15日                                        | 8月16日                                                    |
|      | 回應 | -                     | 1. 將和韻提供之工件與異常染料轉至一廠                         | 1. 收到吳經理樣品與工件<br>2. 依照和韻條件進行測試                           |

|   |    |              |                        |                               |
|---|----|--------------|------------------------|-------------------------------|
| 6 | 日期 | -            | -                      | 8月17日                         |
|   | 回應 | -            | -                      | 1.依照和韵條件進行測試，無白點異常<br>2.告知吳經理 |
| 7 | 日期 | -            | 8月22日                  | 8月22日                         |
|   | 回應 | -            | 告知一廠安排8/27~8/29出差      | 安排江富誠工程師8/27~8/29出差           |
| 8 | 日期 | -            | 8月23日                  | 8月23日                         |
|   | 回應 | -            | 吳經理因與和韵無法取得共識，告知一廠取消出差 | 取消出差                          |
| 9 | 日期 | 8月29日        | 8月29日                  | 8月29日                         |
|   | 回應 | 再度發函希望永光提供技服 | 告知一廠9/3~9/5出差          | 安排江富誠工程師9/3~9/5出差             |

- 1.4 永光技服就和韵提供工件與操作條件使用 K6206001 進行染色與氯離子提高(提高324 倍)破壞性試驗進行測試，皆無造成染色工件產生白點異常，並於本次拜訪和韵時告知白點原因並非氯離子含量偏高所造成。
- 1.5 和韵章工在敘述處理異常流程時表示該工件只要經過拋光處理，就不會有白點的現象，職表示這代表白點異常是工件材質表面雜質所造成，所以造成白點主因是工件材質，而非染料。和韵章工僅表示拋光後亮度非客戶所接受，就不再回應該問題。
- 1.6 和韵章工表示 K6206001 氯離子含量高於以往提供該產品其他批號，且客戶更換其他批號後染色正常，因此認為 K6206001 是造成白點的主因；但經和韵章工提供資料顯示該客戶使用之染料為兩支染料所組成(K620：未知染料=55：45)，因此希望和韵可以提供未知染料、使用工件與操作條件以利確認異常原因，但到最後仍未提供該未知染料，僅告知是紅色染料。
- 1.7 和韵章工直指出永光僅針對色光作控管，其他一切不管控，吳振文經理提出永光有其他內部檢驗項目，因此和韵顏總希望永光告知品保檢驗方式與規格，職表示會轉達其需求，但因屬公司機密，無法保證告知。另外和韵希望永光提供染料的TDS 資料，吳經理表示將予以提供。
- 1.8 和韵提出 K6206001 本批鹵素含量較其他批次高出許多，因此認定此批為異常品，職於會議中提出本支染料並非低鹵素產品，因此在鹵素含量未在品質控制項目，且於試驗中已證實鹵素並非是造成白點的影響因素，但章工與顏總仍堅持本批鹵素含量較其他批次高就是異常品的說法。
- 1.9 與此會議中，和韵品保楊經理與單廠長提出 K3208001 粉末與液態外觀較其他批次有差異，職於實驗室觀察到 K3208001 粉體外觀較淺，而 K3206001 粉體外觀較深，因此向楊經理表示 K3206001 粉體因吸濕造成粉體顏色較深，導致兩者粉體有差異，楊經理表示會就保存部分作改善。
- 1.10 而 K320 液態深淺差異部份，職了解到和韵所觀察的濃度為 0.5g/L 與永光觀察濃度為 3g/L 時有所差異，因此向和韵楊經理解釋批次生產會有些微差異，並詢問染色色光狀態，楊經理表示色光正常，並表示接受該解釋。
- 1.11 在 K620 粉體外觀部份，和韵楊經理取出 K6205001、K6206001 與 K6207001，表示 K6205001 粉末偏白，職向楊經理表示因 K6205001 屬於 3 年前產品，粉末偏白的原因需再進行確認。並向和韵楊經理詢問 K6206001 與 K6207001 粉末外觀是否符合和韵需求，楊經理表示此兩批粉體沒有問題。當下，吳振文經理在客戶面前指出 6001 粉體有閃亮顆粒與 7001 粉體有差異，職認為此問題不宜擴大，藉由討論其他問題轉移和韵楊經理注意力。

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
|      | <p>2.結論：</p> <p>2.1 在本次出差中，發現和韵在向永光提出客訴前就已經與客戶協調處理(6 月底和韵已處理該問題，7 月 25 才發文永光客訴)，並且於此會議前就得知材質才是造成本次異常的主因，但和韵完全無視，僅針對 K6206001 鹵素含量偏高來客訴。</p> <p>2.2 在整個會議過程中，和韵不惜拋出更換供應商的要脅，強烈想得知永光的檢測手法與管控規格，其背後意圖需要再確認。</p> <p>2.3 職認為本次客訴因是借題發揮，於會議過程中，金董事長明白指出認為鋁陽極染料有極大的利潤，並表示永光降價幅度不夠。</p> |     |  |
| 申請單位 | <p>廠(處)長： _____ 經(副)理： _____</p>                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |
| 董事長  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 總經理 |  |