

國外出差報告

2017 年 8 月 16 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
技服部	副理	張政乾	中國大陸
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	瞭解客戶使用情形與處理問題		
出國期間	自 2017 年 8 月 1 日 起至 2017 年 8 月 4 日		
重 點 摘 要	1. 參訪摘要： 1.1 本次出差原因為上海明德的經銷商東盟反映下游客戶使用 K071，早上配製好染液，下午即有發霉現象產生，染色時有黏稠物附著於工件表面。此次目的是要瞭解客戶使用情況，發生原因與解決問題。 1.2 8/1~8/4職拜會東盟陳老闆與東盟旗下客戶金豐、宇逸美、上禾田三家客戶，但皆未看到染液發霉狀況，客戶都已排掉，染色異常之工件也已處理掉，因此無法確切了解真正原因，只能向客戶說明可能發生原因與如何預防，所以此次出差效果較為有限。 1.3 拜訪東盟客戶時，事先被告知不能透露永光身份，不能穿有永光 LOGO 衣服，不要問太多問題，職是以東盟顧問的身份拜訪，過程中沒有談到技術問題。 2. 結論： 2.1 東盟對此次技服人員能快速的抵達處理表示滿意，陳老闆認為這是永光對東盟的尊重與誠意的展現，而職認為是東盟在測試永光的態度，此次出差則強化陳老闆對永光的信心。 2.2 此次出差很趕、很急，但到客戶端卻都沒看到異常的染液與工件，表示業務人員對現況的掌握不足，職建議若經銷商要求技服，業務同仁應仔細評估，問題現況掌握清楚，避免浪費資源。		
申請單位	廠(處)長： _____ 經(副)理： _____		
董事長		總經理	

東盟五金染料有限公司

時間：2017/8/2

地點：江蘇省太倉市

人員：東盟 – 陳祖江(老闆)

永光 – 王承杰、張政乾

1. 反映K0717001有結塊現象，成品未拆封，用手搖即可聽見罐內有塊狀物，東盟將會自行碾碎再出貨，不會提客訴，職回覆可能是貨櫃內溫度高所導致(七月上海溫度超過40度，查下桶留樣則正常)，回台後查明。
2. 問 K071 是否有添加防霉劑，添加量能否提高，職回覆有，添加量依法規規定，不能增加。

金豐、宇逸美、上禾田會談重點

時間：2017/8/3

地點：昆山

人員：金豐 – 楊總

宇逸美 – 梁總

上禾田 – 蔡總

永光 – 王承杰、張政乾

1. 因不能透露身份，所以沒有交換名片，東盟也不希望職知道太多。
2. 金豐則是建議清洗染槽時須注意過濾循環管路是否有乾淨以及水處理設備之離子交換樹脂需定期更換清洗。
3. 宇逸美與上禾田則都沒談到發霉與技術問題。