

臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告

2018 年 2 月 21 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
一廠技服部	副理	張政乾	越南
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	解決客訴、客戶訪視、染料推廣		
出國期間	自 2018 年 1 月 29 日 起至 2018 年 2 月 1 日		
重 點 摘 要	1.參訪摘要： 1.1 本次拜訪廠商與人員如下所述： (1)鋁新(台商)：輝光：王富，永光：莊志佳經理、張政乾 (2)Minhchat(越南)：輝光：王富，永光：莊志佳經理、張政乾 宇衍：梁小姐(翻譯)、Mr. Nguyen Tien Trong(越南人) (3)光星(台商)：輝光：王富，永光：莊志佳經理、張政乾 (4)瑞恆(台商)：輝光：王富，永光：莊志佳經理、張政乾 1.2 鋁新鋁陽極線目前無專人管理，僅有兩位越南籍技術員自行操作，主要產品仍是喇叭零件，但良率只有 50%，主要原因是鋁片沖壓痕無法清除，至現場了解原因為化學拋光槽已停用，建議恢復應可除去沖壓痕。另外現用之冷封孔劑，使用後觸摸仍會感覺黏手不平滑，表示封孔效果不佳，建議客戶可改用永光封孔劑。染料用量 2~3 Kg/月(良率低，交期不穩，部分客戶已跑單)。 1.3 此行主要是處理宇衍客戶Minhchat反映K0167005使用一個月之後完全不上色。原本客戶是要求賠償，但經過永光一廠檢驗客戶染液後，了解鋁離子濃度偏高，職就檢驗結果說明鋁離子濃度對染色的影響，經詢問後得知現場有使用硫酸鋁，推測可能有誤添加硫酸鋁所造成，客戶能接受此說法，不再提賠償。染料用量5~8Kg/月。 1.4 Minhchat要求檢測線上K016、O-415鋁離子濃度，宇衍會和前次不上色之K016染液一併送第三方檢測。(客戶有問題染液，永光檢測鋁離子濃度393ppm，依竣淵經驗使用四個月才120ppm，推測可能誤加硫酸鋁或其他人為因素)。 1.5 Minhchat聽完整個說明後，態度變得和善，另外請職參觀該廠陽極線，職指出該客戶陽極條件的缺點與建議，電壓與溫度過高會造成孔洞太大，封孔時易流色且氧化膜硬度不佳，建議客戶可依據永光色卡上條件進行操作。 1.6 光星為鋁擠型與陽極一條龍的廠商，陽極線約一年前設立，目前以生產復健器材管		

率低、品質與交貨不穩，部分客戶已流失，染料使用量從 30~40Kg/月，降至 2~3 Kg/月，生意是每況愈下。

3. 鋁新不合格品直接報廢，問可否重製，職回覆可褪電並告知方法，請鋁新可自行測試與評估。

Minhchat 公司會談重點：

時間：2018/1/30

地點：越南胡志明市

宇衍：梁小姐(翻譯)、Mr. Nguyen Tien Trong(越南人)

輝光：王富

永光：莊志佳經理、張政乾

會談內容：

1. Minhchat 為宇衍客戶，沒交換名片，一條陽極線手動線，槽體為 800L，主要產品為自行車零件，染料用量 5~8Kg/月。染料使用 K016 與 O-415。
2. Minhchat 陽極條件：硫酸 20%，溫度 26° C，定電壓 16V，陽極時間 60 分(黑色)職建議可按行銷色卡陽極條件操作。
3. 參觀陽極線，建議水洗槽可加裝曝氣以加強水洗效果。
4. 封孔槽與黑色染槽看起來一樣深，表示客戶使用的冷封孔劑會造成嚴重流色，建議客戶可使用永光封孔劑，溫度 70° C，時間 10 分鐘。請宇衍送樣供測試。
5. 宇衍請第三方檢測鋁離子含量，職於 2/9、2/21 詢問莊經理，尚未有結果，將會持續追蹤。

光星復健器材責任有限公司會談重點：

時間：2018/1/31

地點：越南平陽省

光星：黃永彬(廠長)、詹益境(副理)、洪文貴(陽極處理)

輝光：王富

永光：莊志佳經理、張政乾

會談內容：

1. 越南廠區規模不小(與一廠差不多大)，一條陽極線，槽體為 3 噸，主要生產手杖、助行器、輪椅等復健與健身器材，台灣工廠位於台中神岡，目前使用三聖(經銷商)染料。黑色使用量 20~30Kg/月。
2. 職向客戶說明永光染料為自行製造，品質可完全掌控，與一般經銷商不同，光星知道三聖拿別人染料再轉賣。另外，強調永光有陽極實驗線，可協助顧客解決問題，若量產有問題，為求時效性，可透過 mail 盡速解決線上問題，將影響降到最低。(光星要求供應商若線上有問題能盡快解決不影響生產)

瑞恆國際有限公司會談重點：

時間：2018/1/31

地點：越南平陽省

瑞恆：許清淇(老闆)

輝光：王富

永光：莊志佳經理、張政乾

會談內容：

1. 新產線預計農曆年後開始生產，槽體為 3 噸，一次叫貨量約 100Kg。
2. 老闆自認鋁陽極已有四十年的經驗，再加上目前染料使用上並無問題，因此並未談到技術上的問題。
3. 目前主要產品為□字型鋁材(2.5M)陽極，目前使用 K018，農曆年後新產線將要生產自行車零件，職推薦 K080，客戶接受並請輝光報價，染料使用量 20~30Kg/月。