

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL8014

報告日期:2018/6/7

p.1/1

客戶名稱	竣淵科技股份有限公司	拜訪日期	2018/5/29~6/1
地址	竣淵:台中市大甲區日南里幼獅工業區工四路 22 號(二廠)	參與同仁	葉振東
電話	竣淵: (04)26817799		

重點摘要	一.拜訪目的：☐例行訪視 ☐教育推廣 ☐客訴處理 ☒駐廠服務 二.拜訪人員：竣 淵：曾成睿課長、林水生專員 三.客戶概況：1.竣淵目前訂單滿載，在生產方面安排，早班：08:00~19:00，晚班：19:00~04:00，每班人員以加班方式應付產量。 2. 陽極線分為四個區塊(像田字)：前處理(含化拋、霧面)、陽極(5 槽)、染色(黑色 4 槽、彩色系 6 槽)、封孔(4 槽) 四.訪談內容： 1. 第一天到達時，林專員已取了三十多瓶樣品，取法為不管有無染色，每 1 小時取樣，職解說是實際染色 1 小時取樣，林水生反映執行有困難，尤其在晚班為一位本勞帶四名外勞操作，要看實際染色時數取樣，無法做到，最後與林專員討論其可行性，為染五車取樣，白天由職量工件面積與取樣並記錄實際染色時數與工件數，晚班只能要求取樣和紀錄工件數，其餘無法做到。 2. 以跟線方式才能得到所需數據，藉此更了解整個鋁陽極生產流程與設備的安排。有些方法是實驗室無法想像得到，例如染完後發現有白點，依職的想法是褪電重作，竣淵做法則是將染完後有白點工件再陽極再染色，直到檢查無白點再去封孔，克服可能是材質所造成的問題。 3. 線上化拋槽滿出，詢問曾課長原因，為抑制黃烟用的藥品加太多，導致反應太快所導致，曾課長不小心透露該要藥品為葡萄糖酸鈉，另外化拋槽會添加除油劑(藍色粉末，有醋酸味，來源湖口工業)，添加後會將油脂凝集，再將其撈起，以維護化拋槽品質良好。 4. 竣淵在前處理後會浸泡過錳酸鉀溶液，其去除黑膜效果很好，且化拋後經過此處理，表面更為白亮。 五.競爭者動態： 竣淵倉庫存放染料只有看到永光與 Clariant 兩家，Clariant 品項 Violet CLW、Bordeaux RL、Blue G、Orange RL、Green LWN、Deep black HBL liq，另外據線上人員透露金色則向捷順購買。 六.建議事項： 此次駐廠技服，對鋁陽極現場流程與設備操作更加清楚，對於染槽監控取樣，除了服務客戶外，也了解染料在現場使用之變化情況，職認為收獲良多，未來可能還有台姿記(硬陽)，同仁若能輪流駐廠，相信對金技室之技服能量必有所提升。
------	--

技服人員 ↓ 單位主管 ↓ 技服部門 ↓ 呈核 ↓ 技服部門 ↓ 歸檔

核 示		單 位 主 管		報 告 人	張政乾 2018/6/7
--------	--	------------------	--	-------------	-----------------

檔案名稱: 本報告為內部作業檔案，禁止對外展示

(2-A5-02-05) [2004.08]