

臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告

2018 年 8 月 3 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區	
一廠技服部	副理	張政乾	香港、廣東	
營一處	經理	吳振文		
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他			
出國事由	協助香港子公司處理客戶抱怨 K032 品質問題			
出國期間	自 2018 年 7 月 18 日 起至 2018 年 7 月 20 日			
重 點 摘 要	1.參訪摘要： 1.1 本次拜訪經銷商與人員如下所述： (1)加宇(香港)：香港永光：姜錫海，永光：吳振文經理、張政乾 (2)德威(廣東中山)：香港永光：姜錫海，永光：吳振文經理、張政乾 (3)超亞(廣東佛山)：香港永光：姜錫海，永光：吳振文經理、張政乾 (4)台達(廣州白雲)：香港永光：姜錫海，永光：吳振文經理、張政乾 1.2 此次出差主因是香港永光反映 K0327009、7011 色光偏紫且染不深與內袋包裝品質不佳，原本預計要到終端使用客戶了解使用情況，但只安排經銷商。 1.3 拜訪香港加宇、中山德威、白雲台達，並將 K0327009、7011 下桶留樣色卡(出差前按客戶提供條件打色)供客戶看，並無染不深的情況，客戶看了色卡之後，認為依色卡之色光力度是合格的，以上皆有取樣回台分析。(加宇無貨倉，無樣品可取) 1.4 佛山超亞則反映 K0328001 色光偏紅，與香港永光所傳遞的訊息是不同，詢問客戶打色方法，並取樣回台灣分析檢測。 2.結論： 2.1 8/1 已將取回樣品之檢測報告提供給產品經理。從中山德威、白雲台達拆箱索取的樣品，其檢測結果為合格，並無染不深與色光偏紫現象。但中山德威另一個樣品為客戶換包裝退貨，其染料 O.D 只剩 8 成。佛山超亞樣品，染色合格，請客戶提供限度樣版以利比對，永光也可客製化產品符合客戶需求。 2.2 內袋包裝封口不平整與底部間距過長，一廠已做內部檢討，並進行防呆措施改善。 2.3 安排技服人員出差解決問題，建議盡量到終端陽極廠，實地了解客戶使用情況，較能查明異常發生原因。只到經銷商，若產品已被改質，其取到的樣品已失真，無法追查真因，造成與經銷商各執一詞的現象。			

申請單位	廠(處)長：經(副)理：		
董事長		總經理	

加宇發展有限公司會談重點:

時間：2018/7/18

地點：香港新界

加宇：胡公讓

香港永光: 姜錫海經理

永光：吳振文經理、張政乾

會談內容：

1. 因胡先生只會講廣東話，會談內容靠吳振文經理轉述。

2. 永光鋁陽極染料主要為發給當地之經銷。

出口模式有二(避稅):

A 香港小船出;中國小船接;不經海關;到大陸後轉倉庫存放。

B 走物流核銷配額模式: 物流有熟悉的管道可以免稅;但收取一定的費用;貨到大陸後就近寄倉存放。

3. 胡先生為香港及加拿大籍;其表示因其工作內容的問題;所以不方便進去大陸。

4. 此次永光產品箱上貼對手極品標籤;純是出口方便;出到客戶處一般都會先撕掉。
這次可能是倉庫出貨時漏掉。

中山德威聯合建材會談重點:

時間：2018/7/19

地點：廣東中山

德威：陳宗伸、鍾偉

香港永光: 姜錫海經理

永光：吳振文經理、張政乾

會談內容：

1. 頂樓有陽極設備，有幫客戶做配色服務，詢問 K0327011 有問題，是否有自行做打色檢驗的動作，回答沒有。
2. 表示三年前有詢問廣州明廣要購買永光產品;不過明廣表示不賣經銷;隨後就有來電表示有不帶票的永光貨，以快遞發貨並代收貨款購買到現在。K032 RMB:100(無發票)。

佛山超亞聯合建材會談重點:

時間：2018/7/19

地點：佛山

超亞：陳仲超

香港永光: 姜錫海經理

永光：吳振文經理、張政乾 副理

會談內容：

- 1.陳老闆過去服務於博安美(Claiant 代理商)，因此對鋁陽極技術並不陌生，對於染料會做自主檢驗。
- 2.打色檢驗條件:
 - 濃度 5G/L，不調 pH，RT
 - 淺色：膜厚 8um 染 2min
 - 中間色：膜厚 14um 染 8min
 - 深色：膜厚 14um 染 12~15min
- 3.目前寶藍色產品不穩定，職介紹 K230，陳老闆請姜經理盡速送樣。

廣州台達會談重點:

時間：2018/7/20

地點：廣州

台達：梁忠明(兄弟四人)

香港永光: 姜錫海

永光：吳振文經理、張政乾 副理

會談內容：

1. 梁先生過去曾在廣州明廣負責鋁陽極染料銷售，做了一年半後離職。
2. 參觀其倉庫;貨源很雜什麼染料都賣，貨品擺放凌亂，後方有粉碎與混合機台，主要是做封孔劑，為了避免被抓，都是在晚間生產。
3. 發現一箱 L9A07016CC079，箱上手寫 K039，讓職總算知道 K039 的來源。

4. 梁老闆表示過去曾賣極品產品，但因質量不穩定導致客戶端出問題，極品技服人員始終無法解決，造成客戶流失，損失約 200 萬 RMB。