

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL8022

報告日期:2018/12/12

p.1/1

客戶名稱	榮盈工業股份有限公司	拜訪日期	2018/12/7
地址	台南市佳里區子龍里子良廟 63-1 號	參與同仁	林舜得副廠長、葉振東
電話	(06)7262168		
重點摘要	一.拜訪目的：☐例行訪視 ☒教育推廣 ☐客訴處理 二.拜訪人員：榮盈：陳慶瑞副理、黃明德工程師 三.客戶概況： 1.榮盈主要生產自行車零件，從上游工件製作到陽極處理屬一條龍廠商，陽極處理只做硬陽，普陽則交給竣淵代工。 2.染料使用 O-415，封孔劑則是 DX-500。槽體為 1 噸，四個染色槽，染液約三個月更換(染色時數約 500 小時)，染料用量約 50Kg/Mon。 3.預計在永康蓋新廠，約在 2020 年中完成，新廠會有 6 座 3 噸染槽，以硬陽為主。 四.訪談內容： 1. 此行主要目的是請榮盈試新產品，對方人員表示更換染料必須經過副總的同意且有些客戶指定要用 O-415，在大槽試有困難，但是可以小量測試，其結果會呈給上級審核再做決定。 2. 從客戶問的問題判斷該公司的技術水平一般，例如染不深，原因是染料濃度不足所造成。封孔後表面有白點，應是現場環境造成(沒有烘箱而是用大電風扇吹乾)，將灰塵與雜質吹到封孔槽，當封孔完拉起來時會附著在表面上，所以必須花人力將其白點擦掉。 五.競爭者動態： 榮盈購入 O-415 價格為台幣 4500，且有缺貨的情況產生。陳副理認為供貨不穩、說漲就漲無緩衝時間，陳副理對奧野頗有怨言。 六.建議事項： 1. 新產品測試，振東建議改到綠興測試，職請振東協助，測試時希望永光技服人員能到場，確定建浴後的一些數據與染色結果。 2. 建議仍須持續追蹤榮盈測試結果，藉討論為由拜訪，最好是能與榮盈副總一起談，永光才有機會打入。(永光優勢：供貨穩定、技服、價格)		
核示		單位主管	報告人 張政乾 2018/12/12

技服人員 ↓ 單位主管 ↓ 技服部門 ↓ 呈核 ↓ 技服部門 ↓ 歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示

