

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL0040

報告日期:2020/11/16

p.1/1

客戶名稱	可成科技股份有限公司		拜訪日期	2020/10/16	
地址	台南市永康區仁愛街 398 號		參與同仁	郭大慶	
電話	(06)2539000				
重點摘要	一.拜訪目的：☐例行訪視☒教育推廣 ☐客訴處理 二.拜訪人員：竣 淵：賴鋒儒博士 三.客戶概況：可成今年將大陸廠出售，已退出手機機殼市場，未來將專注於 5G、醫療、電動汽車三大領域，目前以筆電為主。 四.訪談內容： - 由於之前使無鎳封孔劑的試片，可成認為有色花現象不肯測試，此次拜訪將永光所做鹽霧、陽極液浸泡 30 分鐘、QUV、封孔流色測試介紹，賴博認為封孔後顏色均勻且陽極液浸泡 30 分鐘試片符合需求。 - 陽極液浸泡 30 分鐘試驗(二次陽極)，可成試過幾家無鎳封孔劑都會掉色，而永光產品所做試片顏色完好，基於上述兩點原因，賴博同意送樣做測試。 - 可成自行會再做測試，鹽霧與十二種髒污為主要測試項目。 五.競爭者動態： 賴博已試過七、八家無鎳封孔劑產品，目前無合格者。 六.建議事項： - 可成現階段對無鎳封孔劑無迫切需求，只是在做未來的因應準備。可成自行測試結果，因表面有流痕即停止測試，其主要原因是可成並未按照 TDS 操作所致，因此建議可成此案先暫停，先從小廠慢慢做擴展。 - 十二種髒污測試方法，於拜訪時賴博不方便提供，建議請業務同仁透過私人交情取得，將此測試方法做為日後改善之依據。				
核示		單位主管		報告人	張政乾 2020/11/16

技服人員 ↓ 單位主管 ↓ 技服部門 ↓ 呈核 ↓ 技服部門 ↓ 歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示

