

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL3013

報告日期:2013/7/31 p.1/1

客 戶 名 稱	玉同、邁克威	拜 訪 日 期	2013/7/24
地 址	玉同:彰化市寶廓路 331 號 邁克威:彰化縣田中鎮新工三路 113 號	參 與 同 仁	許智盛、張秉逸、 江明彰、李建文(研三)
電 話	玉同:(04)7230066 邁克威:(04)8745601		

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

重
點
摘
要

- 一.拜訪目的：☐例行訪視 ☒教育推廣 ☐客訴處理
- 二.拜訪人員：玉同:賴建文 邁克威:王春喜副總、羅舜陽協理、洪立翰經理
- 三.客戶概況：
1. 玉同企業為第一次拜訪，屬於家庭式工廠，賴建文為第二代，主要生產項目為五金類與化妝品外殼之陽極染色，槽的體積約 200 公升，染料使用量 5Kg/Mon，每月營業額約 200 多萬。
 2. 邁克威於 2012 年 6 月成立，2012 年 9 月底開始上線運作，以 USB 與電源供應器機殼為大宗，總公司位於台北內湖，以沖壓起家。廠內為一條陽極產線，每槽約 600L，預計年底會再增設一條陽極線，目前為 2 班制(進行到晚上 12 點)，染料使用量約 20Kg/Mon。
- 四.訪談重點：
1. 當日早上，職與張秉逸、江明彰至玉同拜訪，許智盛與李建文至綠點拜訪，下午則會合至邁克威。
 2. 玉同賴老闆剛開始對我們到訪有點排斥，但經過產品介紹與技術交流，對永光產品逐漸地接受，要求 K140、K101、K071、封孔劑樣品做測試。
 3. 玉同賴老闆問染液放久不用，為何會有黏稠狀產生，職回答是發霉，因染料是有機物，所以放久不用就會產生，就像水放久亦會發臭一樣，經解說後，他同意職的說法。
 4. 至邁克威主要目的是幫他們做教育訓練，其內容為色彩學與產品介紹，上課人員王春喜副總、羅舜陽協理、洪立翰經理與現場一名組長，歷時約 2.5 小時。
 5. 王副總表示，他們目前最大的問題仍然是配色，職建議經過此次教育訓練後，打色樣品可寄給永光(時效性)，而他們自己也可試著配看看(訓練)，兩邊同時進行，多打多作以累積經驗且可互相交流。
 6. 張經理是提到，邁克威亦可派人至永光受訓，只要事先提出，可請工廠安排。
 7. 羅協理問在還沒操作前，是否能分辨材質有瑕疵，職回答沒辦法，除非有檢測金屬材質含量儀器(利用 X RAY)，但非常昂貴，通常是陽極完，膜的顏色異常，才被發現。
- 五.競爭者動態：
- 玉同使用台染的染料，問是否為克萊恩，老闆不確定，但報怨有問題時，沒人可以問，台染只賣染料，無技術部門。
- 六.建議事項：
1. 玉同使用量很少，且未來潛力有限，職認為不需要花太多時間。
 2. 經過此次教育訓練，邁克威對永光愈來愈信任，且最近生意很好(需時常加班)可能會擴充產線，需持續注意與保持連繫。

核 示		單位主管		報告人	張政乾 2013/7/31
--------	--	------	--	-----	------------------

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示

