

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL6010

報告日期:2016/7/19

p.1/1

客戶名稱	台姿記工業股份有限公司 竣淵科技股份有限公司		拜訪日期	2016/5/23	
地址	台姿記:台中市大甲區日南里幼獅工業區 工十路 1 號 竣淵:台中市大甲區日南里幼獅工業區工 九路 33 號		參 與 同 仁	葉振東	
電 話	台姿記:(04)26816321 竣淵:(04)26817799				
重 點 摘 要	一.拜訪目的：☐例行訪視 ☐教育推廣 ☒客訴處理 二.拜訪人員：台姿記：梁筆創經理、弘彩廖佑仁 竣 淵：陳彥文總經理、林水生廠長、弘彩廖佑仁 三.客戶概況：1.台姿記與竣淵皆屬同一老闆，該廠專營鋁合金之硬氧處理，陽極線四條，黑色染料使用永光 K082 約 40~50Kg/Mon。 2.竣淵今年受景氣影響，業績較去年下滑 15%，目前生產主力為 BMW 機車黑色把手，黑色染料使用永光 K082 約 250Kg/Mon。 四.訪談內容： 1. 此次拜訪目的是因客戶反應 K0825012(台姿記)、K0826001(竣淵)之 ABS 值較之前低 25%，導致染料消耗量大。 2. 職向梁經理解釋永光因致力於製程改善，染料上染率佳，品質檢驗是以打色為主，但梁經理聽不進職的說明，直說是永光降濃度且未事先通知，造成所染工件不夠黑無法交貨，其損失需有人負責。整個談話過程，梁經理態度並不友善，要求以後交貨，其 COA 需附上 ABS 值，職回覆帶回公司討論。 3. 竣淵陳總對職的解釋是可接受，但因現場添補染料是以前所訂 ABS 值為基準，因此需補較多的染料，今年業績下滑，染料用量卻增加，表示無法接受並將報表秀給職看。陳總認為濃度少 25%，貨款亦打 75 折應合理，希望製程有任何改變可先告知，經測試無問題，竣淵才能安心使用，還是先提供正常 ABS 之 K082，若永光一次作 2 噸，竣淵可將整批吃下來。 五.競爭者動態： 竣淵是許多染料經銷商必爭之地，如文擘、廣明豐、山興榮、懷德等都積極推銷，但陳總還是信任永光，其原因是永光是染料製造商，染料使用上若有問題，永光可知到原因並作調整，較其他經銷商有優勢。 六.建議事項： 1. 職認為此事件弘彩完全站在客戶端，尤其是台姿記姿態如此高，似乎是套好招要向永光索賠，該經銷商應請葉振東注意。 2. 建議生產正常 ABS 之 K082 供給這兩家客戶，避免影響商譽，後續再請業務同仁安撫客戶情緒。				
核 示			單位主管	報告人 張政乾 2016/7/19	

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示
(2-A5-02-05) [2004.08]

檔名:

