

臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告

2018 年 10 月 26 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
營一處	專案經理	吳振文	越南
營一處	行銷經理	莊志嘉	越南
一廠技服部	工程師	蘇逸煥	越南
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	教育訓練、客戶訪視、染料推廣		
出國期間	自 2018 年 10 月 9 日起至 2018 年 10 月 13 日		

1. 參訪摘要：

1.1 本次拜訪廠商與人員如下所述：

拜訪客戶	拜訪人員	參訪人員
越一化工(宇衍)	紀銘郁(總經理) 陳停戰 越一化工子公司: 南方:NANCY(Director) MINH CHAT:Nguyen Tien Trong(銷售經理)	永光:吳振文經理、莊志佳經理、蘇逸煥
AAL-E(越南)	BUI QUOC VOUNG(Director)	永光:吳振文經理、莊志佳經理、蘇逸煥 南方:NANCY
ANOTECH JSC(越南)	HOANG CHI CONG(General Director) VUONG DINH DIEP(Sales Manager) VO VAN TIEN(QA)	永光:莊志佳經理、蘇逸煥 越一:陳停戰 南方:NANCY
TRIMMERS(韓國)	Vy Duong Thai (Manager)	永光:莊志佳經理、蘇逸煥 越一:陳停戰、南方:NANCY
Halo(越一子公司)	陸國龍 廠長	永光:莊志佳經理、蘇逸煥 越一:陳停戰、南方:NANCY

1.2 本次主要是對宇衍(在越南為越一化工)進行鋁陽極處理流程教育訓練與產品介紹，在場皆為其子公司重要幹部，由紀總經理親自翻譯越文，過程問題交流不斷，紀總表示對本次教育訓練很滿意。會中提到永光鋁陽極染料有對抗 Okuno、Clariant 的產品，品質相當可直接取代，也同時介紹三價鉻鈍化染料應用於鍍鋅螺絲與鋁陽極專用封孔劑，紀總表示全系列產品可拿來測試，對永光產品有極高興趣。

1.3 AAL-E鋁陽極產品為相機腳架、自行車輪圈，使用K016、K521，反應K016染液停用一段時間發霉問題，職表示越南四季炎熱、潮濕為黴菌好發之環境，若已發黴則將黴菌過濾，以染色力度判斷添補染料量即可繼續使用，客戶表示同意。染料用量5~8Kg/月。

1.4 ANOTECH JSC主要為運動器材鋁管陽極，使用K016，銷售經理於產品介紹後表示對高日光牢度L系列產品十分感興趣，立刻詢問業務報價，另外請職參觀該廠陽極

	線，當下指出客戶陽極掛具鉤掛導電銅條不牢固會晃動造成過電不穩，陽極膜生成不均勻，導致工件深淺不一而重工，建議客戶改善此點可提升良率。半自動(黑色)、手動(彩色)2條陽極產線，染料用量10~15Kg/月。 1.5 TRIMMERS為行李箱生產製造廠，鋁陽極主要應用在伸縮拉桿與扣環，對於K016品質很滿意，目前有K016染液兩槽已用約兩年，反應其中一槽染色力度差，希望永光能協助找出原因，職表示可帶回台灣作分析。使用量20~30Kg/月。 1.6 Halo 為越一子公司，主要生產電鍍設備，參觀其檢測儀器(有 ICP-OES、UV/Vis...等)，其中滾鍍設備是運用於螺絲生產，Halo 認為三價鉻鈍化染料在越南具有極大潛力。 2.結論： 2.1 宇衍在越南已深耕 20 年，在金屬加工業界累積良好名聲，教育訓練期間，其經銷業務積極學習鋁陽極相關知識，會中不斷提問，可見其正向銷售態度，建議技服單位應定期至越南訪視，藉由技術交流提高永光名聲，增加銷售共創雙贏局面。 2.2 AAL-E 與 ANODTECH JSC 皆提到在河內有擴廠訊息，職認為在中國大陸環保意識抬頭，政府嚴厲查察下，許多陽極廠被迫關閉導致訂單流向越南，鑒於兩家未來規劃可見越南為極有潛力市場。		
申請單位	廠(處)長： 經(副)理：		
董事長		總經理	

越一化工總部(宇衍)會談重點：

時間：2018/10/10

地點：越南胡志明市

人員：越一化工：紀銘郁總經理、陳停戰

越一子公司:Nancy(南方)、Nguyen Tien Trong(Minh Chat)

永光：吳振文經理、莊志佳經理、蘇逸煥

現況：

1. 越一化工(宇衍為在台灣貿易公司)成立於 1999 年，總公司位於胡志明市，於平陽、河內分別設立工廠與分公司，主要生產電鍍設備、電鍍原料與工業潤滑油。
2. 越一並無陽極廠，以經銷商模式貿易染料。

交流項目：

1. 陽極槽內陰極鉛板是否有添加其他金屬或純度要求?職回答主要在於導電功能，與一般電鍍鉛板相同即可，其他廠也有採用石墨板、厚鉛板。
2. 前次技服解決客戶抱怨 K016 不上色問題，在於染液中不小心添加到過量 Al^{3+} ，紀總對於我們能力十分信任，希望我們能夠在色卡上另外註記不能在製程中含有的離子、成分，職回答購買客戶相當多，其製程、工件與應用並非單獨一種，所以無法對於所有情況一一闡述於色卡上。
3. 提到三價鉻鈍化染料，職就 DM 說明有七色產品，目前僅試用 K750，反應流色大希望改善，職表示各家鈍化劑成分不同，上色情況皆不同。
4. 紀總說明木螺絲染色是市面上需求最大的應用，原因在於歐盟禁止產品檢出六價鉻，在歐洲來源無三價鉻鈍化劑，所以市場偏向東南亞，認為我們三價鉻鈍化染料同時有市場潛力。

AAL-E 拜訪重點：

時間：2018/10/10

地點：越南胡志明市

人員：BUI QUOC VOUNG(Director)

越一子公司:Nancy(南方)

永光：吳振文經理、莊志佳經理、蘇逸煥

現況：

鋁陽極廠現場約 10 人，槽容量 300L，手動線，但生產環境差。

交流項目：

1. 反應 K016 染液停用一段時間發霉問題。
2. 提到已規劃在河內設廠，槽體 2 噸。

ANODTECH JSC 拜訪重點：

時間：2018/10/11

地點：越南平陽省

人員：HOANG CHI CONG(General Director)、VUONG DINH DIEP(Sales Manager)、VO VAN TIEN(QA)

越一：陳停戰(越一化工-西貢)、Nancy(南方)

永光：莊志佳經理、蘇逸煥

現況:

1. 鋁陽極廠現場約 30 人，槽容量 900L，半自動(黑色大宗)、手動(彩色)兩線，陽極槽兩個，染色槽各一，使用 K016。
2. 現場有使用 Clariant Or. G

交流項目：

1. 反應發霉問題，用一個月後出現周邊黏糊現象，職表示越南氣候適合黴菌生長，建議加強現場管理，如勤換水洗水、染液槽循環過濾、加蓋，可降低發生機率，客戶表示同意。
2. 銷售經理請職參觀該廠陽極線，發現鉛板表面積垢太多需去除、染色前水洗槽雜質太多建議髒了就換水，隨時保持乾淨，否則將雜質帶入染槽會嚴重影響染色品質。
3. 預計在河內蓋新廠，槽體容量 2 噸。

TRIMMERS 拜訪重點：

時間：2018/10/11

地點：越南平陽省

人員：Vy Duong Thai (Manager)

越一：陳停戰(越一化工-西貢)、Nancy(南方)

永光：莊志佳經理、蘇逸煥

現況:

為行李箱製造廠，沖壓、陽極、組裝一條龍產線，陽極主要應用在伸縮拉桿與扣環，槽容量 1400L，兩條陽極線，四個染色槽，使用 K016。

交流項目：

1. 反應發黴問題，與前兩家回覆相同。
2. 問到如何調整染液 pH 值，職回答調酸用稀釋醋酸(冰醋酸:水=1:5)調鹼用稀釋氨水(氨水 25%:水=1:5)。
3. 詢問染料消耗量，職回答影響染料消耗有需多原因，如陽極膜厚、染色時間、染色溫度與工件面積形狀等，尤其若工件有盲孔或凹槽會帶出染液增加消耗量，無法給出明確的答案，而永光實驗室所測試得到的數據約 $3\sim 4\text{g/m}^2$ 可供參考，並非絕對的數據，客戶表示同意。

Halo 拜訪重點：

時間：2018/10/11

地點：越南平陽省

人員：陸國龍(廠長)

越一：陳停戰(越一化工-西貢)、Nancy(南方)

永光：莊志佳經理、蘇逸煥

交流項目：

由於抵達時間已超過下班時間，並未進行簡報，僅參觀廠區與設備。

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL9039

報告日期:2019/12/12

p.1/1

客戶名稱	又全股份有限公司		拜訪日期	2019/11/29	
地址	桃園市大園區中山北路 280 巷 4 號		參與同仁	吳振文經理	
電話	(03)3858791			江富誠	
重點摘要	一.拜訪目的：☒例行訪視 ☐教育推廣 ☐客訴處理 二.拜訪人員：黃晉億、郭謹維 三.客戶概況：又全長期使用勝發黑色染料，最近發生色光不穩、上色變慢、極易發霉等問題，先前已取回勝發染料比對配色，後送樣且經客戶確認色光後，已購買 23KG，永光派員於 11/29 早上協助建浴，並希望永光可以不定時派員指導與協助。 四.訪談內容： - 在業務事項是老闆兒子黃晉億負責，現場生產是女婿郭謹維負責，廠內有 3 個陽極槽、4 個染色槽，槽體為 4 噸，11/29 當日早上到達現場客戶已配好染液(20 公斤染料/4 噸槽，濃度 5g/L)，郭先生詢問是否可再添加防霉劑以免發霉，經討論後建議添加 30-40ml(廠牌為第一化工)不宜過多，且需氣曝循環約 30min 後才可開始染色，頻率則是 1 次/週。 - 於現場觀察染色與封孔完成兩車工件後，成品力度與色光均符合客戶要求。 - 黃先生詢問陽極產線曾經碰到的問題，並敘述工件中間位置產生不規則白點且無法上色，職與江富誠回覆需先釐清問題的發生點，是前處理、陽極、水洗或是染色的工段，才能夠針對問題來改善，經再詳細詢問後，發現原因在陽極工件面積過大且方向與陰極板呈垂直，導致陽極膜在中間位置生成不佳，導致無法上色成為白點，黃先生表示認同。 - 職分別於 12/4、12/11 再次前往又全，並詢問染色槽液使用狀況，郭先生表示一切正常，且產線順暢、交貨順利，為持續添補染料，已與永光再訂購 20Kg。 五.競爭者動態： 原供應商勝發由於更改黑色染料配方且未事先知會又全，導致色光不穩、上色變慢、極易發霉等問題，令其失去信任，又全更改染料供應商。 六.建議事項： - 職認為又全因原供應商產品異常，導致向永光購買黑色主要品項是一個重要的轉機，建議可以定時去拜訪客戶，重新建立良好客戶關係。				
核示			單位主管	報告人	蘇逸煥 2019/12/12

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL0020

報告日期:2020/1/31

p.1/1

客戶名稱	又全股份有限公司	拜訪日期	2020/1/20		
地址	桃園市大園區中山北路 280 巷 4 號	參與同仁	吳振文經理		
電話	(03)3858791				
重點摘要	一.拜訪目的：☒例行訪視 ☐教育推廣 ☐客訴處理 二.拜訪人員：郭謹維 三.客戶概況：客戶原使用 K114 染深黑色記憶體散熱片，而後又用 K114 染不同色系之灰色記憶體散熱片時，發現色光太藍，故重新配色 20-012 送客戶確認，但又反應色光太黃，此次技服主要目的為現場調整色光。 四.訪談內容： 1. 至現場調 3% K120 即可對色，經詳談了解後，得知客戶陽極槽硫酸濃度。 2. 於現場觀察染色與封孔完成兩車工件後，成品力度與色光均符合客戶要求。 3. 黃先生詢問陽極產線曾經碰到的問題，並敘述工件中間位置產生不規則白點且無法上色，職與江富誠回覆需先釐清問題的發生點，是前處理、陽極、水洗或是染色的工段，才能夠針對問題來改善，經再詳細詢問後，發現原因在陽極工件面積過大且方向與陰極板呈垂直，導致陽極膜在中間位置生成不佳，導致無法上色成為白點，黃先生表示認同。 4. 職分別於 12/4、12/11 再次前往又全，並詢問染色槽液使用狀況，郭先生表示一切正常，且產線順暢、交貨順利，為持續添補染料，已與永光再訂購 20Kg。 五.競爭者動態： 無。 六.建議事項： 1. 職認為又全因原供應商產品異常，導致向永光購買黑色主要品項是一個重要的轉機，建議可以定時去拜訪客戶，重新建立良好客戶關係。				
核示		單位主管		報告人	蘇逸煥 2019/12/12

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL7008

報告日期:2017/5/3

p.1/1

客戶名稱	宜伸企業股份有限公司	拜訪日期	2017/3/7		
地址	台南市永康區富強路二段 278 巷 29 號	參與同仁	張政乾副理		
電話	(06)2336653		許戎翔		
重點摘要	一.拜訪目的：☒例行訪視 ☐教育推廣 ☐客訴處理 二.拜訪人員：宜 伸：陳奕璋協理、盛 寶：盧俊傑 三.客戶概況：1.宜伸以生產鋁擠型及鋁製品加工為主，本身並無陽極產線，生產鋁工件後交由下游陽極廠接續陽極、染色，主要產品嬰兒車鋁擠型材、運動器材鋁擠型材、3C 電子電腦鋁擠型材。 四.訪談內容： 1. 此次拜訪是因盛寶(染料經銷商)牽線介紹宜伸，表面上是染料技術服務諮詢，實際是替盛寶背書，補足其對鋁陽極染料專業不佳之缺點。 2. 宜伸陳協理直接表示其與荷蘭名牌嬰兒車 Bugaboo 合作已久，產品骨架是以鋁合金為材質，原本生產方法是陽極後再電解發色，但品質不易管控良率不高，所以尋求染色方式解決，但受制於 Clariant 供貨不穩與下游陽極廠水準不夠無法提供完整產程控制能力，故急需有專業技術服務支援、解決現況問題。 3. 張副理了解情況後，遞上隨行攜帶染料色卡與特性報告，陳協理眼睛為之一亮，馬上表示與外國人交流最重要的即為完整數據(日光牢度、QUV 等)，恰如永光所呈現的水準，且強調敝公司所遵循判斷標準皆為國際、歐盟所依循，之後相談盛歡，並解決其不少陽極處理疑問。 4. 會中陳協理提到大陸已有競爭者出現，才輾轉得知競爭者所使用之染料為永光生產，但並未直接找永光而是透過盛寶牽線，職無法推測原因，但往後技術服務永光並無直接責任。 五.競爭者動態： 張副理推測其競爭者為和勝，使用永光 K071 產品，參考之前技服報告，和勝產線大、產能高較宜伸有優勢，不過能增加銷售產品機會並無損失。 六.建議事項： 1. 職認為此次訪視宜伸，盛寶無提供實質幫助，且常以其不專業方式打斷張副理回答問題，如封孔故意提到業界不使用之氟鎳冷封孔，想表現反而被看破其底子，雖無當場糾正，該經銷商應請業務注意。 2. 建議提供 K071 色卡與特性報告掃描檔給客戶，後續再請業務同仁努力接洽。				
核示		單位主管		報告人	蘇逸煥 2017/5/3

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示

