

年 月 日	変 更 内 容
2005年3月5日	制御機取替による設定変更
2006年10月6日	ﾊﾞﾀ2秒数、切替時間追加。