

Plan de Lanzamiento: Marca de Carbón Autoencendible (Rosario/Funes)

1. El "Corazón" del Negocio: Fabricación del Mechero (Iniciador)

Como vas a fabricar esto tú mismo, aquí tienes la especificación técnica para lograr el menor costo con la máxima eficiencia.

A. La Materia Prima (Madera)

Tu objetivo: Reducir costos al máximo.

Recomendación: No uses maderas duras (Quebracho/Guayacán) para el iniciador. Son caras y cuesta que prendan.

La mejor madera (Costo/Beneficio): Pino o Álamo (Softwood).

- **Por qué:** Son maderas resinosas y fibrosas. Absorben la parafina rápidamente y prenden muy fácil.
- **Dónde conseguirla:** Ve a los aserraderos de la zona industrial de **Roldán, Alvear o el cordón de Circunvalación**. Pide "**Viruta de Cepillado**" (la que es rizada, como rulos), NO aserrín (polvo).
- **Costo:** A menudo, los aserraderos regalan la viruta o la venden por bolsas muy baratas porque para ellos es residuo.

B. Especificaciones Técnicas del Mechero

Para encender una bolsa de 3kg o 4kg de Quebracho sin fallar, necesitas estas dimensiones. El sistema de Brazah funciona por *masa térmica*.

- **Formato:** Cilíndrico (tipo "chorizo" grueso) o Bloque Rectangular.
- **Dimensiones:** * Largo: **7 a 8 cm**
 - Diámetro/Ancho: **4 cm**
- **Peso:** Aprox. **40g - 50g** por unidad.
- **Tiempo de quemado necesario:** Debe mantener llama viva por **12 a 15 minutos**.

C. Proceso de Fabricación (DIY - Escala Taller)

Materiales: Viruta de Pino seca + Parafina (Cera).

1. **Derretir:** Compra parafina industrial (punto de fusión 58-60°C). Derrítela en una olla (baño maría o eléctrica) a unos 65°C.
2. **Aglomerar:** Toma un puñado de viruta.
3. **Inmersión (Método económico):** Sumerge la viruta en la cera líquida unos segundos. No dejes que se empape hasta el núcleo totalmente sólido (necesitas aire adentro), solo

- que recubra bien las fibras.
4. **Moldeado:** Sácala y métela en un molde (puedes usar tubos de PVC de 40mm cortados a 8cm de largo como moldes baratos). Presiona un poco.
 5. **Enfriado:** Deja secar 20 minutos. Desmolda.

2. El Carbón (Outsourcing)

No te compliques procesando carbón sucio. Compra a granel y embalsa (o paga servicio de fasón).

- **Tipo:** Compra **Quebracho Blanco**. En Funes, si vendes carbón que "prende rápido" pero es chispeante o dura poco (madera blanda), el cliente no repite. El Quebracho Blanco es el estándar premium.
- **Proveedor Estratégico Local:**
 - **Carbosur S.R.L.** (Parque Industrial Alvear).
 - **Estrategia:** Ellos ya hacen servicio de fasón (envasado para terceros). Puedes negociar comprarles el carbón y que ellos llenen TUS bolsas, insertando TU mechero que les lleves. O comprarles bolsas grandes a granel y fraccionar tú en un galpón si quieras ahorrar el servicio de llenado.

3. El Envase (La "Chimenea")

El secreto no es solo el mechero, es la bolsa.

- **Material:** Papel Kraft (Papel Misionero) de doble pliego. El plástico no sirve para el sistema de "prender la bolsa entera" (se derrite y ahoga el fuego).
- **Proveedor Local:** **Multipack S.R.L.** (Rosario) o **Bolsera Central**.
- **Diseño:** Pide una bolsa "Fondo Americano" o fondo cuadrado. Esto es vital para que la bolsa se pare sola en la parrilla y cree el efecto chimenea.

4. Estrategia Comercial: Funes como "Cabeza de Playa"

Target

El vecino de **Kentucky, San Sebastián, Funes Hills**.

- **Dolor:** Quiere hacer un asado un martes a la noche pero le da pereza ensuciarse o tardar 40 minutos prendiendo el fuego.
- **Solución:** "Llegas del trabajo, pones la bolsa, prendes la mecha, te servís un vino. En 15 minutos tienes brasas".

Puntos de Venta Iniciales (Funes)

No vayas directo a Coto o Jumbo (te pedirán volúmenes y plazos de pago imposibles al inicio). Ataca el "Retail Local Fuerte":

1. **Supermercados Locales:**
 - **Cadena Dar** (Muy fuerte en la zona).
 - **Arcoiris.**
 - **La Reina** (Sucursal Funes).
2. **Carnicerías Boutique:**
 - **El Chañar, Al Fuego, Boutique de Carnes.** Aquí es donde tu producto encaja mejor por precio. El cliente ya está pagando la carne cara, pagar un extra por el carbón "fácil" es natural.

Precios (Estimación)

- **Costo estimado (Bolsa + Carbón + Mechero DIY):** ~ \$2.500 ARS (dependiendo volumen).
- **Precio Venta al Público sugerido:** ~ \$6.500 - \$7.500 ARS.
- Posicionamiento: Más caro que el carbón común, más barato que los kits de "caja de regalo".

5. Hoja de Ruta Inmediata (Next Steps)

1. **Prototipo (Semana 1):** Consigue viruta de pino y parafina. Haz 20 mecheros en tu casa. Compra una bolsa de carbón común, vacíala en una bolsa de papel madera y prueba el encendido. **Cronometra el tiempo.** Tiene que funcionar perfecto.
2. **Costeo Real (Semana 2):** Llama a Carbosur (Alvear) y pregunta precio por tonelada de Quebracho Blanco puesto en Funes/Rosario.
3. **Diseño de Marca (Semana 2):** Nombre corto. Ej: "FuegoListo", "Ignis", "Santo Fuego". Diseño simple, rústico pero elegante (Kraft + Negro).
4. **Venta Piloto (Mes 1):** Fabrica 100 bolsas manuales. Llévalas a 3 carnicerías de Funes en consignación. "Pruébenlo, si se vende me pagan".

Recomendación Final

Para el inicio, **céntrate en el "Mechero"**. Si tu mechero es muy bueno y barato (hecho con pino recuperado), tu margen será excelente aunque compres el carbón un poco más caro.