

RFR, 4 rue Maillard, Paris 75011

Tél.: (33 1) 40 09 21 12 Fax : (33 1) 40 09 83 38

TELECOPIE

Date : 23-5-91

A : H. Camerle

Fax n° : 67783065

Affaire: TPL


Objet : miroir .

Nombre de pages : /

De: Alexandre Cat.

Copies: - AS + LL

Sol 1



le problème, je pense, est
la rigidité du cadre A.

le cadre du miroir, en étant
renforcé en partie basse :
devrait être ok.



Sol 2

