E	M0	M1	M2	No-zero
0	0	0	0	0.5
		0	1	0.5625
		1	0	0.625
		1	1	0.6875
	1	0	0	0.75
		0	1	0.8125
		1	0	0.875
		1	1	0.9375
1	0	0	0	1
		0	1	1.125
		1	0	1.25
		1	1	1.375
	1	0	0	1.5
		0	1	1.625
		1	0	1.75
		1	1	1.875
2	0	0	0	2
		0	1	2.25
		1	0	2.5
		1	1	2.75
	1	0	0	3
		0	1	3.25
		1	0	3.5
		1	1	3.75
3	0	0	0	4
		0	1	4.5
		1	0	5
		1	1	5.5
	1	0	0	6
		0	1	6.5
		1	0	7
		1	1	7.5

- 0.5
- 0.5625
- 0.625
- 0.6875
- 0.75
- 0.8125
- 0.875
- 0.9375
- 1
- 1.125
- 1.25
- 1.375
- 1.5
- 1.625
- 1.75
- 1.875
- 2
- 2.25
- 2.5
- 2.75
- 3
- 3.25
- 3.5
- 3.75
- 4
- 4.5
- 5
- 5.5
- 6
- 6.5
- 7
- 7.5

No-zero