

펩테이블 ↔ 교정프로그램 변수 매칭





40, Samsung 1ro , 1gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea **Tel.** +82-31-613-3359 **Fax.** +82-303-0950-3360

Web. www.mkpsemi.com E-mail. kimmsu@mkpsemi.com

제어팀 김민수

▲★★ 엠케이피

Contents

~ 4				_
01.	-	ᆂ.		=
OI.	' 		• • • • • • • •	_

02. 현황 5

03. 제품명 6

04. 가스명 7

05. 최대유량 8

06. 설비코드 9

07. 압력단위 11



서론

펩테이블 ↔ 교정프로그램 변수 매칭


> 목적

교정프로그램에서 펩테이블 정보 가져오기 실행 시, 변수의 표기형식이 달라 기능 추가하기에 앞서 변수 정립이 필요함

펩테이블 가져오기(F)

변수 항목

제품명, 시리얼번호, 사용가스, 교정가스, 설비코드, 최대유량, 가스/유량단위, 압력단위 (EPC만 해당)



01 서론

□ 펩테이블 ↔ 교정프로그램 변수 매칭

▶ 변수 항목

- 제품명, 시리얼번호, 사용가스, 교정가스, 설비코드, 최대유량, 가스/유량단위, 압력단위 (EPC만 해당)

펩테이블 가져오기(F)





02 현황

□ 펩테이블 정보 가져오기 기능

- ➤ TS-MFC, PS-MFC, EPC 교정프로그램
 - 프로그램 별 제품 test 결과

	분류	제품명	가스단위	시리얼	교정가스	사용가스	최대유량	설비코드	압력단위
	MARU 300	0	0	0	0	0	Х	Δ	
	MARU 3000	0	О	0	0	0	Х	Δ	
	MARU 3000c	0	0	0	0	0	X	Δ	
	MARU 5000	0	О	0	0	0	Х	Δ	
	MARU 5000c	0	О	0	0	0	Х	Δ	
TS-MFC	MARU 7000	0	О	0	0	0	Х	Δ	
13-WIFC	MARU 7100	Х	О	0	0	0	Х	Δ	쉐다
	MARU 8000	0	О	0	0	0	Х	Δ	해당 없음
	ARA 300	0	О	0	0	0	Х	Δ	
	ARA 5000	0	О	0	0	0	Х	Δ	
	MADEE 5000	0	О	0	0	0	Х	Δ	
	MADEE 5100	0	0	0	0	0	Х	Δ	
	MARU 9000	Х	0	0	Х	Х	0	Δ	
PS-MFC	MARU 9300	Х	О	0	Х	X	0	Δ	
	MARU 8200	0	0	0	Х	X	0	Δ	
EPC	BARON 3000	0	0	0	0	0	Х	Δ	Х
EPC	BARON 3100	Х	0	0	0	0	х	Δ	Х

5

제품명

□ 펩테이블 정보 가져오기 기능 (제품명)


- ➤ TS-MFC, PS-MFC, EPC 교정프로그램
 - 펩테이블에 등록되어 있으나, 교정프로그램에 없는 제품명은 아래 교정프로그램 항목으로 대체

	Fabtable	제품명	교정프로그램
	MARU 300	0	MARU 300
	MARU 3000	0	MARU 3000
	MARU 3000c	0	MARU 3000
	MARU 5000	0	MARU 5000
	MARU 5000c	0	MARU 5000
TS-MFC	MARU 7000	0	MARU 7000
13-WIFC	MARU 7100	X	MARU 7000
	MARU 8000	0	MARU 8000
	ARA 300	0	ARA 300
	ARA 5000	0	ARA 5000
	MADEE 5000	0	MADEE 5000
	MADEE 5100	0	MADEE 5100
	MARU 9000	Х	MARU 9000
PS-MFC	MARU 9300	Х	MARU 9000
	MARU 8200	0	MARU 8200
EPC	BARON 3000	0	BARON 3000
EPC	BARON 3100	x	BARON 3000

□ 펩테이블 정보 가져오기 기능 (가스명)

- ▶ PS-MFC 교정프로그램
 - 펩테이블의 교정가스 및 사용가스를 교정프로그램에서 종종 불려오지 않는 현상 확인

	분류	교정가스	사용가스
	MARU 300	0	0
	MARU 3000	0	0
	MARU 3000c	0	0
	MARU 5000	0	0
	MARU 5000c	0	0
TS-MFC	MARU 7000	0	0
13-WIFC	MARU 7100	0	0
	MARU 8000	0	0
	ARA 300	0	0
	ARA 5000	0	0
	MADEE 5000	0	0
	MADEE 5100	0	0
	MARU 9000	x	х
PS-MFC	MARU 9300	X	Х
	MARU 8200	x	х
EPC	BARON 3000	0	0
EPC	BARON 3100	0	0




05 최대유량

□ 펩테이블 정보 가져오기 기능 (최대유량)

- ➤ TS-MFC, EPC 교정프로그램
 - 펩테이블의 최대유량을 교정프로그램에서 불려오지 않는 현상

	분류	최대유량
	MARU 300	Х
	MARU 3000	Х
	MARU 3000c	Х
	MARU 5000	Х
TC MEC	MARU 5000c	Х
	MARU 7000	Х
TS-MFC	MARU 7100	Х
	MARU 8000	Х
	ARA 300	Х
	ARA 5000	Х
	MADEE 5000	Х
	MADEE 5100	Х
	MARU 9000	0
PS-MFC	MARU 9300	0
	MARU 8200	0
EPC	BARON 3000	Х
EPC	BARON 3100	Х



06 설비코드

□ 펩테이블 정보 가져오기 기능 (설비코드)


- ➤ TS-MFC, PS-MFC, EPC 교정프로그램
 - 펩테이블의 장비코드가 교정프로그램에 없을 경우, 이전 데이터로 남아 있는 현상


	분류	설비코드
	MARU 300	Δ
	MARU 3000	Δ
	MARU 3000c	Δ
	MARU 5000	Δ
	MARU 5000c	Δ
TS-MFC	MARU 7000	Δ
13-WIFC	MARU 7100	Δ
	MARU 8000	Δ
	ARA 300	Δ
	ARA 5000	Δ
	MADEE 5000	Δ
	MADEE 5100	Δ
	MARU 9000	Δ
PS-MFC	MARU 9300	Δ
	MARU 8200	Δ
EPC	BARON 3000	Δ
EPC	BARON 3100	Δ



펩테이블 정보 가져오기 기능 (설비코드)

- TS-MFC, PS-MFC, EPC 교정프로그램
 - 펩테이블의 장비코드가 교정프로그램에 없을 경우, 이전 데이터로 남아 있는 현상 나타남. (아래 표와 같이 미해당시 None 표시)





0108A	0108A	0108A	0108A		
0207A	0207A	0207A	0207A		
0207B	0207B	0207B	0207B		
0207C	0207C	0207C	0207C		
0608C	0608C	0608C	0608C		
12008A	12008A	12008A	None		
1207A	None	None	1207A		
2107A	2107A	2107A	2107A		
2207A	2207A	2207A	2207A		
2208A	2208A	2208A	2208A		
6007A	None	None	6007A		
DNETCOM	None				
RS15COM					

TS

PS

EPC

장비코드


<장비코드 ↔ 설비코드 매칭>

압력단위

펩테이블 정보 가져오기 기능 (압력단위)

- ➤ EPC 교정프로그램
 - 펩테이블의 압력단위를 교정프로그램에서 불려오지 않는 현상

	분류	압력단위
	MARU 300	
	MARU 3000	
	MARU 3000c	
	MARU 5000	
	MARU 5000c	
TS-MFC	MARU 7000	
13-WIFC	MARU 7100	╢다
	MARU 8000	해당 없음
	ARA 300	
	ARA 5000	
	MADEE 5000	
	MADEE 5100	
	MARU 9000	
PS-MFC	MARU 9300	
	MARU 8200	
EPC	BARON 3000	Х
EPC	BARON 3100	Х



11







Tel. +82-31-613-3359 **Fax.** +82-303-0950-3360

Web. www.mkpsemi.com E-mail. kimmsu@mkpsemi.com