## jueves, 24-07-2025 07:00

### Aporte (ton Cu)

| Leaching | Q | Cu | Aporte | Neto |
|---|---|---|---|---|
| Oxido | 1090 | 1,15 | | 30 |
| Sulfuro | 3785 | 0,92 | | 84 |
| Bleed | 676 | 1,95 | | 32 |
| Aporte total | 5550 | 2,62 | | 145 |
| Aporte | | | | |

### Transferido (ton Cu)

| SX-EW | Q | Cu | | Neto |
|---|---|---|---|---|
| Oxido | 2454 | 1,57 | | 89 |
| Sulfuro | 2889 | 0,95 | | 62 |
| Transferido Neto | 5343 | 2,08 | | 151 |
| | | | Δ | -5 |

| Piscinas | Inventario m3 | PLS % | ILS % | Refino % |
|---|---|---|---|---|
| Oxido | 52871 | 31,83 | 42,5 | 79,8 |
| Sulfuro | 253898 | 67,45 | 62,2 | 73,7 |
| Total | 327.784 | 64% | | |

*Inventario máx. 509.000 m3

| Análisis Químico | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | día |
|---|---|---|---|---|---|
| **Piscina** | | | | | |
| PLS Ox. Lx | 1,21 | 1,24 | 1,21 | 1,18 | 1,21 |
| Refino Ox Lx | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,40 | 0,21 |
| PLS Sf Lx | 0,90 | 0,91 | 0,10 | 0,89 | 0,70 |
| Refino Sf Lx | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,10 |
| Bleed | 2,05 | 2,08 | 2,05 | 2,01 | 2,05 |
| **SX** | | | | | |
| PLS Ox | 1,64 | 1,60 | 1,56 | 1,49 | 1,57 |
| PLS Sf | 0,96 | 0,97 | 0,95 | 0,93 | 0,95 |
| Ref. Ox | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| Ref.Sf | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| ILS Ox a pila | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| ILS SF a pila | 1,44 | 1,44 | 1,43 | 1,43 | 1,44 |
| ILS Ox a pis | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| ILS SF a pis | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 |

| Flujo agua a refino | 89 | m3/h |
|---|---|---|

## PAD Ox

Cu Refino 0,21

| Rec 14-07 | | Q | Cu | Aporte | Módulos en Rampa | ILS Riego | ILS Drenaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P01 | M001 M002 | 0 | 0,58 | 0,0 | | |
| | P02 | M003 M004 | 0 | 0,76 | 0,0 | | |
| | P03 | M005 M006 | 0 | 0,73 | 0,0 | | |
| | P04 | M007 M008 | 0 | 0,70 | 0,0 | | |
| 73,3 | P05 | M009 M010 | 0 | 0,65 | 0,0 | | |
| 87,5 | P06 | M011 M012 | 47 | 0,80 | 0,6 | | |
| 47,0 | P07 | M013 M014 | 37 | 0,81 | 0,5 | | |
| 73,5 | P08 | M015 M016 | 45 | 0,93 | 0,7 | | |
| 62,8 | P09 | M017 M018 | 57 | 1,50 | 1,6 | | |
| 82,4 | P10 | M019 M020 | 43 | 1,25 | 1,0 | | |
| 99,2 | P11 | M021 M022 | 52 | 1,18 | 1,1 | | |
| 75,4 | P12 | M023 M024 | 73 | 0,71 | 0,8 | | |
| 68,2 | P13 | M025 M026 | 55 | 0,88 | 0,8 | | |
| 77,9 | P14 | M027 M028 | 44 | 1,06 | 0,8 | | |
| 63,7 | P15 | M029 M030 | 59 | 0,84 | 0,8 | | |
| 51,5 | P16 | M031 M032 | 27 | 1,46 | 0,7 | | |
| 87,0 | P17 | M033 M034 | 94 | 1,87 | 3,5 | | |
| 81,9 | P18 | M035 M036 | 102 | 2,15 | 4,5 | | |
| 71,8 | P19 | M037 M038 | 89 | 2,18 | 3,9 | | |
| 67,5 | P20 | M039 M040 | 111 | 1,68 | 3,7 | | |
| 43,8 | P21 | M041 M042 | 124 | 0,90 | 1,9 | | |
| 50,9 | P22 | M043 M044 | 100 | 0,92 | 1,6 | | |
| 67,0 | P23 | M045 M046 | 80 | 1,04 | 1,5 | | |
| 31,5 | P24 | M047 M048 | 14 | 2,20 | 0,6 | | |
| | P25 | M049 M050 | 0 | 0,71 | 0,0 | | |
| | P26 | M051 M052 | 0 | 0,93 | 0,0 | | |
| | P27 | M053 M054 | 0 | 0,65 | 0,0 | | |
| | P28 | M055 M056 | 0 | 25,60 | 0,0 | | |
| | P29 | M057 M058 | 0 | 0,74 | 0,0 | | |
| | P30 | M059 M060 | 0 | 0,64 | 0,0 | | |
| | P31 | M061 M062 | 0 | 0,54 | 0,0 | | |
| | P32 | M063 M064 | 0 | 0,58 | 0,0 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Riego total | 1250 | Aporte con refino | 30,9 |
| Riego-hum | 1250 | Aporte a ILS | 0,0 |
| | | Aporte total Ox | 30,9 |


## PAD Sf


Cu Refino 0,10
Cu ILS a pila 1,44


| Rec 14-07 | | Q | Q ILS | Cu | Aporte | % Riego a Bleed | Módulos en Rampa | ILS Riego | ILS Drenaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,8 | P01 | M001 M005 | 294 | | 1,98 | 12,4 | 90 | | |
| 44,4 | P02 | M009 M010 | 356 | | 2,10 | 16,0 | 100 | | |
| 30,1 | P03 | M011 M015 | 65 | | 3,28 | 4,7 | 100 | 3 | |
| | P04 | M016 M020 | 21 | | 0,73 | 0,0 | | 4 | |
| | P05 | M021 M025 | 0 | | 0,88 | 0,0 | | | |
| | P06 | M026 M030 | 0 | | 0,90 | 0,0 | | | |
| | P07 | M031 M035 | 0 | | 1,39 | 0,0 | | | |
| | P08 | M036 M040 | 0 | | 1,73 | 0,0 | | | |
| | P09 | M041 M045 | 0 | | 2,16 | 0,0 | | | |
| | P10 | M046 M050 | 0 | | 1,78 | 0,0 | | | |
| | P11 | M051 M055 | 0 | | 1,79 | 0,0 | | | |
| | P12 | M056 M060 | 0 | | 1,14 | 0,0 | | | |
| 94,7 | P13 | M061 M065 | 157 | | 0,60 | 1,8 | | | |
| | P14 | M066 M070 | 0 | | 0,66 | 0,0 | | | |
| 67,3 | P15 | M071 M075 | 95 | | 0,75 | 1,4 | | | |
| 70,1 | P16 | M076 M080 | 143 | | 0,78 | 2,2 | | | |
| 74,2 | P17 | M081 M085 | 138 | | 0,82 | 2,2 | | | |
| 75,9 | P18 | M086 M090 | 383 | | 1,15 | 9,1 | | | |
| 65,8 | P19 | M091 M095 | 97 | | 0,78 | 1,5 | | | |
| 76,0 | P20 | M096 M100 | 180 | | 0,89 | 3,2 | | | |
| 57,1 | P21 | M101 M105 | 120 | | 0,94 | 2,3 | | | |
| 64,5 | P22 | M106 M110 | 367 | | 0,84 | 6,1 | | | |
| 51,5 | P23 | M111 M115 | 0 | | 0,85 | 0,0 | | | |
| 68,1 | P24 | M116 M120 | 342 | | 0,86 | 5,8 | | | |
| 48,9 | P25 | M121 M125 | 386 | | 1,81 | 14,9 | | | |
| 65,9 | P26 | M126 M130 | 400 | | 0,80 | 6,3 | | | |
| 59,6 | P27 | M131 M135 | 401 | | 0,92 | 7,4 | | | |
| 46,1 | P28 | M136 M140 | 297 | | 1,76 | 11,1 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Riego total | 4243 | 0 | |
| Riego -hum | 4222 | Aporte con refino | 108,4 |
| Riego total - Q ILS | 4222 | Aporte a ILS | 0,0 |
| | | Aporte total SF | 108,4 |

### Flujos de Parcelas Sulfuro (últimos 30 días)




### Flujos de Parcelas Oxido (últimos 30 días)

