

Verfahrensanweisung

VA-QM-08.00

Fehlendes Material

Revision: D

1. Zweck:

Diese Unterlage beschreibt den Prozessablauf bei fehlendem Materialien.


2. Bereich:

Diese Verfahrensanweisung gilt in den Produktionsstätten F1 und F2 der Rainer Schneider GmbH & Co. KG.

3. Begriffe und Symbole




Start / Ende




Bearbeitung



Schriftstück



Entscheiden



Prüfen



Nacharbeiten



Übergangsstelle



Flusslinie

4. Beschreibung

Die organisatorischen und fertigungstechnischen Abläufe sind auf den Seiten 2 und 3 in Form eines Ablaufplanes dargestellt. Der für den jeweiligen Arbeits-, Fertigungs- oder Prüfschritt zuständige Funktionsträger ist hervorgehoben ***Kursiv*** dargestellt.

Qualitätsmanagement	Ausgabedatum:	Verfasser: SK
Seite: 1 von 4	05.12.2013	Revisor: CS


Verfahrensanweisung

VA-QM-08.00

Fehlendes Material

Revision: D

Ablaufplan




Verfahrensanweisung

VA-QM-08.00

Fehlendes Material

Revision: D



Verfahrensanweisung

VA-QM-08.00

Fehlendes Material

Revision: D

5. Dokumentation

Als Dokumentationsmittel sind die Stückliste/Arbeitsplan und Bestellunterlagen vorgesehen.

6. Änderungsdienst

Die Änderung dieser Verfahrensanweisung ist durch die Geschäftsführung in Absprache mit dem Qualitätsmanagement nach dem in der Verfahrensanweisung "VA-QM-01.00 Erstellen und Lenkung von Dokumenten" festgelegten Verfahren durchzuführen.

7. Verteiler

Nach Unterlagenliste sowie im internen Netzwerk.

8. Mitgeltende Unterlagen

"VA-QM-01.00 Erstellen und Lenkung von Dokumenten"
"VA-VT-01.00 Vertragsprüfung"

9. Anlagen

Entfällt

Qualitätsmanagement	Ausgabedatum:	Verfasser: SK
Seite: 4 von 4	05.12.2013	Revisor: CS