컴퓨터구조 결 과 보 고 서 (Result report)				
Major	Student ID	Grade	Name	Experiment date
융합전자공학부	2019047892	3	이한별	2023.06.16(금)
융합전자공학부	2021067501	3	김예림	
Title	Final Project			

# 1. 실험결과

## 1) 수정한 어셈블리 코드

```
Assembly Language Modify
0x00000093 addi x1, x0,
0x00000113 addi x2, x0,
0x00000193 addi x3, x0,
0x00000213 addi x4, x0,
                              0
                   x5,
                        хO,
0x00000293 addi
0x00000313 addi
                   x6,
                        χO,
0x00000393 addi x7,
                        хO,
0x00000413 addi x8, x0,
0x00000493 addi
                        x0.
                   x9.
0x00000513 addi
                   x10, x0, 0
0x00000593 addi
                   x11,
                         хO,
0x00000613 addi
0x00000693 addi x13,
                         хO,
                   x14,
                         хO,
0x00000713 addi
0x00000793 addi
                   x15,
                         хO,
0x00000813 addi x16,
                         хO,
0x00000893 addi x17,
                         хO,
0x00000913 addi
                   x18,
                         хO,
0x00000993 addi
                   x19,
0x00000A13 addi
                   x20,
                          хO,
0x00000A93 addi x21,
0x00000B13 addi x22,
                         хO,
                   x23,
0x00000в93 addi
                         хO,
0x00000c13 addi
                   x24,
                         χO,
0x00000C93 addi x25,
                         хO,
0x00000D13 addi x26,
                         хO,
0x00000D93 addi
                         хO,
                   x27,
0x00000E13 addi
                   x28,
                         хO,
0x00000E93 addi x29, x0,
0x00000F13 addi x30, x0,
0x00000F93 addi x31,
                         хO,
0x00004AE03 lw x28,0(x9)
0x00100313 addi x6, x0, 1
0x00100E93 addi x29, x0, 1
0x03CE8A63 case 1: beq x29, x28, exit
0x001E8E93 addi x29, x29, 1
0x006283B3 add x7, x5, x6
0x00700533 add x10, x0, x7
0x03CE8263 case 2: beq x29, x28, exit
0x001E8E93 addi x29, x29, 1
0x007302B3 add x5, x6 x7
0x00500533 add x10, x0, x5
0x01CE8A63 case 3: beq x29, x28, exit
0x001E8E93 addi x29, x29, 1
0x00538333 add x6, x7, x5
0x00600533 add x10, x0, x6
0xFD1FF06F j case1
0x00800F13 exit: addi x30, x0, 8
0x00AF2023 sw x10, 0(x30)
0x19000F93 addi x31, x0, 400
0x000F8F13 mv x30, x31
0x0040006F exit 3:
0x0040006F exit 3: j exit0
0xFFDFF06F exit 0: j exit3
```

#### 2) 개선 방법

#### 1\_소프트웨어 개선

기본 피보나치 수열 어셈블리는 과도한 Branch 와 Load, Store Instruction 을 사용하였습니다. 이에 가장 많은 Cycle Time 을 소비하는 Load, Store 와 Branch 사용을 줄이는 쪽으로 개선을 시도했습니다. 이전 코드에서는 각 Iteration 을 Stack 에 쌓는 방법을 사용하여 수열 첫번째부터 계산을 시작하였습니다. 하지만, Stack 에 쌓인 수를 불러올 때에 해당 Stack 의 값을 0 이 될 때까지 반복 계산한 비효율적인 설계를 확인했습니다.

개선된 코드에서는 Load, Store 사용을 지양하고 최대한 Stall 이 발생하지 않도록 코드를 설계했습니다. 각 Stack에 값을 할당하였던 것을 Temporary Register 사용했습니다. Register x5, x6, x7을 Circular Pipe 구현에, x28, x29를 각각 Limitation(=25), Iteration 용으로 사용해 Circular Pipe 개념에 입각하여 피보나치 수열을 계산하도록 설계했습니다. 그 결과, 아래 Figure02 와 같은 성능 향상을 이끌어냈습니다. 아래 Figure01 은 개선된 코드가 계산하는 방법을 표현했습니다.




Figure01. Circular Pipe Register

x5, x6, x7로 피보나치 수열을 계산하는데 사용하였고, x28은 몇 번까지 수열을 반복해야 하는지, x29는 몇 번 반복했는지를 저장했습니다. 먼저, 시작은 초기값을 지정해주기 위해 x6에 1을 저장했습니다. 그리고 Iteration을 한 번 수행한 것으로 간주하여 x29에 1을 저장하였습니다. 그 후에 두 번째 수는 x7에 x5(=0)와 x6(=1)을 더한 값을 저장하고 Iteration, x29의 값을 1증가시켰습니다. 다음은 Circular 규칙에 따라 x5에 x6(=1)과 x7(=1)의 값을 더하여 세 번째 값(=2)을 저장한 후 Iteration을 1증가시켰습니다. 마지막 Case3에서 x6에 x7(=1)과 x5(=2)의 값을 더하여 네 번째 값(=3)을 구하고 Iteration을 1증가시켰습니다. 각 Case 마다 첫 번째 Instruction으로 beq을 추가하여 Iteration(=25)로 목표 수열 값까지 반복했으면 Exit으로 Jump 하고 잘못계산되지 않도록 하였습니다. 또, 각 값들을 최종적으로 저장해야 하기에 각 Case 별로 x10에 값을 덮어쓰도록 "add x10, x0, (해당 결과를 저장한 레지스터)"로 구현했습니다. 이런 규칙성에 의거하여 Case3까지 실행되면 무조건 Case1으로 jump 하면 되기에 'j Case1' Instruction을 사용했습니다.

Circular Pipe 의 개념을 사용한 것은 레지스터에서만 계산할 때 저장 규칙을 단순화하기 위해서 입니다. 피보나치수열은 현재 값을 구할 때 이전 값과 그 이전의 값을 더합니다. 이 점에서 세 개 공간을 할당할 수는 있지만, Circular 개념이 없다면 각 Iteration 별로 값들을 이동시키거나 Stack 을 사용해야하는 문제가 발생합니다. 반면 Circular 개념이 있다면 당연하게 값을 이동시키지 않고도 현재 값을 원활히 계산할 수 있습니다. 그렇기에 Circular pipe 개념을 도입하여 개선했습니다.

### 2\_ 하드웨어 개선

기존의 계획은 Branch Condition을 개선하기 위해 Branch Predictor를 구현하고자 했습니다. 그러나 어셈블리코드를 개선한 후, Branch taken 이 오직 1회 발생하면서 Branch Predictor로 개선해도 위 결과보다 극적인 개선효과는 볼 수 없을 것이라 판단하여 SW 개선에 집중했습니다.

## 3) 개선된 결과

