

7. 表面张力的特性



表面张力是指自由表面上液体分子由于受两侧的引力不平衡，使自由表面上液体分子受有极其微小的拉力，这种拉力称为表面张力。表面张力仅有 $\star$ 存在于自由表面上，液体内部不存在，所以它是一种局部受力现象。由于表面张力很小，一般说对于液体的宏观运动中不起作用，可忽略不计，只有在某些特殊情况下，才显示其影响。

✓ 自由表面与浸润 (叶片上的露珠)