Liste du matériel nécessaire ainsi que ses connections

- Micro connecté à l'aide d'un jack audio;
- PCB du PIC;
- PCB du DSK;
- Clavier connecté à l'aide du PCB de projet;
- 6 connecteurs plats 40 pins;
- Header femelle 100 mil pour la communication entre les PCB, et
- Haut-parleur connecté à l'aide d'un jack audio pour le métronome généré avec le DSK