Arduino e Shields


Prof. André Luis Meneses Silva


Trabalhando com LED RGB

Luz emitida: Vermelho, verde ou azul

- Vermelho Tensão: 1.8 2.0V
- Verde Tensão :3.2 3.4V
- Azul Tensão :3.2 3.4V








```
void setup() {
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
}
```


```
void loop() {
   analogWrite(3, 220);
   delay(1000);
   analogWrite(3, 255);
   delay(1000);
   analogWrite(5, 220);
   delay(1000);
   analogWrite(5, 255);
   delay(1000);
   analogWrite(6, 220);
   delay(1000);
   analogWrite(6, 255);
   delay(1000);
}
```

Trabalhando com o sensor de presença

- Sensor de Movimento PIR DYP-ME003 detecta o movimento de objetos que estejam em uma área de até 7 metros
- Caso algo ou alguém se movimente nesta área o pino de alarme é ativado.
- Características:
 - Tensão de Operação: 4,5-20V
 - Tensão Dados: 3,3V (Alto) 0V (Baixo)
 - Distância detectável: 3-7m (Ajustável)
 - Tempo de Delay: 5-200seg (Default: 5seg)
 - o Tempo de Bloqueio: 2,5seg (Default)
 - Trigger: (L)-N\u00e3o Repet\u00edvel (H)-Repet\u00edvel (Default: H)







```
void setup() {
  pinMode(6, INPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
}


void loop() {
  if (digitalRead(6) == 1)
    digitalWrite(7, HIGH);
  else
    digitalWrite(7, LOW);
}
```


Sensor de Temperatura

 O DHT11 é um sensor de temperatura e umidade de saída de sinal digital garantindo alta confiabilidade e estabilidade a longo prazo.

Características:

- Alimentação: 3,0 a 5,0 VDC (5,5 Vdc máximo)
- Faixa de medição de umidade: 20 a 95% UR
- Faixa de medição de temperatura: 0° a 50°C
- Precisão de umidade de medição: ± 5,0% UR
- Precisão de medição de temperatura: ± 2.0 °C





```
// Adaptado de Fábrica de Programas Autoria
// Flavio Guimaraes
      int.0 int.1 int.2 int.3 int.4 int.5
// Uno 2 3
// Mega2560 2 3 21
#include <idDHT11.h>
int idDHT11pin = 2; //Porta Digital do Arduino onde o Sinal do Sensor DHT esta conectado
int idDHT11intNumber = 0; //Número da interrupção respectiva à porta definida no parametro anterior (veja tabela
acima)
void dht11 wrapper(); // Declaração da funcão de controle da interrupção.
void loopDHT();  // Atualiza a leitura do sensor
idDHT11 DHT11 (idDHT11pin, idDHT11intNumber, dht11 wrapper); //Instanciação do Objeto de Controle do Sensor
void setup(){
 Serial.begin(9600);
  Serial.println("Inicio do Sketch");
//Variaveis que irao conter os valores lidos no Sensor DHT11
float temperaturaC;
float umidade;
float dewPoint;
float dewPointSlow;
```

```
void loop() {
  loopDHT();
  Serial.print("Temperatura Celcius: ");
  Serial.println( temperaturaC );
  Serial.print("Umidade Relativa: ");
  Serial.println(umidade);
  Serial.print("Ponto de Orvalho: ");
  Serial.println( dewPoint );
  Serial.println();
void dht11 wrapper() {
  DHT11.isrCallback();
void loopDHT() {
#define tempoLeitura 1000
static unsigned long delayLeitura = millis() + tempoLeitura + 1;
static bool request = false;
  if ((millis() - delayLeitura) > tempoLeitura) {
      if (!request) {
         DHT11.acquire();
         request = true;
```

```
if (request && !DHT11.acquiring()) {
 request = false;
 int result = DHT11.getStatus();
 switch (result){
 case IDDHTLIB OK:
   Serial.println("Leitura OK");
   break;
 case IDDHTLIB ERROR CHECKSUM:
   Serial.println("Erro\n\r\tErro Checksum");
   break:
 case IDDHTLIB ERROR ISR TIMEOUT:
   Serial.println("Erro\n\r\tISR Time out");
   break;
 case IDDHTLIB ERROR RESPONSE TIMEOUT:
   Serial.println("Erro\n\r\tResponse time out");
   break;
 case IDDHTLIB ERROR DATA TIMEOUT:
   Serial.println("Erro\n\r\tData time out erro");
   break:
 case IDDHTLIB ERROR ACQUIRING:
   Serial.println("Erro\n\r\tAcquiring");
   break;
 case IDDHTLIB ERROR DELTA:
   Serial.println("Erro\n\r\tDelta time to small");
   break;
 case IDDHTLIB ERROR NOTSTARTED:
   Serial.println("Erro\n\r\tNao iniciado");
   break:
 default:
   Serial.println("Erro Desconhecido");
   break;
```

```
if (!isnan(valor)) {
 temperaturaC = valor;
valor = DHT11.getHumidity();
if (!isnan(valor)) {
 umidade = valor;
valor = DHT11.getDewPoint();
if (!isnan(valor)) {
 dewPoint = valor;
delayLeitura = millis();
```

float valor = DHT11.getCelsius();

Sensor de Luz LDR 5mm

O Sensor de Luminosidade LDR (Light Dependent Resistor) é um componente cuja resistência varia de acordo com a intensidade da luz. Quanto mais luz incidir sobre o componente, menor a resistência.




- Tensão máxima: 150VDC

- Resistência no escuro: 1 M Ω (Lux 0)

– Resistência na luz: 10-20 K Ω (Lux 10)






```
// Programa : LDR - Sensor de Iluminação
// Autor : Arduino e Cia
int portaLed = 9; //Porta a ser utilizada para ligar o led
int portaLDR = A0; //Porta analógica utilizada pelo LDR
void setup()
 pinMode(portaLed, OUTPUT); //Define a porta do Led como saída
void loop()
 int estado = analogRead(portaLDR); //Lê o valor fornecido pelo LDR
 // Caso o valor lido na porta analógica seja maior do que
 // 800, acende o LED
 // Ajuste o valor abaixo de acordo com o seu circuito
 if (estado > 500)
  digitalWrite(portaLed, HIGH);
 else //Caso contrário, apaga o led
  digitalWrite(portaLed, LOW);
```


Sensor de Luz LDR

O módulo do sensor de luz possui o fotoresistor GL5528 para detectar a intensidade da luz do ambiente. A resistência do sensor diminui quando a intensidade da luz do ambiente aumenta. A tensão de saída deste módulo aumenta de acordo com a flutuação da intensidade da luz.

Características

VCC: 2.7 - 5.5 V





```
int limit = 70;
int LED = 7;
int PORTA = A2;
void setup () {
 Serial.begin (9600);
 pinMode(LED, OUTPUT);
 Serial.begin (9600);
void loop () {
 int sensorValue = analogRead (PORTA);
 if (sensorValue < limit)
   digitalWrite(LED, HIGH);
 else
  digitalWrite(LED, LOW);
 float Rsensor;
 Rsensor = (float) (1023-sensorValue) * 10 / sensorValue;
 Serial.println ("The resistance of the Light sensor is");
 Serial.print (Rsensor, 1);
 Serial.println ("KOhm");
 Serial.println (sensorValue);
```