

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

## Laboratorio de microcontroladores

Reporte de práctica 9

Gabriela Natalia Altamirano Cruz - A01411942

## Introducción

El objetivo de esta práctica de laboratorio es utilizar la rutina de servicio de interrupción ISR. En esta práctica se programarán luces de tráfico. En el que el semáforo 1 controlará el tráfico de norte a sur, el semáforo 2 controlará el tráfico de oeste a este y los semáforos 3 y 4 controlarán el paso de peatones.

## Desarrollo

Para el desarrollo de esta práctica se siguieron las especificaciones descritas en el archivo de la práctica. El código que se realizó fue el siguiente:

```
2
      * File: newmain.c
3
      * Author: gabii
4
      * Created on 2 de junio de 2022, 06:11 PM
5
6
7
8
9
  = #include <xc.h>
  #include "device config.h.txt"
10
11
12
     void init ports (void);
     void interrupt_intO(void); //Interrupt high priority
13
14
15
     #define greenl PORTDbits.RD6
16
     #define yellowl PORTDbits.RD5
     #define redl PORTDbits.RD4
17
18
     #define green2 PORTDbits.RD2
19
     #define yellow2 PORTDbits.RD1
20
     #define red2 PORTDbits.RD0
     #define walk1 PORTDbits.RD7
21
22
     #define walk2 PORTDbits.RD3
23
     #define button PORTBbits.RB2
 😘 🖵 void interrupt (high_priority) interrupt intO(void){
          delay ms(20);
 8
27
          if (button==1);
28
          redl = 1;
          red2 = 1;
29
          walkl=1;
30
31
          walk2=1;
32
         INTCONbits.INTOIF = 0;
33
34
   L }
35
36
```

```
37 - void main (void) {
 38
            init ports();
 39
            INTCONDITS.INTOIF = 0;
 40
            INTCONDITS.INTOIE = 1;
  41
  42
            while (1) {
               green1=0;
 43
 44
               yellow1=0;
  45
               red1=1;
  46
               green2=1;
 47
               yellow2=0;
 48
               red2=0;
               delay ms(3000);
 50
 51
               green1=0;
 52
               yellow1=0;
 53
               redl=1;
 54
               green2=0;
 55
               yellow2=1;
 56
               red2=0;
               delay ms(1000);
 58
 59
               greenl=1;
 60
               yellow1=0;
               red1=0;
 61
 62
               green2=0;
               yellow2=0;
  63
  64
               red2=1;
               delay ms(3000);
67
           green1=0;
68
           yellowl=1;
69
           red1=0;
70
           green2=0;
           yellow2=0;
71
72
           red2=1;
            delay ms(1000);
74
75
76
77
         void init ports (void) {
78
             TRISD = 0b00000000;
79
             ANSELD = 0b00000000;
80
             TRISBbits.TRISB2=1;
81
             ANSELBbits.ANSB2=0;
82
83
84
```

## **Conclusiones**

Con respecto a esta práctica de laboratorio, no sé pudo terminar exitosamente debido a que hicieron falta algunas de las especificaciones descritas en el archivo de la práctica.

En general se tuvieron muchas complicaciones en este laboratorio debido a que se tuvieron problemas con la placa pcb y que no conté con el apoyo de mi compañero de equipo. Dado que esta materia es un tema totalmente nuevo, es decir algo que no se había visto antes, se me hizo complicado resolver las prácticas por mi sola y no pude completar exitosamente una gran parte de estas.