



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento

Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: <i>114 Av. Bolívar Valencia</i>	FECHA: <i>10-03-25</i>	VISITA Nº:
---	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: <i>XANT</i>	MODELO: <i>RT3-RT10-20K-208-18E3N2</i>	SERIAL: <i>S.º 8521230950071</i> <i>EB41: 95202309500148</i> <i>95202309500149</i>	CAPACIDAD: <i>20 KVA</i>	FASES: <i>3</i>
-----------------------	---	--	-----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: <i>José López</i> <i>José Tovar</i> <i>Pedro Tovar</i>
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: <i>INV. I.G. 2010. C.A.</i>
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS	✓	
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES										
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) <i>203</i>	L2-L3 (V) <i>203</i>	L3-L1 (V) <i>205</i>	L1 (Amp) <i>0.9</i>	L2 (Amp) <i>5</i>	L3 (Amp) <i>6.6</i>	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) <i>118</i>	L2-N (V) <i>119</i>	L3-N (V) <i>116</i>	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
20	2		10-03-25.	40	254
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%) OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

NO OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- EQUIPO UPS XNANT. DE 20KVA.
- EL EQUIPO SE ENCONTRABA APAGADO A LA HORA DE LA ATENCIÓN
- SE REALIZÓ MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS
- DESINSTALACION E INSTALACION DE 40 BATERIAS 2V.9H.
- SE PROSEGUIÓ A ENGENDER EL EQUIPO PARA VERIFICAR SU OPERATIVIDAD, ANOTANDO UNA FALLA QUE IMPIDE INICIAR EL SAI.
- EQUIPO NO OPERATIVO.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Arbolio 114	Gerente de SMI	[Firma]	[Sello]

Contacto en caso de fallas eléctricas : 0212-4014345

Ejército de SMI
Ejército de SMI