

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA Nº:
129 Sambil San Cristobal	20/09/24	01

INFORMACION DEL EQUIPO UPS			
MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:
Baton	9155-10	BE507FBB10	10 KVA
			FASES:
			02

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
---------------------	--

1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL:
	Edwin G. Padilla
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
	Tiago Linco
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA:
	Industria S6 2010 CH
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO:
	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS		X	DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)			IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	X		OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	

OBSERVACION:	TARJETA INTERFASE
	CONEXIÓN DE RED AL RACK
Mantenimiento y cambio de baterías	
Inspección Sistema de Arranque.	

REGISTRO DE VALORES										
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	225			5.1	4.2			208		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	120	118		23°C				120	120	

Rmp. Tambo San Pinza

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	
	22°	23°		0,17V

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	8				
ESTADO FISICO		OBSERVACION: Cambio de 64 baterías 12V 9Ah.			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	UPS operativo

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

Mantenimiento de UPS, Ajuste tableros T-Cara y bypass.
 Cambio de 64 baterías 12V 9Ah.
 El UPS Respaldo:
 01 BACK; 01 Grante de Servicios; 05 Tapas; 01 Tenedor;
 02 Atornillos AL cliente; 06 Negocios

			Banco de Venezuela	
PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO	
Alexandra Durán	Gerente de Servicios		 	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

Inspección sistema de Atornillado. Instalar en el Tablero Principal
 * Instalar Supresores de rizo
 * Cable # 10 (20 mts)