



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 150. PIRINEO.	FECHA: 19/09/24	VISITA N°: 01
--	---------------------------	-------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: EATON	MODELO: 9PX11KPM	SERIAL: 545:G211F17048 EBM:G219E33019 TX:G231E37008	CAPACIDAD: 11KVA	FASES: 02
------------------------	----------------------------	--	----------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: Eden G. Padilla
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Tissao Lindo
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: Env. IG. 2010. CA
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: _____ HORA DE CONCLUSION: _____

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	X		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	X		OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION: Mantenimiento y cambio de baterias UPS OPERATIVO						TARJETA INTERFASE	X	
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	X	

REGISTRO DE VALORES										
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	201	—	—	7.12	5.9			240		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	115	117		24°C				120	120	

Aprobado Tando con Pinza

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	
				0.02

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
10	02	53 min.		20	
ESTADO FISICO		OBSERVACION: Cambio de 20 baterias 12V 9Ah.			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%) OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

Operativo.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- * Mantenimiento, ajuste de tableros y cambio de 20 baterías 12V 9Ah.
- * Respaldo del UPS: 6 Tapachula; 2 Terceros; 1. Grupos de Servicios; 1 Rack; 5 Acciones de Negocios

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Ricardo Estigarribia	6 / Servicios		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

Sistema de Almacenamiento, Instalación en el Tablero Principal

- * 2 bombas Coppenland
- * 2 Soldaduras.
- * Cable # 4. (10 uts)
- * Instalación de supresores.