



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento

Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: <i>162. LA GRITA.</i>	FECHA: <i>20-03-25.</i>	VISITA N°:
---	----------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: <i>H.G.E</i>	MODELO: <i>EX7RT.</i>	SERIAL: <i>Sai: 104646003.</i> <i>TX: 10FH51062.</i> <i>EBN: 106F14175.</i>	CAPACIDAD: <i>11KVA.</i>	FASES: <i>2.</i>
------------------------	--------------------------	---	-----------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: <i>Zafael Toran</i> <i>José Toran</i> <i>Pedro Toran</i> <i>Luis Lopez</i>
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: <i>JNV. I.G. 2010 C.A.</i>
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒		DETERIORO EN CARCASA		☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒		EXISTENCIA CONMUTADOR	☒		PRESENCIA DE ALARMAS	☒	
FILTRACION EN EL AMBIENTE		☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	☒		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	☒		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒		OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	
OBSERVACION: <i>"EQUIPO UPS DAÑADO."</i>						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	☒	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	El equipo se dejó desincorporado. (DESCONECTADO).

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- EQUIPO UPS NIMERA EGM. DE 11 KVA. PRESENTA FALLA (EN SALIDAS DE BUS NEGATIVO BATO-

- UN SEGUNDO EQUIPO UPS SE ENCUENTRA DESINCORPORADO DESDE HACE TIEMPO.

SERIALES: EBY: PW913FN6000-ES43U.

SAI: CF231A 3009.

TX: NF06JDF004.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
<i>Jayenir Gómez Ruiz</i>	<i>Gerente de Servicio</i>	<i>[Firma]</i>	Banco de Venezuela
Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345			
162 - OFICINA LA GRITA			