



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: <i>308 ZONA INDUSTRIAL BANQUISIMBA</i>	FECHA: <i>30-05-24</i>	VISITA Nº:
--	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: <i>Eaton</i>	MODELO: <i>9ix 6K</i>	SERIAL: <i>B205 E37047</i>	CAPACIDAD: <i>6KVA</i>	FASES: <i>2</i>
------------------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL:
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	<i>Rafael tovar</i>
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: <i>INVERSIONES IG. 2010 C.A.</i>
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		✓
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES										
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Equipo UPS de 6KVA. MARCA EATON. SE LE REALIZO' SOPORTE Y MANTENIMIENTO, CAMBIO DE BATERIAS.
- SUMINISTRO DE 45 BATERIAS 12V. 4.5AH.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA ALFUM A UPS.
- INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL PARA UPS.
- SUMINISTRO DE CAJA METALICA 40X50X20.
- SUMINISTRO DE CONJUNTO DE 63 AMP.
- SUMINISTRO DE BARRA PARA TIERRA.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Wilfrana Avila	Gerente de Servicios		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- SUMINISTRO DE BARRA PARA NEUTRO.
- SUMINISTRO DE 3 BREAKER 2X10 HQC.
- SUMINISTRO DE 6 TERMINALES TIPO CTO.
- SUMINISTRO DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICAR CAJA DE CONTROL BY PAS.
- SUMINISTRO DE 4 METROS DE TUBERIA FLEXIBLE 1 1/2".
- SUMINISTRO DE 3 CONECTORES ENT. DE 1 1/2".
- SUMINISTRO DE 50 Mts DE CABLE MULTIFILAR NO 6 DE COLORES.