



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 312. Calle Vargas Barquisimeto.	FECHA: 16-04-21.	VISITA Nº:
--	----------------------------	-------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: Eaton.	MODELO: 9PXBH 24024	SERIAL: G21 9E 330 23.	CAPACIDAD: 11.	FASES: 2
-------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA		INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA		
1) INSPECCION GENERAL	☒	NOMBRE(S) PERSONAL: Rafael Lora		
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐			
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐			
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	☐	EMPRESA: Inventiva IG-2010.CA	HORA DE INICIO:	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒	☐	EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒	☐	DETERIORO EN CARCASA	☐	☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒	☐	EXISTENCIA CONMUTADOR	☒	☐	PRESENCIA DE ALARMAS	☒	☐
FILTRACION EN EL AMBIENTE	☐	☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	☒	☐	OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	☐
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	☒	☐	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒	☐	OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	☐
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE	☐	☒
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	☒	☐

REGISTRO DE VALORES										
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 212.	L2-L3 (V) —	L3-L1 (V) —	L1 (Amp) 3.08	L2 (Amp) 1.08	L3 (Amp) —	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 124	L2-N (V) 121.	L3-N (V) —	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)		TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	NO OPERATIVO

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
- EQUIPO UPS DE 11 KVA SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO. PRESENTANDO FALLA EN EL BANCO DE BATERIAS EN CERO. INDICADO POR EL DISPLAY. (NO ESTÁ FUNCIONANDO LA FUENTE DE PODER). SE RECOMIENDA ADECUACION DEL TABLERO BY PASS. COLOCACION Y CAMBIO DE CONMUTADOR BANDA TIERRA NEUTRO, BREAKER Y CABLE MULTIFILAR DE COLORES.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Huelsen Barayan	Tesoreira		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

