



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 327 UINCO	FECHA: 30/08/24	VISITA Nº:
--	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: EATON	MODELO: 9355-15	SERIAL: BF3171RA03	CAPACIDAD: 15	FASES: 3
------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL ☒	NOMBRE(S) PERSONAL: RAFAEL TAVAR
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐	
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA ☐	EMPRESA: INUG 2010 CA
	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒	☐	EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒	☐	DETERIORO EN CARCASA	☐	☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒	☐	EXISTENCIA CONMUTADOR	☒	☐	PRESENCIA DE ALARMAS	☒	☒
FILTRACION EN EL AMBIENTE	☐	☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	☐	☐	OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	☐
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	☐	☒	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☐	☐	OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	☐
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES


VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)				TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V										

VOLTAGE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAGE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAGE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
- El equipo ups de 15 KVA MARCA Eaton se encuentra en modo APAGADO - motivo y reversión de EACC con referencia a la corriente de la planta. - se recomienda cambio de la EACC en la transición debido a que la FALLA tiene tiempo, los equipos terciario de las unidades de AIRE NO FUNCIONAN

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
	TESORERO		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345